

Číslo PU/Zakázky	E250524812	Plátce DPH	Ano	Leasing	Ne	VIN	WV2ZZZ2KZLX004144
RZ	1TS2641	Tovární značka/typ	Volkswagen / Caddy PKW (SA)(03.2015->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.	Stav tachometru	66733	Odečteno			
Motor	motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI KAT	Datum první registrace	17.09.2019	Datum příští TK		01.09.2027	
Typ Převodovky	převodovka 6-rychl.	Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna				
Barva	Uni (2 vrstv.)	Typ PU	Havarijní pojištění				
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku	Odpovídající				

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	205/55 R16	Letní	6		
P - Náprava 1	Barum	205/55 R16	Letní	6		
L - Náprava 2	Barum	205/55 R16	Letní	6		
P - Náprava 2	Barum	205/55 R16	Letní	6		

Díly na výměnu	
PÁS BEZPEČ. PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. P.
PÁS BEZPEČ. 1. ŘADA SEDADEL L.	PÁS BEZPEČ. 1. ŘADA SEDADEL P.
OBLOŽENÍ STROPU TVAROV. PŘ. + ZA.	
NOSNÍK PŘ.STĚNA PŘ.	BLATNÍK PŘ. L.
BLATNÍK PŘ. P.	VÝZTUHA BLATNÍKU PŘ. L.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.	KAPOTA PŘ.
SKLO ČELNÍ	SVĚTLOMET PŘ. L.
SVĚTLOMET MLHOVÝ PŘ. L.	VÝZTUHA NÁRAZNÍKU PŘ.
NÁRAZNÍK PŘ.	VZPĚRA OPĚRNÁ NÁRAZNÍK PŘ. L.
VODICÍ PROFIL PŘ. L.	KRYT KOLA OZD. PŘ. L.
NÁDRŽ REDUKCE	ČISTIČ VZDUCHU KPL.
KRYT VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU	VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU

Díly na kontrolu / diagnostika	
GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE	RADAROVÝ VYSÍLAČ SEŘÍDIT/NASTAVIT
SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE	GEOMETRIE


Práce	
NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. ROVNAT	NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. ROVNAT
PŘETAŽENÍ	

Lakování	
NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
VÝZTUHA POBBĚH KOLA PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	KAPOTA PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)

DALŠÍ INFORMACE	
Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.	

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA	
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.	
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.	
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.	
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.	
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.	
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.	
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.	
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.	
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz , případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz .	

	U prohlídky přítomen	Servis / Jeřábková
	Místo prohlídky	Klatovy
	Prohlídka provedena	13.10.2025, 12:42
	Mobilní technik	Mašat, Marek