

Evidenční list vozu

Registrační značka : 3U1 2362
Tovární značka : Škoda Octavia
Stav tachometru : 175 600 km
Místo stání : ČEZ Teplárenská, a.s., PJ Město Chomutov, Moravská 4064,
Chomutov
Platnost TK do : 2. 11. 2025
Výbava vozidla :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Koupeno v ČR | <input type="checkbox"/> Ostřikovač světel |
| <input type="checkbox"/> Servisní knížka (kniha provozu) | <input checked="" type="checkbox"/> Přídavné světlomety/mlhovky |
| <input checked="" type="checkbox"/> Návod k obsluze | <input checked="" type="checkbox"/> Nastavitelný volant |
| <input checked="" type="checkbox"/> Počet klíčů 2x | <input checked="" type="checkbox"/> Otáčkoměr |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zamykání řadicí páky | <input checked="" type="checkbox"/> Palubní počítač |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klimatizace | <input type="checkbox"/> Tónovaná skla |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag | <input checked="" type="checkbox"/> Dělená zadní sedadla |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tempomat | <input type="checkbox"/> Kožená sedadla |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrální zamykání | <input type="checkbox"/> 4 x 4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servo řízení | <input type="checkbox"/> Uzávěrka difer. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree | <input type="checkbox"/> Ochranné rámy |
| <input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér | <input type="checkbox"/> Navigják |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rádio | <input type="checkbox"/> Alu kola |
| <input type="checkbox"/> Satelitní navigace GPS | <input type="checkbox"/> Letní pneu + sada terénní |
| <input checked="" type="checkbox"/> El. Zrcátka | <input checked="" type="checkbox"/> Zimní pneu |
| <input checked="" type="checkbox"/> El. Okna | <input type="checkbox"/> Vyhřívaná sedadla |
| <input type="checkbox"/> Střešní okno | <input type="checkbox"/> Vyhřívaná zrcátka |
| <input type="checkbox"/> Tažné zařízení | <input type="checkbox"/> Vyhřívané přední sklo |
| <input type="checkbox"/> Zadní stěrač | <input type="checkbox"/> Garážovaný |

DALŠÍ VÝBAVA: viz sken VTP

ZÁVADY:

1. Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla – nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla, prorezlý pravý přední blatník
2. Nutná kontrola brzd obložení/kotouče
3. V dohledné době nutná výměna kompletní spojky
4. V nejbližší době nutná výměna rozvodů motoru, nefunkční žhavicí svíčky
5. Poškozený lak a karoserie vozidla odpovídající jeho stáří
6. Mírná povrchová koroze/oxidace brzdového potrubí
7. Prachovka na hnací hřídeli kola (poloosa) je prasklá, nedochází k úniku maziva
8. Poškozené prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení
9. Poškozené vnější krycí sklo zadního světlometu. Poškození neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti
10. Nefunkční vyhřívání zpětných zrcátek

Fotodokumentace:



Vnitřní stav vozidla odpovídá stáří a používání v provozu



Koroze karosérie vozidla



Motor vozidla



Poškozený světlomet



VIN

