

Číslo PU/Zakázky	E250298711	Plátce DPH	Ano	Leasing	VIN	W1V44760313728536
RZ	1TV8909	Tovární značka/typ	Mercedes-Benz / Vito Skříň (447)(07.2014->)			
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.	Stav tachometru	134888	Odečteno		
Motor	motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT	Datum první registrace	15.04.2020	Datum příští TK		
Typ Převodovky	převodovka aut. GTronic - (7-stupňů)	Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)	Typ PU	Povinné ručení			
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku	Odpovídající			

Díly na výměnu	
OPLECHOVÁNÍ ROHOVÝ SLOUPEK ZA. P.	OPLECHOVÁNÍ ROHOVÝ SLOUPEK BOČNÍ ZA. P.
OPLECHOVÁNÍ ROHOVÝ SLOUPEK VNITŘ. ZA. P. SPO.	UZAVÍRAČÍ PLECH D-SLOUPEK L. SPO.
PŘÍČNÍK ZA. VNĚJŠÍ	KONZOLA KOLO REZERV./NOUZ.
ZÁSUVKA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ	OBLOŽENÍ HRANA LOŽNÉHO PROSTORU ZA.
TAŽNÝ HÁK	TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
KULOVÁ HLAVICE (PEVNÝ)	VÝZTUHA ROHOVÝ SLOUPEK L. SPO.
VÝZTUHA ROHOVÝ SLOUPEK P. SPO.	OBLOŽENÍ BOČNICE ČÁST SPOD. PODLE PODBĚH KOLA ZA. L.
OBLOŽENÍ BOČNICE ČÁST SPOD. PODLE PODBĚH KOLA ZA. P.	PODBĚH KOLA ZA. P. VNĚ.
VÝZTUHA ZÁVĚS P. SPO.	DVEŘE ZA. STĚNY P.
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
ZÁVĚS P. HOR.	ZÁVĚS P. SPO.
TĚSNĚNÍ DVEŘE ZADNÍ KŘÍDLOVÉ	TĚSNĚNÍ DVEŘE ZADNÍ KŘÍDLOVÉ STŘED.
ULOŽENÍ DRŽADLA KLIKA DVEŘÍ ZA. P. VNĚ.	OZNAČENÍ MODELU VITO
OZNAČENÍ MODELU 119 CDI	OZNAČENÍ MODELU 4X4
SVĚTLO KONC. P.	SVĚTLO BRZD. TŘETÍ
NÁRAZNÍK ZA.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
KRYT NÁRAZNÍK ZA. P.	VÝZTUHA NÁRAZNÍK ZA.
KOLEJ UPEVN. NÁRAZNÍK ZA. P.	SNÍMAČ (PTS) VNĚJŠÍ ZA. P.
SNÍMAČ (PTS) STŘED ZA. P.	

Díly na kontrolu / diagnostika	
DVEŘE ZADNÍ KŘÍDLOVÉ L. SEŘÍDIT/NASTAVIT	SYSTÉM PARKTRONIC (PTS) ZA. PŘEZKOUŠET
KRÁTKODOBÝ TEST PROVĚST	001: DIAGNOSTIKA

Práce	
PODLAHA ZA. OPR.	DVEŘE ZADNÍ KŘÍDLOVÉ L. OPR.
011: PŘÍPRAVA DOZERU	012: PŘEDTAŽENÍ
VYSTROJENÍ VOZU	

Lakování	
OPLECHOVÁNÍ ROHOVÝ SLOUPEK ZA. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PODLAHA PLECH. ZA. (VNITŘ. DÍL ST.II)
KUS ZAD. STŘ. SPO. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	OBLOŽENÍ BOČNICE L. SPO.ZA. (POVRCH ST.II)
OBLOŽENÍ BOČNICE P. SPO.ZA. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	PODBĚH KOLA ZA. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
DVEŘE ZA. STĚNY L. KPL. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)	DVEŘE ZA. STĚNY P. KPL. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
ZÁVĚS DVEŘE ZA. VÝKLOP. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	ZÁVĚS DVEŘE ZADNÍ KŘÍDLOVÉ P. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)
SNÍMAČ PARKTRONIC ZA. P. VNĚ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)	SNÍMAČ PARKTRONIC ZA. P. STŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)

Předchozí poškození	
PODPĚRA PŘ.	IZOLACE PROTIHLUK. PŘ.

DALŠÍ INFORMACE
<p>Na vozidle nejsou zimní pneu nebo jejich hloubka je min na jednom kole pod hranicí 4mm. 28.8.25 do prohlídky > Dle požadavku likvidace > provedená prohlídka vozidla bez přítomnosti klienta (tel. vše projednáno / vozidlo bylo na parkovišti v areálu odemčené). Zdokumentováno se zaměřením na serva > bez zjevného poškození a úniků kapaliny > pouze viditelné poškození spod. Krytu motorů > nutno prokázat souvislost a rozsah poškození.</p>

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ano
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	-----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Bez přítomnosti klienta /
	Místo prohlídky	Děčín
	Prohlídka provedena	28.08.2025, 14:59
	Mobilní technik	Lukačina, Pavel