

Číslo PU/Zakázky	E220444936	RZ	9T58263	Plátce DPH		Leasing		VIN	WFORXXWPGRER78336
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.			Tovární značka/typ	Ford / Transit Connect (CHC)(2013->)				
Typ paliva				Stav tachometru	98125	Odečteno			
Obsah/Výkon	/			Datum první registrace	11.12.2014	Datum příští TK		01.11.2024	
Typ Převodovky					Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku				

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	205/55 16	Zimní	4		
P - Náprava 1	Barum	205/55 16	Zimní	4		
L - Náprava 2	Barum	205/55 16	Zimní	4		
P - Náprava 2	Barum	205/55 16	Zimní	4		

Díly na výměnu

KONDENZÁTOR	PŘÍSTR. DESKA
AIRBAG SPOLUJEZDCE	RELÉ BOX PROSTOR MOTOR.
KRYT	DVEŘE PŘ. L.
PÁS BEZPEČ. L.	PÁS BEZPEČ. P.
PODBĚH KOLA L. KPL.	PODBĚH KOLA P. KPL.
STĚNA PŘ.	VÝZTUHA
MŘÍŽKA CHLADIČE STŘED.	DRŽÁK
BLATNÍK PŘ. L.	BLATNÍK PŘ. P.
OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. L.	OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. P.
KAPOTA	SKLO ČELNÍ
NÁDRŽ	SVĚTLOMET L.
SVĚTLOMET P.	SVĚTLOMET MLHOVÝ L.
SVĚTLOMET MLHOVÝ P.	MŘÍŽKA CHLADIČE SVĚTLOMET MLHOVÝ L.
MŘÍŽKA CHLADIČE SVĚTLOMET MLHOVÝ P.	NÁRAZNÍK ZÁKLADOVÁN PŘ.
NÁRAZNÍK-HORNÍ DÍL (ZÁKLADOVÁN)	MŘÍŽKA CHLADIČE SPO.
LIŠTA NÁRAZNÍKU SPO. STŘ.	TLUMIČ NÁRAZU PŘ.
DRŽÁK NÁRAZNÍK L.	DRŽÁK NÁRAZNÍK P.
PODLOŽKA ZNAČKA REGISTR. PŘ.	AIRBAG ŘIDIČE
OCHRANA PROTI OSTŘÍKU PROSTOR MOTOR.	TRUBKA SACÍ
CHLADIČ	DRŽÁK CHLADIČE SPO.
ŽALUZIE CHLADIČE KPL.	VEDENÍ VZDUCHU SPO.
USMĚRŇOVAČ VZDUCHU	VENTILÁTOR S MOTOR
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ PLN. VZDUCHU	

Díly na kontrolu / diagnostika

SVĚTLOMET VŠE SEŘÍDIT/NASTAVIT	OBA DODATEK / SVĚTLOMET MLHOVÝ SEŘÍDIT/NASTAVIT
--------------------------------	---

Lakování

DVEŘE PŘ. L. KPL. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	PODBĚH KOLA PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PODBĚH KOLA PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	BLATNÍK L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
BLATNÍK P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
NÁRAZNÍK ČÁST SPOD. PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)	NÁRAZNÍK DÍL VRCH. PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)
TLUMIČ NÁRAZU PŘ. (VNITŘ. DÍL ST.II)	

DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:
Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Předpoklad totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.


5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / p.Lipowski
	Místo prohlídky	Vendryně
	Prohlídka provedena	24.11.2022, 10:40
	Mobilní technik	Mach, Rostislav