

<div>global EXPERT</div>		ZÁPIS O POŠKOZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA				Pojistitel: <i>EP</i>	
		č. zakázky: <i>EDJO 1445 OP</i>		č. škody:		Datum škody: <i>20.4.22</i>	
Pojištěný/Poškozený: <i>CEZ • DISTRIBUTUCE A.S.</i>				Plátce DPH: ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>		Poj. havarijní <input type="checkbox"/> odpovědnostní <input type="checkbox"/>	
				Leasing / úvěr: ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>			
VOZIDLO				VÝBAVA VOZIDLA			
Druh:	<i>NA MERCEDES</i>			automatická převodovka	mech. zabezp. řadící páky		
Tov. značka, Typ	<i>VARIO 816 DA</i>		světlomety	kožené čalounění sedadel		
RZ:	<i>PT 4 3909</i>			klimatizace - man., automat.	el. ovládaná zpětná zrcátka <i>x</i>		
VIN:	<i>WDB6K04029N134014</i>			el. stahování oken vpředu <i>x</i>	počet hnaných náprav <i>2 / 1</i>		
				el. stahování oken vzadu	parkovací asistent vzadu		
Objem motoru / výkon / palivo	<i>4269 / 115 / NK</i>			tažné zařízení	parkovací asistent vpředu		
Počet dveří / Barva	<i>dv. bílá</i>			střešní okno - mech., elekt.	<i>710/110 K</i>		
Rok výroby / Provoz od	<i>20.6.09</i>			litá kola			
Stav tachometru	<i>81450</i>			navigace			
Platnost STK	<i>14.83</i>			vyhřívání sedadel			
Číslo účtu							
PNEU - značka, rozměr, orig./prot., výška dezénu, letní/zimní:				Stav jednotlivých skupin:		Další informace k vozidlu:	
LP <i>CONTINENTAL 45 R145 12</i>	L	Z	Karoserie	1 2 3 4 5			
PP <i>12</i>	L	Z	Výbava karoserie	1 2 3 4 5			
LZ <i>115 LDR 45 R145 12</i>	L	Z	Motor	1 2 3 4 5			
PZ <i>115</i>	L	Z	Převodovka	1 2 3 4 5			
R			Nápravy	1 2 3 4 5			
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA/POŠKOZENÉHO (podpisem klient stvrzuje, že byl seznámen s níže uvedenými informacemi):							
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.							
2. Poškození níže nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.							
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.							
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.							
5. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.							
6. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.							
7. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodní události a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz , případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz .							
Forma likvidace:		<input type="checkbox"/> faktury za opravu		<input type="checkbox"/> rozpočet nákladů		<input checked="" type="checkbox"/> hraniční škoda - klient bude informován	
						<input type="checkbox"/> totální (úplná) škoda	
POPIS POŠKOZENÍ - DRUH A ROZSAH POŠKOZENÍ, ZVOLENÁ TECHNOLOGIE OPRAVY: (A = výměna ANO, N = výměna NE, K = kontrola)							
<input type="checkbox"/> PŘ kapota		<input type="checkbox"/> plato střechy		<input type="checkbox"/> Z kapota			
<input type="checkbox"/> PŘ čelo		<input type="checkbox"/> LPŘ dveře		<input type="checkbox"/> Z čelo			
<input type="checkbox"/> LPŘ blatník		<input type="checkbox"/> PPŘ dveře <i>1100 M</i>		<input type="checkbox"/> LZ blatník			
<input type="checkbox"/> PPŘ blatník		<input type="checkbox"/> LZ dveře		<input type="checkbox"/> PZ blatník			
<input type="checkbox"/> LPŘ podběh		<input type="checkbox"/> PZ dveře		<input type="checkbox"/> LZ podběh			
<input type="checkbox"/> PPŘ podběh		<input type="checkbox"/> L práh		<input type="checkbox"/> PZ podběh			
<input type="checkbox"/> PŘ sklo		<input type="checkbox"/> P práh		<input type="checkbox"/> Z sklo			
<input type="checkbox"/> LPŘ - <input type="checkbox"/> PPŘ světlomet		<input type="checkbox"/> L vnější zpětné zrcátko		<input checked="" type="checkbox"/> LZ - <input type="checkbox"/> PZ lampa <i>420 M2</i>			
<input type="checkbox"/> LPŘ - <input type="checkbox"/> PPŘ blíkač		<input type="checkbox"/> P vnější zpětné zrcátko		<input type="checkbox"/> Z nárazník <i>KO</i>			
<input type="checkbox"/> PŘ nárazník <i>1100 M</i>				<input type="checkbox"/> výztuha Z nárazníku			
<input type="checkbox"/> výztuha PŘ nárazníku				<i>zakončení LZ nář. č. 1100 M</i>			
<input type="checkbox"/> PŘ maska							
<i>ŠKODA NA KAPOTU PŘI OBOU PŘECHÝCH DÍLÍCH</i>							
<i>LZ podběh na kol. díl. M2</i>				<i>Podběhová deska nářadby - oprava</i>			
<i>DEŽKA LZ blatníka díl. M2</i>				<i>KOT. - přivazování od DU</i>			
<i>Rám nářadby oprava</i>				<i>- pracovní deska - spoj. H. ARAM od poškození</i>			
<i>KO RÁMU VĚZ</i>							
<i>ULOŽENÍ Z SOUČINNOSTI OPRAVA</i>							
<i>KONTROLA HYDR. RUKY</i>				<i>MUSÍ STANOVIT OC A ROZLOŽENÍ O</i>			
Kontakt pro objednání další prohlídky: Kooperativa 957 105 105 / ČPP 957 444 555 <i>ZPRÁVA LIKVIDACE</i>							
Poznámka k prohlídce: <i>1100 M: přivazování OPR. + zachycení koroz. / DO ROZHODNUTÍ POJISTITELNÍ KONTROLA</i>							
Podpis <input type="checkbox"/> pojištěného, <input type="checkbox"/> poškozeného, <input type="checkbox"/> zmocněnce, <input checked="" type="checkbox"/> servisu:		Místo a datum prohlídky:		Povinná následná prohlídka		Razítko a podpis technika (za pojistitele):	
<i>Pach...</i>		<i>PLZVI 20.4.22</i>		ANO <input type="checkbox"/>		<i>...</i>	
		V dne					