

Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo PU/Zakázky	E200334568	RZ	8T91153	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	WDF63960313830493
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	MERCEDES-BENZ [03] / Vito 07/10-06/14 (639) [V] [S] [3D] [IRE] [AH]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	134 737 km	Odečteno			
Obsah/Výkon				Datum první registrace	12.8.2013	Datum příští TK			..
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Horší: Koroze,škrábance				Stav laku				

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
P - Náprava 1	Barum	205/65 R16	Zimní	5	Original	Ocel
L - Náprava 1	Barum	205/65 R16	Zimní	5	Original	Ocel
L - Náprava 2	Barum	205/65 R16	Zimní	5	Original	Ocel
P - Náprava 2	Barum	205/65 R16	Zimní	5	Original	Ocel

Díly na výměnu	
PŘ-NÁRAZNÍK	SVĚTLOMET L KPL
BLATNÍK P L	RÁM DVEŘÍ L
VLOŽKA PODBĚHU P L	PRUŽ-JEDNOT KPL P L
VINUTÁ PRUŽINA P L	MANŽETA PRUŽ-JEDN L
LOŽISKO P L	OPĚR-LOŽISKO P L
HNACÍ HŘÍDEL P L	PŘEVODKA SERVOŘÍZENÍ
TĚHLICE P L	SNÍMAČ P L
PŘÍČNÉ RAMENO D L	BRZD-KOTOUČ P L
BRZD-HADICE P L	PNEU P L
DVEŘE P L	LIŠTA DVEŘÍ P L
OCHR-LIŠTA VÍKA NÁDR	ROH NÁRAZNÍKU Z L
PNEU Z L	DISK P L

Díly na kontrolu / diagnostika	
VŮZ KOMPL proměřit a seřadit	

Práce	
BOČNICE Z L (Opravit)	

Lakování	
RÁM DVEŘÍ L (lak nového dílu)	DVEŘE P L (lak nového dílu)
BOČNICE Z L (lak po opravě ; -50%; BOČNICE Z L: nesouvisející škrábance)	

Nesouvisející poškození	
TĚLESO VNĚ-ZRCÁTKA L, , Z-NÁRAZNÍK STŘ, , BOČNICE Z P	

DALŠÍ INFORMACE	
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Zápis nepodepsán-nouzový stav.	

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ano	Akceptace smluvní opravy	
-----------------	---------------	-----------------	-----	--------------------------	--

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsání poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis , Fojtík
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Karlovy Vary
	Prohlídka provedena	16.11.2020, 17:17
	Mobilní technik	Lukáš Till

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

205/65 R 16 .. H [RG1]
4X4 [ZG2]
6.5 J X 16 [RS3]
DVOJITÉ SEDADLO SPOLUJEZDCE [S23]
KLIMATIZACE [HH9]
OD VIN 792879
POVOLENÁ HMOTNOST PŘÍVĚSU 2500KG [QA4]
PŘÍPRAVA PRO RÁDIO [ER0]
SKŘÍŇ 6.. [FKA] 12)
UKAZATEL VNĚJŠÍ TEPLoty [J65]
ZADNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ 180° [W50]

2-VRSTVÝ UNI
5-STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ [G40]
DLOUHÝ 3200 MM ..3 [IN2] 11)
DVOJITÝ AIRBAG SPOLUJEZDCE [SA7]
KONTROLA ZAPNUTÉHO PÁSU NA SEDADLE ŘIDIČE [J58]
POTAHY LÁTKA [VH5]
PŘEPÁŽKA [D50]
REZERVA [RR6]
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PEVNÉ [Q22]
VNITŘNÍ OBLOŽENÍ BOKŮ NÁKLADOVÉHO PROSTORU [V30]

Standardním písmem je výbava přitažena číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.