

VOZIDLO		VÝBAVA VOZIDLA	
Druh:	MERCEDES	automatická převodovka	<input checked="" type="checkbox"/> mech. zabezp. řadící páky
Tov. značka, Typ	VITOsvětlomety	kožené čalounění sedadel
RZ:	1TC 73 44	klimatizace - man., automat.	<input checked="" type="checkbox"/> el. ovládaná zpětná zrcátka
VIN: WDF44 760313212119		el. stahování oken vpředu	<input checked="" type="checkbox"/> počet hnaných náprav 2
Objem motoru / výkon / palivo	21431 1201 N17	el. stahování oken vzadu	parkovací asistent vzadu
Počet dveří / Barva	5 LUKA A	tažné zařízení	<input checked="" type="checkbox"/> parkovací asistent vpředu
Rok výroby / Provoz od	2016 4.11.2016	střešní okno - mech., elekt.	myxch 1
Stav tachometru	85862	litá kola	
Platnost STK	11/2020	navigace	
Číslo účtu		vyhřívání sedadel	

PNEU - značka, rozměr, orig./prot., výška dezénu, letní/zimní:	Stav jednotlivých skupin:	Další informace k vozidlu:
LP: CONTINENTAL 3 LZ	Karoserie 1 2 3 4 5	
PP: 225/55R17C 3 LZ	Výbava karoserie 1 2 3 4 5	
LZ: 3 LZ	Motor 1 2 3 4 5	
PZ: 3 LZ	Převodovka 1 2 3 4 5	
R	Nápravy 1 2 3 4 5	

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA/POŠKOZENÉHO (podpisem klient stvrzuje, že byl seznámen s níže uvedenými informacemi):

- Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
- Poškození níže nepopsané nebo jinak nedoložené nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
- Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsáného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
- Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
- V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
- Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
- Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodní události a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

Forma likvidace: ☐ faktury za opravu ☐ rozpočet nákladů ☒ hraniční škoda - klient bude informován ☐ totální (úplná) škoda

POPIS POŠKOZENÍ - DRUH A ROZSAH POŠKOZENÍ, ZVOLENÁ TECHNOLOGIE OPRAVY: (A = výměna ANO, N = výměna NE, K = kontrola)

<input type="checkbox"/> PŘ kapota	<input type="checkbox"/> plato střechy	<input type="checkbox"/> Z kapota
<input type="checkbox"/> PŘ čelo	<input type="checkbox"/> LPŘ dveře	<input type="checkbox"/> Z čelo
<input type="checkbox"/> LPŘ blatník	<input type="checkbox"/> PPR dveře	<input type="checkbox"/> LZ blatník
<input type="checkbox"/> PPR blatník	<input type="checkbox"/> LZ dveře	<input type="checkbox"/> PZ blatník
<input type="checkbox"/> LPŘ podběh	<input type="checkbox"/> PZ dveře	<input type="checkbox"/> LZ podběh
<input type="checkbox"/> PPR podběh	<input type="checkbox"/> L práh	<input type="checkbox"/> PZ podběh
<input type="checkbox"/> PŘ sklo	<input type="checkbox"/> P práh	<input type="checkbox"/> Z sklo
<input type="checkbox"/> LPŘ - <input type="checkbox"/> PPR světlo	<input type="checkbox"/> L vnější zpětné zrcátko	<input type="checkbox"/> LZ - <input type="checkbox"/> PZ lampa
<input type="checkbox"/> LPŘ - <input type="checkbox"/> PPR blikáč	<input type="checkbox"/> P vnější zpětné zrcátko	<input type="checkbox"/> Z nárazník
<input type="checkbox"/> PŘ nárazník		<input type="checkbox"/> výztuha Z nárazníku
<input type="checkbox"/> výztuha PŘ nárazníku		
<input type="checkbox"/> PŘ maska		

došlo k rozbití rodu - a následně došlo k poškození motoru

- blok motoru poškozen

- opnutí otká

- přes poškození (dvakrát rodu)

- kontrola klíčového řídící IC

- kontrola opnutí + prahy K

+ poškození díky nevhodnému x

x následným poškozením kech zrcátka x

Kontakt pro objednání další prohlídky: Kooperativa 957 105 105 / ČPP 957 444 555

Poznámka k prohlídce: **- rozbití rodu + poškození motoru + poškození díky nevhodnému x**

Foto na serveru

TEL 606611469

Podpis <input type="checkbox"/> pojištěného <input type="checkbox"/> poškozeného <input type="checkbox"/> zmocněného KAR mobil s.r.o.	Místo a datum prohlídky: 7.12.20	Povinná následná prohlídka <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>	Razítko a podpis technika (za pojistitele): Global Expert, s.r.o. Brodský Lukáš os. č. 500084
--	---	--	--