

Číslo PU/Zakázky	E220251787	RZ	1TE4037	Plátce DPH		Leasing		VIN	UU10SDCV557095335
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.			Tovární značka/typ	Dacia / Dokker (11.2012->)				
Typ paliva	Benzín			Stav tachometru	66564	Odečteno			
Obsah/Výkon	1598 ccm / 75 kW			Datum první registrace	04.05.2017	Datum příští TK			
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1		185/65 R15		2		
P - Náprava 1		185/65 R15		2		
L - Náprava 2		185/65 R15		2		
P - Náprava 2		185/65 R15		2		

Díly na výměnu

KONDENZÁTOR KLIMATIZACE	PŘÍČNÍK NÁRAZ. PŘ.
PODBĚH KOLA S NOSNÍK PODÉL. KPL. PŘ. P.	PODBĚH KOLA BOČNICE PŘ. L.
PODBĚH KOLA BOČNICE PŘ. P.	PANEL PŘ. KPL.
MŘÍŽKA CHLADIČE	FIREMNÍ EMBLÉM PŘ.
BLATNÍK PŘ. L.	BLATNÍK PŘ. P.
DRŽÁK BLATNÍK PŘ. L. HOR.	DRŽÁK BLATNÍK PŘ. P. HOR.
KAPOTA	ZÁVĚS KAPOTA L.
ZÁVĚS KAPOTA P.	SVĚTLOMET PŘ. L.
SVĚTLOMET PŘ. P.	NÁRAZNÍK PŘ.
TLUMIČ NÁRAZU PŘ.	MŘÍŽKA NÁRAZNÍK PŘ. SPO.
POTRUBÍ SACÍ ČISTIČ VZDUCHU	VEDENÍ VZDUCHU PANEL PŘ.

Práce

POLOVINA PŘ. ČÁSTI VOZIDLA P. OPR.	
------------------------------------	--

Lakování

PŘÍČNÍK NÁRAZ. PŘ. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PODBĚH KOLA PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PROSTOR MOTOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PŘÍČNÍK PŘ. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
DRŽÁK BLATNÍKU PŘ. L. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	DRŽÁK BLATNÍKU PŘ. P. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)
KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	ZÁVĚS KAPOTA L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
ZÁVĚS KAPOTA P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

DALŠÍ INFORMACE


Komentář k VIN:

Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	--

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis /
	Místo prohlídky	Ijirkov
	Prohlídka provedena	19.07.2022, 09:17
	Mobilní technik	Zrzavecký, Daniel