

Číslo PU/Zakázky	E220344504	RZ	2TB9026	Plátce DPH		Leasing		VIN	WV1ZZZSYZM9040662
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.			Tovární značka/typ	Volkswagen / Crafter Skříň (SY/SX)(09.2016->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	15153	Odečteno			
Obsah/Výkon	2000 ccm / 103 kW			Datum první registrace	01.04.2021	Datum příští TK		01.04.2025	
Typ Převodovky					Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstev.)				Typ PU	Povinné ručení			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Continental	205/75 16		7		
P - Náprava 1	Continental	205/75 16		7		
L - Náprava 2	Continental	205/75 16		7		
P - Náprava 2	Continental	205/75 16		7		

Díly na výměnu

PODLAHA PLECH. ZA.	NOSNÍK PODÉL. L.
NOSNÍK PODÉL. P.	KONDENSÁTOR KLIMATIZ.
POTRUBÍ KONDENZÁTOR / VENTIL EXPANZNÍ	RADAROVÝ VYSÍLAČ
KRYTINA PODLAH. LOŽNÝ PROSTOR STŘED.	OBLOŽENÍ PODLAHY LOŽ. PROSTORU ZA.
LIŠTA KRYCÍ KRYTINA PODLAH. ZA.	KRYT KANÁLEK VODNÍ L.
KRYT KANÁLEK VODNÍ P.	VW - EMBLÉM
NOSNÍK PŘ.STĚNA	MŘÍŽKA CHLADIČE
LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE	BLATNÍK L. HOR.
BLATNÍK P. HOR.	KAPOTA PŘ.
ZÁVĚS VÍKA L.	ZÁVĚS VÍKA P.
SKLO ČELNÍ	SVĚTLOMET L.
SVĚTLOMET P.	SVĚTLOMET MLHOVÝ L.
KRYT L.	KRYT NÁRAZNÍKU PŘ.
STUPAČKA L.	KRYT NÁRAZNÍK PŘ.
VLOŽKA PŘ.	KRYT L.
KRYT P.	PŘÍČNÍK
DRŽÁK PODPĚRNÝ NÁRAZNÍK L.	DRŽÁK PODPĚRNÝ NÁRAZNÍK P.
ZAŘÍZENÍ TAŽ. PRO PŘÍVĚS	KULOVÁ HLAVICE
SKŘÍŇ ZÁSUVKA PŘÍVĚSU	BOČNICE STŘED L. VNĚ.
BOČNICE ZA. L. VNĚ.	UZAVÍRACÍ PLECH ZA. HOR.
UZAVÍRACÍ PLECH ZA. SPO.	NOSNÍK PŘ.STĚNA ZA.
KRYT NOSNÍK PŘ.STĚNA ZA.	DVEŘE KŘÍDLOVÉ ZA. L.
DVEŘE KŘÍDLOVÉ ZA. P.	TĚSNĚNÍ DVEŘE KŘÍDLOVÉ
JEDNOTKA OTVÍRÁNÍ L.	ZÁMEK KAPOTY L. SPO.
TŘMEN ZAJIŠŤOV. ZA. L.	OBLOŽENÍ DVEŘE KŘÍDLOVÉ L.
OBLOŽENÍ DVEŘE KŘÍDLOVÉ P.	LIŠTA OCHR. STĚNA ZA. L.
LIŠTA OCHR. STĚNA ZA. P.	KONCOVÝ DÍL NÁRAZNÍK ZA. L.
KONCOVÝ DÍL NÁRAZNÍK ZA. P.	NÁRAZNÍK ZA.
KRYT NÁRAZNÍK ZA. L.	KRYT NÁRAZNÍK ZA. P.
PŘÍČNÍK NÁRAZNÍKU ZA.	VODICÍ PROFIL ZA. L.
VODICÍ PROFIL ZA. P.	VEDENÍ VZDUCHU SPO.
CHLADIČ	VEDENÍ VZDUCHU PŘ. L.
VEDENÍ VZDUCHU PŘ. P.	VEDENÍ VZDUCHU L. SPO.
VEDENÍ VZDUCHU P. SPO.	TĚSNĚNÍ HOR.
VEDENÍ VZDUCHU L. HOR.	VEDENÍ VZDUCHU P. HOR.
VĚTRÁK EL. / KROUŽEK VENTILÁTORU	NÁPLŇ - CHLADIVO KLIMATIZACE
NÁPLŇ - CHLADÍCÍ KAPALINA	

Díly na kontrolu / diagnostika	
SNÍMAČ RADAR SEŘÍDIT/NASTAVIT	GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE
DIAGNOSTIKA	KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA
KONTROLA - MOTOR	KONTROLA - MOTOR A PŘEVODOVKA
KONTROLA - Z NÁPRAVA	


Práce	
D-SLOUPEK ZA. L. KPL. OPR.	BOČNICE ZA. L. VNI. OPR.
PŘETAŽENÍ	NAPUSTIT / VYPUSTIT KLIMATIZACI
PŘÍPRAVA DOZERU	VOZIDLO USTAVIT NA ROVNACÍ RÁM (STOLICI)

Lakování	
D-SLOUPEK ZA. L. KPL. (OPR. LAK ST.III)	PODLAHA PLECH. ZA. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NOSNÍK PODÉL. L. STŘ. (VNITŘ. DÍL ST.II)	NOSNÍK PODÉL. P. STŘ. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KRYT MOTORU PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	ZÁVĚS KRYTU PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
ZÁVĚS KRYTU PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	BOČNICE VNITŘ. ZA. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BOČNICE PŘ. L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	BOČNICE ZA. L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
UZAVÍRACÍ PLECH ZA. (POVRCH ST.II)	NOSNÍK PŘ.STĚNA ZA. (VNITŘ. DÍL ST.II)
DVEŘE KŘÍDLOVÉ ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	DVEŘE KŘÍDLOVÉ ZA. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)

Nesouvisející poškození	
KRYT ZRCÁTKA PŘ. L.	KRYT ZRCÁTKA PŘ. P.

DALŠÍ INFORMACE	
Komentář k VIN: Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Zalomený klíček ve spínací skřínce. Nelze otevřít přední kapotu - možnost dalšího vážného poškození.	

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA 1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění. 3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění. 4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události. 5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození. 6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků. 7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům. 8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu. 9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz , případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz .			

	U prohlídky přítomen	Servis / Ludvík
	Místo prohlídky	HK
	Prohlídka provedena	15.09.2022, 10:45
	Mobilní technik	Kocián, Jiří