

Číslo PU/Zakázky	E260401032	Plátce DPH		Leasing		VIN	W0VEFYHT2NJ639458
RZ	2TI9471	Tovární značka/typ	Opel / Combo E Cargo (2018->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.	Stav tachometru	52689	Odečteno			
Motor	motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF	Datum první registrace	12.08.2022	Datum příští TK			
Typ Převodovky	převodovka 5-rychl.		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Povinné ručení			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku				

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	195/65 15	Letní	6		
P - Náprava 1	Barum	195/65 15	Letní	6		
L - Náprava 2	Barum	195/65 15	Letní	6		
P - Náprava 2	Barum	195/65 15	Letní	6		

Díly na výměnu

LIŠTA OCHR. DVEŘE / BOČNICE L.	PLECH NOSNÝ SVÍTILNA ZA. L.
BLATNÍK VNITŘ. ZA. L.	DVEŘE ZADNÍ KŘÍDLOVÉ (NEPROSKLENO) L.
LEPICÍ SADA SKLO DVEŘÍ ZA. L.	SVÍTILNA ZA. L.
UZÁVĚR PALIV. NÁDRŽE PLNĚNÍ PALIVEM	SKŘÍŇ HRDLO PALIV. NÁDRŽE PLNICÍ (DIESEL)
OBLOŽENÍ ZA. (BEZ LAKU) L.	OBLOŽENÍ ZA. (BEZ LAKU / SYSTÉM PARK.) STŘED.
OCHRANA PROTI NÁRAZU ZA.	DRŽÁK ZÁŘ VOZIDLA / SVÍTILNA ZA. L.
VEDENÍ OBLOŽENÍ ZA. L. BOČ.	NÁBOJ KOLA S LOŽISKO ZA. L.
DRŽÁK BRZDA ZA. L.	PNEU RADIÁL. ZA. P.
OCELOVÝ RÁFEK 6,5JX15 ZA. P.	

Díly na kontrolu / diagnostika

NOSNÍK NÁPRAVY ZA. VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT	SOUSTAVA BRZD. ODVZDUŠNIT
KOLO ZA. L. VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT	015: KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA
018: KONTROLA - Z NÁPRAVA	

Práce

ČÁSTEČNÁ NÁHRADA PLECH VNITŘ. OPRAVIT	
---------------------------------------	--

Lakování

PLECH NOSNÝ SVÍTILNA ZA. L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	BOČNICE L. KPL. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
DVEŘE KŘÍDLOVÉ ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	VÍKO NÁDRŽE PALIV. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

Nesouvisející poškození

Dveře PZ	Střecha
Vnější zrcátko PŘ.	Nárazník PŘ.

DALŠÍ INFORMACE

TP - Nutné doložit TP.
V případě použití originálních dílů je nutno vždy doložit nákupní doklady prokazující použití originálních náhradních dílů na opravu vozidla.
Nutno doložit fotodokumentaci prokazující výměnu výřezového dílu skeletu karoserie vč. fotodokumentace vozidla před lakem.
Následná prohlídka - Nutná následná prohlídka po odstrojení.

Forma likvidace	Faktura za opravu	Druhá prohlídka	Ano	Akceptace smluvní opravy
-----------------	-------------------	-----------------	-----	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.

5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / p.Váňa
	Místo prohlídky	Kladno
	Prohlídka provedena	20.07.2026, 16:25
	Mobilní technik	OLIČ, Lukáš