

Číslo PU/Zakázky	E220449707	RZ	1TB3179	Plátce DPH	Ano	Leasing	Ne	VIN	WDB9062331N678507
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.			Tovární značka/typ	Mercedes-Benz / Sprinter II Valník/DoKa (01.2006->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	70000	Sděleno			
Obsah/Výkon	/ 120 kW			Datum první registrace	12.07.2016	Datum příští TK	01.06.2024		
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

## POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - vyr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	225/65 R16	Zimní	6		Ocel
P - Náprava 1	Barum	225/65 R16	Zimní	6		Ocel
L - Náprava 2	Barum	225/65 R16	Zimní	6		Ocel
P - Náprava 2	Barum	225/65 R16	Zimní	6		Ocel

## Díly na výměnu

NOSNÍK PODÉL. PŘ. L.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. P.
OCHRANA PROTI PODJETÍ PŘÍČNÍK ZA. ZA.	PŘÍČNÍK PŘ.
KONDENZÁTOR	DRŽÁK MOTOR VENTILÁTORU
OCHRANA CHLADIČE	KPL. DÍL JIŽ SE NEDODÁVÁ JEDNOTLIVÉ DÍLY OBJEDNÁVKA
KPL. DÍL JIŽ SE NEDODÁVÁ JEDNOTLIVÉ DÍLY OBJEDNÁVKA	KRYT ZRCÁTKA TROJÚHEL. VNĚJŠÍ L.
DVEŘE ZA. P.	MODUL PŘ.
MŘÍŽKA CHLADIČE	KRYT MŘÍŽKA CHLADIČE
OPLECH. PŘ. ČÁSTI VOZ. L.	OPLECH. PŘ. ČÁSTI VOZ. P.
SVĚTLOMET PŘ. L.	SVĚTLOMET PŘ. P.
NÁRAZNÍK PŘ.	MŘÍŽKA NÁRAZNÍK PŘ.
KRYT ZNAČKA REGISTR. PŘ.	HVĚZDA MERCEDES ZA.
NÁPIS SPRINTER	ZNAČKA REGISTR. 216 CDI
SVĚTLO KONC. L. KPL.	SVĚTLO KONC. P. KPL.
POTRUBÍ CHLAD.OKRUHU SERVOŘÍZENÍ	RÁFEK PŘ. L.
CHLADIČ	KRYT VENTILÁTORU
KRYT CHLADIČE L.	KRYT CHLADIČE P.
KRYT CHLADIČE HOR.	KRYT CHLADIČE L. SPO.
KRYT CHLADIČE P. SPO.	VENTILÁTOR KPL.
CHLADIČ PLN. VZDUCHU	ZÁMEK STĚNA ZA. VALNÍK L.

## Díly na kontrolu / diagnostika

VŠECHNY DÍLY TEN DVEŘE ZA. ZA. P. PŘESTAVIT (DVEŘE VYMONT.)	MODUL PŘ. ROZM.+SMONT. (VYMONT.) OBSAHUJE: OCHRANA CHLADIČE, MŘÍŽKA CHLADIČE, KRYT POD MŘÍŽKA VZDUCHU NA PŘ. ČÁST VOZIDLA VYM.+ZAM., KRYT MŘÍŽKA CHLADIČE, SVĚTLOMET PŘ. L., SVĚTLOMET PŘ. P., NÁRAZNÍK PŘ., MŘÍŽKA NÁRAZNÍK PŘ., KRYT ZNAČKA REGISTR. PŘ., POTRUBÍ CHLAD.OKRUHU SERVOŘÍZENÍ, KRYT VENTILÁTORU, KRYT CHLADIČE L., KRYT CHLADIČE P., KRYT CHLADIČE HOR., KRYT CHLADIČE L. SPO., KRYT CHLADIČE P. SPO., VENTILÁTOR KPL.
DODATEK K MODUL PŘ. KPL. ROZM.+SMONT. (VOZ. S KLIMATIZACE)	KAMERA MULTIFUNKCE SEŘÍDIT/NASTAVIT (PŘEDCH. POŠKOZENÍ)
SERVOŘÍZENÍ NA FUNKCE PŘEZKOUŠET (S KONTROLA TĚSNOSTI) A MECH. DÍLY PŘEZKOUŠET	PNEU PŘ. L. VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT
KOLO DISKOVÉ ZA. P. VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT	KRÁTKODOBÝ TEST PROVĚST

## Práce

DVEŘE ŘIDIČE OPR.	
-------------------	--

## Lakování

PŘÍČNÍK ZA. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PŘÍČNÍK NA PŘ. ČÁST VOZIDLA (VNITŘ. DÍL ST.II)
DVEŘE ŘIDIČE KPL. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)	DVEŘE ZA. ZA. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
A-SLOUPEK L. (OPR. LAK ST.III)	PODBĚH PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PODBĚH PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	OBLOŽENÍ MŘÍŽKA VZDUCHU NA PŘ. ČÁST VOZIDLA SPO.ZA. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)

Nesouvisející poškození	
STĚNA ZA. (korozе laku)	SKLO ČELNÍ PŘ.
STĚNA VALNÍKU ZA. L.	STĚNA VALNÍKU ZA. P.

## DALŠÍ INFORMACE

## Komentář k VIN:


Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

TP - Nutné doložit TP.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	----

## DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách [www.koop.cz](http://www.koop.cz), případně [www.kooportal.cz](http://www.kooportal.cz) a [www.cpp.cz](http://www.cpp.cz).

	U prohlídky přítomen	Servis / Krepis
	Místo prohlídky	České Budějovice
	Prohlídka provedena	24.11.2022, 13:35
	Mobilní technik	Farský, Lukáš