

Číslo PU/Zakázky	E200261967	RZ	1TI3985	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	WV1ZZZ2KZFX045244
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	VW [06] / Caddy III 08/10-05/15 (2C) [V] [S] [3D] [IRE] [C6]				
Typ paliva	CNG			Stav tachometru	91 653 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1984 ccm / 80 kW			Datum první registrace	30.10.2014	Datum příští TK		..	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Horší				Stav laku	Odpovídající			

## POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
------	------------------------	--------	----------	---------------------	-----------------	-----------------

## Díly na výměnu

PNEU Z L	KŘÍDLO DVEŘÍ Z L
DRŽ-ŽÁROVEK SVĚTL RZ	KRYT Z-NÁRAZNÍKU
DRŽÁK ČIDLA VNĚ Z L	DRŽÁK ČIDLA VNI Z L
KONCOVÉ SVĚTLO L	LIST PRUŽINA Z L
TLUMIČ PÉROVÁNÍ Z L	BOČNÍ RÁM L KPL
STŘECHA	BOK VNI Z L
ZAD-ČELO	DRŽÁK NÁRAZN Z L
KONCOVÝ NOSNÍK Z	PODÉLNÍK Z L ( ČÁST )
DRŽÁK KONC-SVĚTLA L	D-SLOUPEK L VNI
PRODL H D-SLOUPKU L	VÝZT Z L ZÁVĚSU
VÝZT D D-SLOUPKU L	PRODL BOKU VNI L
PANEL BOČNICE Z L	BEZP-PÁS P L
ŘÍD-JEDNOTKA AIRBAGU	VLOŽKA PODBĚHU Z L
UPEV-S Z-NÁRAZNÍKU	PŘÍČNÍK Z
VEDENÍ L Z-NÁRAZNÍKU	ZÁVĚS D KŘÍDL-DVEŘ L
ARETACE KŘÍDL-DVEŘÍ	VNITŘ-MADLO KŘÍDL-DV
KRYT KONC-SVĚTLA L	KRYT DVOUKŘÍD-DV L
DRŽÁK SVĚTLA L	UPEV-S PANELU DVEŘ L
BOK D Z L ( ČÁST )	LIŠTA BOČNICE L
VĚTR-MŘÍŽKA Z L	PANEL Z-ČELA
PODLAHA Z ( ČÁST )	DRŽÁK Z-ZÁMKU
RÁM MASKY L	VÍKO NÁDRŽE
KRYT HRDLA NÁDRŽE	PLNICÍ HRDLO

## Díly na kontrolu / diagnostika

DOZER v-z	
-----------	--

## Práce

KŘÍDLO DVEŘÍ Z P ( Opravit )	ROVNACÍ RÁM PAUŠÁL
ROVN-RÁM PŘIPRAVIT voz v-z	

## Lakování

KŘÍDLO DVEŘÍ Z L ( lak nového dílu )	KŘÍDLO DVEŘÍ Z P ( lak po opravě )
BOČNÍ RÁM L KPL ( lak nového dílu )	STŘECHA ( lak nového dílu )
BOK VNI Z L ( lak nového dílu )	ZAD-ČELO ( lak nového dílu )
PODÉLNÍK Z L ( lak nového dílu )	DRŽÁK KONC-SVĚTLA L ( lak nového dílu )
VÝZT D D-SLOUPKU L ( lak nového dílu )	BOK D Z L ( lak nového dílu )
PODLAHA Z ( lak nového dílu )	DRŽÁK Z-ZÁMKU ( lak nového dílu )


## DALŠÍ INFORMACE

TP - Nutné doložit TP. Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Hradíme náklady, které je nutné účelně vynaložit na odstranění následků škodné události. Možnost dalšího poškození po odstrojení.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------

## DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách [www.koop.cz](http://www.koop.cz), případně [www.koopportal.cz](http://www.koopportal.cz) a [www.cpp.cz](http://www.cpp.cz).

	U prohlídky přítomen	Servis , p.Jelínek
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	kladno
	Prohlídka provedena	7.9.2020, 11:12
	Mobilní technik	Petr Mareška

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

---

Základ výbavy podle AudaVin?      Ano  
Změna výbavy při prohlídce?      Ne

## VÝBAVA VOZIDLA

1984 CCM (2.0 LTR) 80KW ECOFUEL (ZEMNÍ PLYN) [TN2/D7R] 2) BSX	2-VRSTVÝ UNI
5-STUPŇOVÁ [G0C/0EM/0EJ/0AH/0A4] MQ200/250	6 J X 15 [C4B]
ALTERNÁTOR 140 A [8GU]	BRZDY VPŘEDU 288X25 [1ZE]
CLIMATIC [KH6]	KŘÍDLOVÉ ZADNÍ DVEŘE PROSKLENÉ [3RE/3RD]
KRYTY KOL STŘEDNÍ VELIKOSTI [1NE]	MLHOVKY [8WD/8WH]
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVAČ PLUS/PALUBNÍ POČÍTAČ [9Q5]	OD 09/14
OVLÁDÁNÍ OKEN ELEKTR [4R4]	PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU [7X1]
PODLAHOVÁ KRYTINA PRYŽ [5AC/5BC]	POSUVNÉ DVEŘE VPRAVO [5R2]
PŘEPÁŽKA S OKNEM [3CG]	TLAKOVÁ LAHEV NA NAHUŠTĚNÍ PNEU [1G8]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ/VYHŘÍVANÁ [6XN]	VYHŘÍVANÉ ZADNÍ SKLO [4HH]
ZADNÍ STĚRAČ [8M1]	

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.  
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.  
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.