

Číslo PU/Zakázky	E220157861	RZ	9T49650	Plátce DPH	Ano	Leasing	Ne	VIN	WV1ZZZ2HZFH002794
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.			Tovární značka/typ	Volkswagen / Amarok (2HA/2HB/S1B)(03.2010->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	83143	Odečteno			
Obsah/Výkon	/			Datum první registrace	17.10.2014	Datum příští TK			
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Wrangler	205/ 16		9		
P - Náprava 1	Wrangler	205/ 16		9		
L - Náprava 2	Wrangler	205/ 16		9		
P - Náprava 2	Wrangler	205/ 16		9		

Díly na výměnu

RÁM ŽEBŘINOVÝ KPL.	KRYT AIRBAG SPOLUJEZDCE
PÁS BEZPEČ. TŘÍBODOVÝ ZA. L.	ODVOD VODY
PŘÍČNÍK PŘ. SPO.	PĚNOVÁ HMOTA VÝZTUHA NÁRAZNÍKU PŘ.
PODBĚH KOLA PŘ. L.	UZAVÍRACÍ PLECH PODBĚH KOLA PŘ. L.
NOSNÍK PŘ.STĚNA PŘ.	ULOŽENÍ SVĚTLOMETU PŘ. L.
ET V AKTIVOVANÝ VV NE INSTAL.	UZAVÍRACÍ PLECH PŘ.
ET V AKTIVOVANÝ VV NE INSTAL.	BLATNÍK PŘ. L.
BLATNÍK PŘ. P.	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.	KAPOTA PŘ.
ZÁVĚS VÍKA PŘ. L.	ZÁVĚS VÍKA PŘ. P.
SKLO ČELNÍ	RAMÉNKO STĚRAČE L.
UCHYCENÍ STĚRAČE	SVĚTLOMET PŘ. L.
SVĚTLOMET PŘ. P.	SMĚROVKA BOČ. PŘ. L.
NÁRAZNÍK PŘ.	ET V AKTIVOVANÝ VV NE INSTAL.
RAMENO PŘÍČ. PŘ. L. HOR.	HLAVA LOŽISKA ČEPU KOLA PŘ. L.
TLUMIČ PLYNOVÝ PŘ. L.	AIRBAG ŘIDIČE
PNEU - 205R16C 110 T	KOLO DISKOVÉ HLINÍK PŘ. L.
PNEU - 205R16C 110 T	PNEU - 205R16C 110 T
KOLO DISKOVÉ HLINÍK ZA. L.	

Díly na kontrolu / diagnostika

VOZIDLO PŘ. + ZA. ZMĚŘIT * PODLE OPR.	GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE
---------------------------------------	-------------------

Práce

DVEŘE PŘ. L. VYKLEPAT	A-SLOUPEK L. SPO. VNI. ROVNAT
-----------------------	-------------------------------

Lakování

RÁM ŽEBŘINOVÝ KPL. (VYMONTOVANÝ DÍL) (POVRCH ST.II)	DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)
PŘÍČNÍK PŘ. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PODBĚH KOLA PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NOSNÍK PŘ.STĚNA PŘ. (VNITŘ. DÍL ST.II)	ULOŽENÍ SVĚTLOMETU L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	ZÁVĚS KRYTU PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
ZÁVĚS KRYTU PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	

Nesouvisející poškození

KRYT(KA) PŘ. P.	ZÁŘ NAKLÁDACÍ @ OPRAV. SADA ZÁŘ NAKLÁDACÍ ZA. L.
-----------------	--

DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:
 Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.
 Motor nenafočen nejde otevřít kapota

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.


5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / Macháček
	Místo prohlídky	Trutnov
	Prohlídka provedena	11.05.2022, 10:26
	Mobilní technik	Černá, Dana