

Číslo PU/Zakázky	E220411963	RZ	1TE2355	Plátce DPH	Ano	Leasing	Ne	VIN	TMBJJ6NJ6HZ142026
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.			Tovární značka/typ	Skoda / Fabia Combi (NJ5)(10.2014->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	226686	Odečteno			
Obsah/Výkon	/ 66 kW			Datum první registrace	10.03.2017	Datum příští TK		01.03.2023	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	185/60 15	Zimní	8		
P - Náprava 1	Barum	185/60 15	Zimní	8		
L - Náprava 2	Barum	185/60 15	Zimní	8		
P - Náprava 2	Barum	185/60 15	Zimní	8		

Díly na výměnu

KONDENZÁTOR + VYSOUŠEČ	AIRBAG SPOLUJEZDCE
KRYT	PÁS BEZPEČ. PŘ. L.
PÁS BEZPEČ. PŘ. P.	STĚNA PŘ. KPL.
MŘÍŽKA CHLADIČE	LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE
BLATNÍK PŘ. L.	KUS SPOJOV. PŘ. L.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.	KAPOTA
SKLO ČELNÍ	SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. L.
SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	KONZOLA AKUMULÁTORU
NÁRAZNÍK PŘ.	TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.
MŘÍŽKA VEDENÍ VZDUCHU	KRYT L.
VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ.	VODICÍ PROFIL L.
AIRBAG ŘIDIČE	ODHLUČNĚNÍ
CHLADIČ VODY PŘÍDAV. PRO PLNICÍ VZDUCH	TĚSNĚNÍ CHLADIČ
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE L.	

Díly na kontrolu / diagnostika

RADAR FUNKCE RUČNÍ BRZDY SEŘÍDIT/NASTAVIT	SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT
GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE	SVĚTLOMET MLHOVÝ OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE OBSAHUJE: KRYT L.

Práce

A-SLOUPEK L. KPL. OPR.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. HOR. OPR.
------------------------	--------------------------------

Lakování

DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III) (-50%)	SLOUPEK ZÁVĚSU L. (OPR. LAK ST.III)
NOSNÍK PODÉL. PODBĚH KOLA L. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

Nesouvisející poškození


DVEŘE PŘ. L. (-50%)	
---------------------	--

DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:

Nesouvisí: lp. dveře u kliky, Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ano
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA					
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.</p> <p>4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.</p>					

	U prohlídky přítomen	Servis / Ondra
	Místo prohlídky	Třebíč
	Prohlídka provedena	01.11.2022, 11:43
	Mobilní technik	Sekerka, Jan