

Číslo PU/Zakázky	E230158007	Plátce DPH		Leasing		VIN	TMBJP6NJ8LZ068941
RZ	1TU2813	Tovární značka/typ	Skoda / Fabia Combi (NJ5)(10.2014->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.	Stav tachometru	44582	Odečteno			
Motor	motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI	Datum první registrace	21.01.2020	Datum příští TK		01.01.2024	
Typ Převodovky	převodovka 5-rychl.		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	185/60 R15	Zimní	6		
P - Náprava 1	Barum	185/60 R15	Zimní	6		
L - Náprava 2	Barum	185/60 R15	Zimní	6		
P - Náprava 2	Barum	185/60 R15	Zimní	6		

Díly na výměnu


PLECH STŘECHY VNĚJ.	ZESÍLENÍ STŘECHY STŘED.
ZESÍLENÍ STŘECHY ZA. STŘ.	VÝZTUHA L. STŘ.
ZESÍLENÍ STŘECHY ZA.	NOSIČ STŘEŠ. PODÉL. L.
SKLO BOČ. ZA. L.	KONDENZÁTOR + VYSOUŠEČ
DVEŘE PŘ. L.	ZÁMEK DVEŘÍ PŘ. L.
DVEŘE ZA. L.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
SKLO DVEŘÍ ZA. L.	SKLO DVEŘÍ PEVNÝ ZA. L.
KONSTRUKCE SEDADLA PŘ. L.	KOSTRA OPĚRADLA PŘ. L.
PÁS BEZPEČ. PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. P.
ZÁMEK TLAČÍTKA PŘ. L.	OBLOŽENÍ STROPU TVAROV.
TLUMENÍ STŘECHA ZA.	TLUMENÍ STŘECHA PŘ.
TLUMENÍ STŘECHA STŘED.	STĚNA PŘ. KPL.
MŘÍŽKA CHLADIČE	LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE
SKODA ZNAČKA PŘ.	BLATNÍK PŘ. L.
BLATNÍK PŘ. P.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.	KAPOTA
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. L.
SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. P.	SVĚTLOMET MLHOVÝ L.
SVĚTLOMET MLHOVÝ P.	NÁRAZNÍK PŘ.
MŘÍŽKA VEDENÍ VZDUCHU PŘ. STŘ.	VODICÍ PROFIL NÁRAZNÍK L.
VODICÍ PROFIL NÁRAZNÍK P.	VÝŘEZOVÝ DÍL - BLATNÍK ZA. L.
VÝŘEZOVÝ DÍL - BLATNÍK ZA. P.	DVEŘE ZA. VÝKLOP.
OZNAČENÍ MODELU MODEL	OZNAČENÍ MODELU SKODA
SVĚTLO KONC. P.	RAMENO PŘÍČ. PŘ. L.
HLAVA LOŽISKA ČEPU KOLA PŘ. L.	TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.
KOLO DISKOVÉ OCEL PŘ. L.	OBLOŽENÍ PODLAHY VOZIDLA L.
OBLOŽENÍ PODLAHY VOZIDLA P.	ODHLUČNĚNÍ
CHLADIČ	CHLADIČ VODY PŘÍDAV. PRO PLNICÍ VZDUCH
TĚSNĚNÍ CHLADIČ	ULOŽENÍ PRYŽ. L. SPO.
DRŽÁK CHLADIČE P.	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE L.
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE P.	

Díly na kontrolu / diagnostika	
RADAROVÝ VYSÍLAČ FUNKCE RUČNÍ BRZDY SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE	SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT
GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE	SVĚTLOMET MLHOVÝ OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE
HŘÍDEL KLOUB. P. VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT	NOSNÍK AGREGÁTŮ VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT
HŘÍDEL KLOUB. L. VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT	VOZIDLO PŘ. + ZA. ZMĚŘIT * PODLE OPR.
TLUMIČ ODPRUŽ. P. VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT	PŘEVODOVKA ŘÍZENÍ VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT
TĚLESO NÁPRAVY ZA. VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT	

Lakování	
STŘECHA (NOVÝ DÍL ST.I-E)	DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
DVEŘE ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	BOČNICE ZA. L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
BOČNICE ZA. P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	DVEŘE ZA. VÝKLOP. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
NÁRAZNÍK ZA. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR.LAK K3)	

DALŠÍ INFORMACE
Na vozidle jsou zimní pneu na všech kolech. Min. 4mm hloubka vzorku. Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Polepy vozu

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA			
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění. 3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění. 4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události. 5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození. 6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků. 7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům. 8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu. 9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.			

	U prohlídky přítomen	Servis / p. Matas
	Místo prohlídky	Vodňany
	Prohlídka provedena	06.04.2023, 13:31
	Mobilní technik	Kratochvíl, Petr