

## Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Mercedes Benz	Pojízdné (ANO/NE)	NE (z důvodu vybité baterie)
Model	Vario	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	8T57435	Místo stání vozidla	Hradec Králové, Bratří Štefanů 974
Rok výroby/první registrace	2008		
Stav tachometru	205938		
STK/Emise	4.3.2022 / 4.3.2022		

Výbava vozidla							
1. Majitel			Rádio			Tónovaná skla	
Koupeno v ČR	X		GPS navigace			Kožená sedadla	
Servisní knížka			Elektrická zrcátka			4x4	X
Návod k obsluze			Elektrická okna	X		Uzávěrka diferenciálu	X
Počet klíčů	2		Přídavné světlomety / mlhovky			Automatická převodovka	
Zamykání řadící páky			Tažné zařízení			Ochranné rámy	
Klimatizace			Zadní stěrač			Naviják	
Airbag			Ostřikovač světel			Alu kola	
Tempomat			Střešní okno			Letní pneu	
Centrální zamykání			Nastavitelný volant			Zimní pneu	X
Servo řízení	X		Otáčkoměr	X		Přezuto na letní/zimní	Z
Handsfree			Palubní počítač			Vyhřívaná sedadla	
Imobilizér			Parkovací senzory			Vyhřívaná zrcátka	
Garážovaný						ABS	X

## Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

montážní plošina, tachograf

Podrobný popis závad:

silná koroze karoserie, podvozku, výfuku i montážní plošiny, uhníly držák žebříku, koroze nástupních schůdků, nefunkční zámek dveří řidiče - nelze otevřít z venku, nefunkční natáčení koše - uvolněný koš - samovolně se otáčí, nefunkční ovládání z koše - jen ze spodního stanoviště, špatná funkce automatického rozložení podpěrných patek, chybí dřevěné podložky pod patky, jedna podpěra nedorovná rovinu, kosmetické vady - škrábance a promáčkliny, lak poškozený od polepů, silně zněčištěný interiér, poškozené vnitřní i venkovní plasty, zvýšené vůle řízení, náprav, řazení a kardanu, netěsnost motoru a převodovky, slabší autobaterie, poškozené čalounění sedaček

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

24.9.2021, Tomáš Rejchrt