

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	ŠKODA OCTAVIA	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Registrační značka	1TF8839	EKO poplatek	1. neplatí se (EURO 3 a výše)
Rok výroby/první registrace	2017	Místo stání vozidla	U Plynárny 1388/18, Praha 4, 140 00
Stav tachometru	131.929Km		
STK/Emise	22.08.2025 / 22.08.2025		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4			
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka			
Zamykání řadicí páky	X	Tažné zařízení		Ochranné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X	Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel	X	Alu kola	X		
Tempomat	X	Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	Letní		
Handsfree	X	Palubní počítač	X	Vyhřívání sedadla	X		
Imobilizér	X	Parkovací senzory	X	Vyhřívání zrcátka	X		
Garážovaný				ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

elektronická DZ platná do 28.1.2026, 2x klíček DO + 2x klíček Construct, 4x zimní pneumatika na plechových discích, gumové koberečky, přední LED světlomety

Podrobný popis závad:

Kosmetické vady karoserie, škrábance, promáčkliny, počínající koroze karoserie, podvozku a výfuku, znečištěný interiér, slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km.

Vozidlo bylo provozováno s firemním polepem, zájemce proto bere na vědomí, že po odstranění polepu specializovanou firmou se může objevit poškození, příp. jiné zabarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení vítězné ceny.

Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, resp. údaje v Registru vozidel na adrese <https://www.dataovozidlech.cz/>. Údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu. Servisní záznamy vozidla lze dodat na vyžádání.

rozkousané tlumení motoru přední kapoty, oděrka levého zpětného zrcátka, odřená klika LZ dveří, rýha horní hrany zadního nárazníku, oděrka kliky PP dveří

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

21.05.2025, Tomáš Jandera