

Číslo PU/Zakázky	E260532362	Plátce DPH	Ano	Leasing		VIN	UU1DJF01375592807
RZ	2TV4134	Tovární značka/typ	Dacia / Duster III (01.2024->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.	Stav tachometru	5317	Odečteno			
Motor	Mild-Hybrid 96 kW (motor 1,2 Ltr. -	Datum první registrace	01.12.2025	Datum příští TK		01.12.2029	
Typ Převodovky			Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Continental	215/65 17	Celoroční	7		
P - Náprava 1	Continental	215/65 17	Celoroční	7		
L - Náprava 2	Continental	215/65 17	Celoroční	7		
P - Náprava 2	Continental	215/65 17	Celoroční	7		

Díly na výměnu	
PLECH STŘECHY	KONSTRUKČNÍ LEPIDLO PRO KAROSÁŘSKÉ PRÁCE PLECH STŘECHY
SVORKA PLECH STŘECHY	1-K-LEPICÍ SADA SKLO ČELNÍ
NOSIČ STŘEŠ. PODÉL. P.	SVORKA UPEVN. ROZŠÍŘENÍ PRAHU L.
ROZŠÍŘENÍ PRAHU P.	KONSTRUKČNÍ LEPIDLO PRO KAROSÁŘSKÉ PRÁCE RÁM BOČ. P.
INF. ŠTÍTEK ZÁCHRANNÁ KARTA S ÚDAJI NÁLEPKA SKLO ČELNÍ	SNÍMAČ NÁRAZU DVEŘE PŘ. P.
ŠROUB UPEVN. AIRBAG HLAV.-JEDNOTKA L.	ŠROUB UPEVN. AIRBAG HLAV.-JEDNOTKA P.
DVEŘE PŘ. P.	PÁSEK PLSŤOVÝ (SAMOLEPICÍ) LIŠTA ŠACHTY DVEŘÍ PŘ. P. VPŘ.
PÁSEK PLSŤOVÝ (SAMOLEPICÍ) LIŠTA ŠACHTY DVEŘÍ PŘ. P. ZA.	PÁSKA LEPICÍ ULOŽENÍ SPOUŠTĚČE OKNA DVEŘE PŘ. P.
PRVEK UPEVN. SKLO DVEŘÍ PŘ. P.	HMOTA TĚSN. FÓLIE DVEŘÍ TĚSN. PŘ. P.
FÓLIE DVEŘÍ TĚSN. PŘ. P.	NÝTY REPRODUKTOR VE DVEŘÍCH PŘ. P.
TĚSN. PROSTŘEDEK OCHRANA PROTI KOROZI PRO TĚSNĚNÍ MÍST PRO MONTÁŽ ZÁVĚSY DVEŘÍ PŘ. P.	ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. P. HOR.
ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. P. SPO.	PÁSEK OMEZOVAČE DVEŘÍ PŘ. P.
SKLO DVEŘÍ PŘ. P.	LIŠTA ŠACHTY OKEN. DVEŘE PŘ. P. VNI.
LIŠTA ŠACHTY OKEN, DVEŘE PŘ. P. VNĚ.	VLOŽENÝ KUS VLOŽKA ZÁMKU DVEŘE PŘ. P.
OBLOŽENÍ DVEŘÍ PŘ. P.	SVORKA OBLOŽENÍ DVEŘÍ PŘ. L.
LIŠTA BOČ. OCHR. DVEŘE PŘ. P.	KLIKA DVEŘÍ PŘ. P. VNĚ.
TĚLESO VNĚJ. ZRCÁTKA S SMĚROVKA P.	KRYT ZRCÁTKO VNĚJ. P.
SKLO ZRCÁTKA P.	TĚSN. PROSTŘEDEK OCHRANA PROTI KOROZI PRO TĚSNĚNÍ MÍST PRO MONTÁŽ ZÁVĚSY DVEŘÍ ZA. P.
LIŠTA BOČ. OCHR. DVEŘE ZA. P.	ROZŠÍŘENÍ DVEŘÍ VÝŘEZ BLATNÍKU PRO KOLO ZA. P.
ŠROUB UPEVN. KONZOLA SEDADLA / PODLAHA KAROSERIE SEDADLO SPOLUJEZDCE	RÁM BOČ. POLOVINA PŘ. P. KPL.
VÝZTUHA PODBĚH KOLA PLECHOVÁ STOJINA PŘ. P.	VÝZTUHA A-SLOUPEK P.
VÝZTUHA RÁM SKLA ČELN. P. BOČ.	MŘÍŽKA KRYTU PŘÍV. VZDUCHU
ZÁTKA MŘÍŽKA KRYTU PŘÍV. VZDUCHU	PLECH PŘ. P. BOČ.
SVORKA UPEVN. ROZŠÍŘENÍ BLATNÍKU PŘ. L.	BLATNÍK PŘ. P.
OPRAV. SADA BLATNÍK PŘ. P.	NÝT DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. P.
DRŽÁK BLATNÍKU PŘ. P.	DRŽÁK BLATNÍKU PŘ. P. HOR.
DÍL PŘ. VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.	DÍL ZA. VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.
ROZŠÍŘENÍ BLATNÍKU PŘ. P.	KAPOTA
OPRAV. SADA KAPOTA	ZÁTKA IZOLACE PROTIHLUK.
ZÁVĚS KAPOTA L.	TĚSN. PROSTŘEDEK OCHRANA PROTI KOROZI PRO TĚSNĚNÍ MÍST PRO MONTÁŽ ZÁVĚS KAPOTA L.
ZÁVĚS KAPOTA P.	TĚSN. PROSTŘEDEK OCHRANA PROTI KOROZI PRO TĚSNĚNÍ MÍST PRO MONTÁŽ ZÁVĚS KAPOTA P.
DRŽÁK ZÁVĚS KAPOTA L.	DRŽÁK ZÁVĚS KAPOTA P.
SKLO ČELNÍ	SENZOR DEŠŤOVÝ/SVĚTELNÝ
LED SVĚTLOMET P.	DRŽÁK SVĚTLOMET P. VNĚ.
DRŽÁK SVĚTLOMET P. VNI.	SVĚTLOMET MLHOVÝ P.
NÁRAZNÍK PŘ.	OPRAV. SADA NÁRAZNÍK PŘ.
NÁRAZNÍK STŘED.	OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK SPO. STŘ.
MŘÍŽKA NÁRAZNÍK STŘED.	VZDUCHOVÝ KANÁL NÁRAZNÍK P. BOČ.
NÝT OCHRANA PROTI NEČISTOTÁM VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.	NÝT OCHRANA PROTI NEČISTOTÁM VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.
SADA DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. VNĚ.	RAMENO PŘÍČ. NÁPRAVA PŘ. P.
MATICE KLOUB NOSNÝ PŘ. P.	ŠROUB ULOŽENÍ VOLANT
PNEU RADIÁL. PŘ. P.	RÁFEK Z LEH. SLITINY 6,5JX17 TERGAN HP PŘ. P.
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY	

Díly na kontrolu / diagnostika	
JEDNOTKA AIRBAGU ŘÍDICÍ AIRBAG SYSTÉM ZAMYKÁNÍ / OTVÍRÁNÍ PROVĚST (SDRUŽ. PRÁCE)	DVEŘE PŘ. P. SUNDAT/NASADIT (SDRUŽ. PRÁCE) OBSAHUJE: SNÍMAČ NÁRAZU DVEŘE PŘ. P., DVEŘE PŘ. P. VYM.+ZAM., PÁSEK OMEZOVAČE DVEŘÍ PŘ. P., SKLO DVEŘÍ PŘ. P., LIŠTA ŠACHTY OKEN. DVEŘE PŘ. P. VNI., LIŠTA ŠACHTY OKEN. DVEŘE PŘ. P. VNĚ., VLOŽENÝ KUS VLOŽKA ZÁMKU DVEŘE PŘ. P., OBLOŽENÍ DVEŘÍ PŘ. P., FÓLIE DVEŘÍ TĚSN. PŘ. P., LIŠTA BOČ. OCHR. DVEŘE PŘ. P., KLIKA DVEŘÍ VNĚJ. PŘ. P. VYM.+ZAM. (OBLOŽENÍ DVEŘÍ VYMONT.), KLIKA DVEŘÍ PŘ. P. VNĚ., TĚLESO VNĚJ. ZRCÁTKA S SMĚROVKA P., SKLO ZRCÁTKA P.
SNÍMAČ ÚHLU REJDU PODLE PRÁCE NASTAV. GEOMETRIE NÁPRAVY NAČÍST (SDRUŽ. PRÁCE)	VOZIDLO GEOMETRIE NÁPRAVY PODLE OPR. KONTROLOVAT (SDRUŽ. PRÁCE)
NÁPRAVA PŘ. A ZA. GEOMETRIE NÁPRAVY SEŘÍDIT/NASTAVIT (SDRUŽ. PRÁCE)	

Práce	
DVEŘE BEZ RÁM OKENNÍ ZA. P. OPR.	

Lakování	
STŘECHA (NOVÝ DÍL ST.I-E)	B-SLOUPEK P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
KABINA (VNITŘ. DÍL ST.II)	DVEŘE PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. P. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. P. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)
KLIKA DVEŘÍ PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	DVEŘE BEZ RÁM OKENNÍ ZA. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)
A-SLOUPEK P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	PODBĚH KOLA PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PLECH PŘ. BOČNÍ P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
DRŽÁK BLATNÍKU PŘ. P. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	DRŽÁK BLATNÍKU PŘ. P. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)
KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	ZÁVĚS KAPOTA L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
ZÁVĚS KAPOTA P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	ZÁCHYTNÝ PLECH ZÁVĚS L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
ZÁCHYTNÝ PLECH ZÁVĚS P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

DALŠÍ INFORMACE	
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. TP - Nutné doložit TP. Nečekáno na podpis z čas. důvodů, projednáno při prohlídce.	

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA			
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění. 3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění. 4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události. 5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození. 6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků. 7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům. 8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu. 9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.			

	U prohlídky přítomen	Servis / p. Kašpar Auto Koutek
	Místo prohlídky	Liberec
	Prohlídka provedena	07.10.2026, 09:26
	Mobilní technik	Herbe, Jan