

Evidenční list vozu

Fotografie - přední a zadní část, levý a pravý bok vozidla. Dále motor a interiér. Pokud je automobil na nějakém místě poškozen, prosím o popsaní a foto-dokumentaci zjištěných nedostatků.

Registrační značka : 2SH9468
Tovární značka : Renault Megan
Stav tachometru : 138 932 km
Místo stání : Špitálské nám. 11, Ústí nad Labem
Platnost TK do : 17. 10. 2026
Výbava vozidla :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Koupeno v ČR | <input type="checkbox"/> Ostříkovač světel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka (kniha provozu) | <input type="checkbox"/> Přídavné světlomety/mlhovky |
| <input checked="" type="checkbox"/> Návod k obsluze | <input type="checkbox"/> Nastavitelný volant |
| <input checked="" type="checkbox"/> Počet klíčů 1x | <input type="checkbox"/> Otáčkoměr |
| <input type="checkbox"/> Zamykání řadící páky | <input type="checkbox"/> Palubní počítač |
| <input type="checkbox"/> Klimatizace | <input type="checkbox"/> Tónovaná skla |
| <input type="checkbox"/> Airbag | <input type="checkbox"/> Dělená zadní sedadla |
| <input type="checkbox"/> Tempomat | <input type="checkbox"/> Kožená sedadla |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrální zamykání | <input type="checkbox"/> 4 x 4 |
| <input type="checkbox"/> Servo řízení | <input type="checkbox"/> Uzávěrka difer. |
| <input type="checkbox"/> Handsfree | <input type="checkbox"/> Ochranné rámy |
| <input type="checkbox"/> Imobilizér | <input type="checkbox"/> Naviják |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rádio | <input type="checkbox"/> Alu kola |
| <input type="checkbox"/> Satelitní navigace GPS | <input type="checkbox"/> Letní pneu + sada terénní |
| <input type="checkbox"/> El. Zrcátka | <input type="checkbox"/> Zimní pneu |
| <input type="checkbox"/> El. Okna | <input type="checkbox"/> Vyhřívaná sedadla |
| <input type="checkbox"/> Střešní okno | <input type="checkbox"/> Vyhřívaná zrcátka |
| <input type="checkbox"/> Tažné zařízení | <input type="checkbox"/> Vyhřívané přední sklo |
| <input type="checkbox"/> Zadní stěrač | <input type="checkbox"/> Garážovaný |

DALŠÍ VÝBAVA: viz sken VTP

ZÁVADY:

1. Vozidlo je nepojízdné
2. Nefunkční spojka
3. Povrchová koroze karosérie