

Číslo PU/Zakázky	E260398173	Plátce DPH		Leasing		VIN	VF1HJD40371723491
RZ	2TL7072	Tovární značka/typ	Dacia / Duster (2018->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A. S.	Stav tachometru	66422	Odečteno			
Motor	motor 1,5 Ltr. - 85 kW BLUE dCi	Datum první registrace	15.03.2024	Datum příští TK			
Typ Převodovky	převodovka 6-rychl.		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku				

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Goodyear	215/65 16	Zimní	5	Original	
P - Náprava 1	Goodyear	215/65 16	Zimní	5	Original	
L - Náprava 2	Goodyear	215/65 16	Zimní	5	Original	
P - Náprava 2	Goodyear	215/65 16	Zimní	5	Original	

Díly na výměnu

KONDENZÁTOR KLIMATIZ.	POTRUBÍ KONDENZÁTOR/KOMPRESOR
DÍL VNĚJ. MŘÍŽKA KRYTU PŘÍV. VZDUCHU L.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. L.
NOSNÍK PODÉL. PŘ. P.	UZAVÍRACÍ PLECH NOSNÍK PODÉL. PŘ. L.
UZAVÍRACÍ PLECH NOSNÍK PODÉL. PŘ. P.	PLECH PŘ. STŘED.
BOČNICE PLECH PŘ. P.	OCHRANA PLECHU PŘ. L.
MŘÍŽKA CHLADIČE	FIREMNÍ EMBLÉM PŘ.
BLATNÍK PŘ. L.	BLATNÍK PŘ. P.
OPRAV. SADA BLATNÍK L.	OPRAV. SADA BLATNÍK P.
DRŽÁK PŘ. BLATNÍK L.	DRŽÁK PŘ. BLATNÍK P.
DRŽÁK NAHOŘE BLATNÍK L.	OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. L.
OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. P.	KRYT PODBĚHU KOLA PŘ. L. VNI.
KRYT PODBĚHU KOLA PŘ. P. VNI.	OBLOŽENÍ BLATNÍK L. SPO.
KAPOTA	SVORKY SADA KAPOTA
ZÁVĚS KAPOTA L.	ZÁVĚS KAPOTA P.
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	SVĚTLOMET PŘ. L.
SVĚTLOMET PŘ. P.	SVĚTLOMET MLHOVÝ L.
NÁRAZNÍK	KRYT NÁRAZNÍKU STŘED PŘ.
DIFUZÉR NÁRAZNÍK PŘ.	TLUMIČ NÁRAZU PŘ.
MŘÍŽKA NÁRAZNÍK PŘ. SPO.	DRŽÁK MŘÍŽKA NÁRAZNÍK L.
DRŽÁK MŘÍŽKA NÁRAZNÍK P.	KRYT SVĚTLOMET MLHOVÝ L.
CHLADIČ (DÍL NOVÝ)	CHLADIČ PŘÍDAV.
ŽALUZIE CHLADIČE	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ / KONDENZÁTOR
VEDENÍ VZDUCHU PANEL PŘ.	VENTILÁTOR CHLADIČE KPL.
CHLADIČ PLN. VZDUCHU	ABDECKUNG DN19
DRŽÁK CHLADIČ P. HOR.	HALTER DN41
LEITUNG 7A62	RAHMEN DH19
TRAVERSE DN41	ULOŽENÍ PRYŽ. CHLADIČ L. SPO.
VERSTAERKUNG DN42	ZÁCHYTNÁ PRYŽ CHLADIČ L. HOR.

Díly na kontrolu / diagnostika

SVĚTLOMET SEŘÍDIT/NASTAVIT (SDRUŽ. PRÁCE)	SVĚTLOMET SVĚTLOMET MLHOVÝ SEŘÍDIT/NASTAVIT
CHLAD. SYSTÉM KONTROLOVAT	001: DIAGNOSTIKA
015: KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA	

Práce

007: VOZIDLO USTAVIT NA ROVNACÍ RÁM (STOLICI)	011: PŘÍPRAVA DOZERU
012: PŘEDTAŽENÍ	OPRAVA KONEKTORU KLIMA

Lakování	
PODBĚH KOLA PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PODBĚH KOLA PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NOSNÍK PŘ. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PLECH PŘ. BOČNÍ P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PLECH PŘ. BOČNÍ L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	BLATNÍK PŘ. L. (NOVÝ DÍL ST.I-M)
BLATNÍK PŘ. P. (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KAPOTA (NOVÝ DÍL ST.I-M)
ZÁVĚS KAPOTA L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	ZÁVĚS KAPOTA P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NÁRAZNÍK PŘ. (NOVÝ DÍL K1N)	

DALŠÍ INFORMACE
Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Prohlídka bez servisu, servis zpřístupnil vozidlo. TŠ projednána se zástupcem (mechanikem) servisu.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA			
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění. 3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění. 4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události. 5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození. 6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků. 7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům. 8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu. 9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.			

	U prohlídky přítomen	Bez přítomnosti klienta /
	Místo prohlídky	Jirkov
	Prohlídka provedena	15.07.2026, 14:06
	Mobilní technik	Svašek, Stanislav