

Věc: Odborné posouzení technického stavu sanitního vozidla

Typ vozidla: MB Sprinter 319 CDI

Uvedeno do provozu: 18.12.2009

RZ vozidla: 6B9 2061 interní číslo: 619

VIN: WDB9066331S778121

Stav tachometru: 439 425 km

Platnost STK do : 26.1.2027

Hodnocení posuzovaného vozidla:

celkové výrazné opotřebení vozidla v náročném provozu RZP. Drobný únik oleje z motoru i převodovky, opotřebení přední a zadní nápravy a řízení. Nutná výměna tlumičů přední a zadní nápravy, brzdy opotřebený (brzdové vedení, výfukový systém a karosérie nese známky rozsáhlé koroze). Uvnitř vozidla je demontována část sanitní nástavby včetně transportní techniky. Celkem vozidlo 5 x havarováno.

Závěr: S ohledem na míru koroze, rozsahem opotřebení agregátů vč motoru a výfukového systému a předpokládané náklady na opravy, vozidlo navrhuji provozovat v méně náročném provozu, mimo nasazení ve výjezdových složkách ZZS JMK.

Jiří Urbánek
vedoucí dopravy

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
IČ: 00346292 Výjezdová základna: Brno-Bohunice-ředitelství
Telefon: +420 545 113 101, mobil: +420 606 824 818
www.zzsjmk.cz

D.1 TOVÁRNÍ ZNAČKA, D.2 TYP, VARIANTA, VERZE

MERCEDES-BENZ, 906 KA 35

D.3 OBCHODNÍ OZNAČENÍ

SPRINTER 319 CDI 36

E IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN)

WDB9066331S427221

I DRUH VOZIDLA

OSOBNÍ AUTOMOBIL

K ČÍSLO SCHVÁLENÍ TYPU

6226-634-00

HMOTNOST [kg]: F.1 NEJVĚTŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ / F.2 POVOLENÁ / G PROVOZNÍ / F.3 SOUPRAVY

3 880/3 880/2 980/5 500

P.1 ZDVIHOVÝ OBJEM [cm³]

2 987.0

P.3 PALIVO

NM

P.2 / P.4 MAX. VÝKON [kW] / OT. [min.⁻¹]

140/3 800

S.1 / S.2 POČET MÍST K SEZENÍ / K STÁNÍ

4/0

Q POMĚR VÝKON / HMOTNOST [kW.kg⁻¹]

T NEJVYŠŠÍ RYCHLOST [km.h⁻¹]

162

V.9 EMISNÍ LIMIT Č.

EURO 5

V.8 KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA PALIVA

10.3

POV. HMOTNOST PŘÍVĚSU [kg]: O.1 BRZD./O.2 NEBRZD.

2 000/750

J KATEGORIE VOZIDLA

M1

H PLATNOST DO

JINÉ ZÁZNAMY

VOZIDLO S PRAVEM PŘEDNOSTÍ JÍZDY, 1 LŮŽKO