

Číslo PU/Zakázky	E250512444	Plátce DPH	Ano	Leasing	VIN	TMBJG7NE7L0153718
RZ	1TU4820	Tovární značka/typ	Skoda / Octavia Combi (5E5)(12.2016->)			
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A. S.	Stav tachometru	98779	Odečteno		
Motor	motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI KAT	Datum první registrace	18.03.2020	Datum příští TK	01.03.2026	
Typ Převodovky	převodovka 5-rychl.	Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)	Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Dunlop	205/55 16	Letní	3,5		Hliník
P - Náprava 1	Dunlop	205/55 16	Letní	3,5		Hliník
L - Náprava 2	Dunlop	205/55 16	Letní	3,5		Hliník
P - Náprava 2	Dunlop	205/55 16	Letní	3,5		Hliník

Díly na výměnu

KABELY SADA NÁRAZNÍK PŘ.	VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ.
MŘÍŽKA CHLADIČE	LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE
KAPOTA PŘ.	NÁRAZNÍK PŘ.
TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.	MŘÍŽKA VĚTRACÍ STŘED.
ZNAČKA REGISTR. PŘ.	PODLOŽKA POD REGISTR. ZNAČKU PŘ.
KRYT NOSNÍK PŘ.STĚNA	VÝŘEZOVÝ DÍL BOČNICE ZA. P.
DVEŘE ZA. VÝKLOP.	ZÁVĚS VÍKA ZA. L.
ZÁVĚS VÍKA ZA. P.	OBLOŽENÍ DVEŘE ZA. VÝKLOP. SPO.
OBLOŽENÍ DVEŘE ZA. VÝKLOP. HOR.	SKODA ZNAČKA ZA.
OZNAČENÍ MODELU SKODA	OZNAČENÍ MODELU MODEL
ZADNÍ SKLO	RAMÉNKO STĚRAČE ZA.
MOTOREK STĚRAČŮ	SVĚTLO KONC. L.
SVĚTLO KONC. P.	SKLO ODRAZOVÉ NÁRAZNÍK P.
NÁRAZNÍK ZA.	VÝZTUHA NÁRAZNÍK ZA.
LIŠTA PŘIPEV. NÁRAZNÍK ZA. L.	SPOILER NÁRAZNÍK ZA.

Díly na kontrolu / diagnostika

RADAROVÝ VYSÍLAČ SEŘÍDIT/NASTAVIT	GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE
-----------------------------------	-------------------

Práce

UZAVÍRACÍ PLECH ZA. VYKLEPAT	PLECH UPEVN. ZA. L. VYKLEPAT
PLECH UPEVN. ZA. P. VYKLEPAT	BOČNICE ZA. L. VYKLEPAT
007: VOZIDLO USTAVIT NA ROVNACÍ RÁM (STOLICI)	


Lakování

DVEŘE ZA. P. (POVRCH ST.II)	KAPOTA PŘ. (NOVÝ DÍL ST.I-M)
NÁRAZNÍK PŘ. (NOVÝ DÍL K1N)	UZAVÍRACÍ PLECH ZA. (OPR. LAK ST.III)
PLECH UPEVN. ZA. L. (OPR. LAK ST.III)	PLECH UPEVN. ZA. P. (OPR. LAK ST.III)
BOČNICE ZA. L. (OPR. LAK ST.III)	BOČNICE ZA. P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
DVEŘE ZA. VÝKLOP. (NOVÝ DÍL ST.I-M)	ZÁVĚS DVEŘE ZA. VÝKLOP. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
ZÁVĚS DVEŘE ZA. VÝKLOP. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	NÁRAZNÍK ZA. (NOVÝ DÍL K1N)

DALŠÍ INFORMACE

Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.
Možnost dalšího poškození karoserie v přední zadní části.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA			
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.</p> <p>4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.</p>			

	U prohlídky přítomen	Servis / p. Pospíšil
	Místo prohlídky	Litoměřice
	Prohlídka provedena	03.10.2025, 11:32
	Mobilní technik	Fiedler, Radek