

Znalec: Ing. Lumír Pospíšil , Vrobelova 2741 , 767 01 Kroměříž
IČ: 47431598, Tel: 603253930, E-mail: pospisil.znalec@seznam.cz, www.pospisil-znalec.cz

Zadavatel posudku: PROKONZULTA, a.s.

Křenová 299/26

602 00 Brno

IČ: 26307367

Znalecký posudek
38997/2026

ve věci ocenění motorového vozidla

VOLKSWAGEN CRAFTER, RZ 5AB1277

Znalecký posudek je vypracován pro základní obor ekonomika, v odvětví oceňování movitých věcí hmotných, ve specializaci oceňování silničních a zvláštních vozidel, s využitím metodiky doporučené Znaleckým standardem č. I/2022.

Datum vypracování znaleckého posudku 25. května 2026

Doba, ke které je cena motorového vozidla stanovena: 14. května 2026

Znalecký posudek obsahuje 10 listů a 1 příloha na 3 listech

Znalecký posudek se předává v 1 elektronickém vyhotovení

1. Zadání

1.1 Znalecký úkol – otázky zadané zadavatelem znaleckého posudku.

Stanovení obvyklé ceny oceňovaného vozidla Volkswagen Crafter, RZ 5AB1277.

1.2 Účel vyhotovení znaleckého posudku

Ocenění předmětného vozidla je zpracováno v rámci insolvenčního řízení Sp. zn. KSBR 40 INS 1561/2024 za účelem jeho prodeje.

1.3 Skutečnosti sdělené zadavatelem znaleckého posudku, které mohou mít dle jeho názoru vliv na přesnost závěru znaleckého posudku.

Zadavatel znalci nesdělil žádnou skutečnost, která může mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku.

2. Výčet podkladů

2.1 Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat

Znalci byly předány podklady pro ocenění, byla provedena prohlídka a kontrola identifikačních údajů.

2.2 Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

Znalecký standard I/2022
Zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění
Vyhlášky č. 488/2020 Sb., č. 503/2020 Sb. a 286/2025 Sb.
Informace poskytnuté zástupcem zadavatele znaleckého posudku
Záznamy znalce z prohlídky předmětu ocenění
Ceníky Volkswagen, K+K pneu
Vozidlo Volkswagen Crafter, RZ 5AB1277
Databáze ministerstva dopravy
Osvědčení o registraci vozidla část II.
Vlastní databáze znalce

2.3 Věrohodnost zdroje dat

V rámci zpracování znaleckého posudku je aplikován předpoklad, že informace poskytnuté dotčenými osobami jsou úplné a pravdivé. Věrohodnost podkladů byla ověřena prohlídkou předmětu ocenění.

2.4 Seznam příloh

Příloha č. 1 Fotodokumentace

3. Nález

3.1 Spisové podklady

3.1.1 Základní údaje o vozidle podle technického osvědčení vozidla

Tech. průkaz série, číslo: UG 324937

RZ: 5AB1277

Vlastník vozidla: JIVAS PLUS s. r.o., IČ: 29263930

Počet předchozích vlastníků: 2

Provozovatel vozidla: JIVAS PLUS s. r.o., IČ: 29263930

Počet předchozích provozovatelů: 2

Datum první registrace vozidla: 2. 11. 2015

Platnost osvědčení o tech. způsobilosti vozidla do: **4/2024**

Číslo typového/individuálního schválení vozidla: -

Druh vozidla: nákladní

Kategorie vozidla: N1

Tovární značka: Volkswagen

Obchodní označení: Crafter

Typ/Varianta/Verze: 2EKE2

Identifikační číslo vozidla VIN: WV1ZZZ2EZF6022788

Výrobce vozidla: Volkswagen

Motor - obsah, typ, výkon motoru: 1968 cm³, vznětový čtyřdobý, 100 kW

Karoserie – druh, barva: skříň L4H3, bílá

Kola – pneumatiky přední/zadní: 235/65R16C

– počet náprav/ z toho poháněných: 2-1

Schválené změny proti pův. typu: -

3.2 Další použité podklady

-

3.3 Údaje zjištěné na vozidle

Technický stav vozidla byl zjištěn na základě informací získaných z dokumentace vozidla, ze sdělení zástupce objednatele posudku a na základě vizuální kontroly stavu celku i jednotlivých skupin provedené znalcem. Vozidlo bylo zakoupené jako továrně nové v ČR. Vozidlo dlouhodobě odstaveno a nepoužíváno.

3.3.1 Prohlídka a identifikace vozidla

Stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 14. května 2026

Za účasti: -

Údaje o počtu kilometrů: nezjištěno /160653 při poslední stk v 4/2022/

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci: souhlasí

3.3.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla a o způsobu provádění údržby

- a) podle záznamů v TP: bez záznamů
- b) podle dokladů držitele: doklady nepředloženy
- c) podle sdělení držitele: bez sdělení

3.3.3 Pneumatiky vozidla

PP – Point-s o rozměru 235/65R16C, z prvovýroby, zimní, bez podstatných závad

LP – Point-s o rozměru 235/65R16C, z prvovýroby, zimní, bez podstatných závad

PZ – Point-s o rozměru 235/65R16C, z prvovýroby, zimní, bez podstatných závad

LZ – Point-s o rozměru 235/65R16C, z prvovýroby, zimní, bez podstatných závad

3.3.4 Výbava vozidla

Základní a doplňková výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ a je zohledněna v hodnotě výchozí vozidla.

Oceňované vozidlo neobsahuje mimořádnou výbavu.

3.3.5 Ostatní skupiny vozidla

Skupina motor, příslušenství motoru, výfuková soustava a spojka – skupina úplná, včetně příslušenství, chladicí a palivová soustava těsná, výfukové potrubí a tlumič výfuku s povrchovou korozí, skutečný technický stav nezjištěn, předpokládaný stav úměrný základní amortizaci

Skupina převodná ústrojí, převodovka, přídatná převodovka, rozvodovka, spojovací hřídele, diferenciál, kolové redukce – manuální 6-sti stupňová převodovka, skutečný technický stav nezjištěn, předpokládaný stav úměrný základní amortizaci

Skupina nápravy, řízení kol, odpružení, tlumiče, stabilizátory, kolové brzdové mechanismy a disková kola – skupina úplná, vůle v uložení náprav, ložiskách, kloubech,

mechanismu a převodu řízení včetně uložení stabilizátoru nebyly zjišťovány, účinnost provozní a parkovací brzdy neověřena, disky kol s povrchovou korozi

Skupina karoserie – skupina úplná, lak plní částečně funkci ochranou a estetickou, četné provozní deformace v celé ploše karoserie, poškozené posuvné dveře, rýhy, oděrky a škrábance v laku karoserie

Skupina výbava karoserie, mechanismy dveří a vík, zasklení, nárazníky, spoilery, lišty, vnější osvětlení, vnější zrcátka, ostřikovače, stěrače, ovládací soustavu brzd, topení, akumulátorovou baterii, klimatizaci, sedadla, clony proti slunci, vnitřní zrcátka, čalounění stěn, dveří, stropu, podlah, zavazadlového a motorového prostoru, přístrojová deska, ovladače, vnitřní osvětlení a další elektroinstalace – skupina úplná, se zvýšeným opotřebením a znečištěním, funkčnost neověřena, zasklení úplné, nepoškozené, elektroinstalace kompletní, rozbité LZ světlo, rozbité levé vnější zpětné zrcátko, potřhané čalounění sedačky řidiče, vybitá baterie

3.3.6 Jízdní zkouška

Jízdní zkouška nebyla z důvodu vybitého akumulátoru provedena.

Vozidlo řídil:

Stav vozovky, atmosférické podmínky: -

Počet ujetých kilometrů při zkušební jízdě: -

Stabilita vozidla – v přímé jízdě: -
– při brzdění provozní brzdou: -

3.4 Údaje o vozidlech použitých pro porovnání

Analýza tržních údajů pro dovození koeficientu prodejnosti byla provedena porovnáním oceňovaného vozidla s ojetými vozidly na trhu v ČR, přičemž tato porovnávaná vozidla se vyznačovala shodným výrobcem, druhem, kategorií, tovární značkou, obchodním označením, karoserií, motorem, počtem poháněných náprav a dobou provozu.

4. Posudek

4.1 Způsob ocenění

Ocenění posuzovaného vozidla a příslušenství je provedeno v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. v platném znění, dále jen zákon, a s jeho prováděcí vyhláškou, vyhl. č. 488/2020 Sb., dále jen vyhláška.

Pro ocenění vozidel zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Tento typ majetku se tak ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 3 zákona oceňuje obvyklou cenou. V odůvodněných

případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, se oceňuje tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Pro určení obvyklé ceny je stanoven postup, který je uveden v § 1a odst. 2 vyhlášky (obvyklá cena a tržní hodnota). Tento postup odpovídá metodě, zpravidla označované jako metoda srovnatelných transakcí, používané při aplikaci tržního přístupu.

Jelikož pro ocenění posuzovaného vozidla nelze na trhu ojetých vozidel nalézt porovnatelné transakce s vozidly identickými anebo podstatně podobnými, lze pro ocenění vycházet pouze z informací o tržních transakcích s vozidly srovnatelnými, která se však svými vlastnostmi od oceňovaného vozidla liší natolik významně, že zjištěné rozdíly užitných hodnot je nutné vyjádřit pomocí objektivních metod tak, aby provedené úpravy cenových informací byly z postupu znalce zřejmé a nebyly založeny jen na jeho volných úvahách. Ocenění vozidla proto nelze věrohodně založit na aplikaci pouze jedné metody, kterou zohledňuje postup pro stanovení ceny obvyklé v § 1a vyhlášky (určení obvyklé ceny) a v souladu s obecně uznávanými zásadami pro oceňování majetku je tak nutno vycházet z aplikace více oceňovacích přístupů, tak jak je uvažováno v ust. § 1b vyhlášky (určení tržní hodnoty).

Pro ocenění vozidla je v daném případě nutné vycházet též z širších cenových informací, což není v souladu se způsobem určení obvyklé ceny ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona. Z výše uvedených důvodů je dosažitelná cena prodejní vozidla vyjádřena jeho hodnotou tržní.

Tržní hodnotou se ve smyslu ust. § 2 odst. 4 zákona o oceňování majetku rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísní. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.

Pro stanovení tržní hodnoty je využito metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 Oceňování silničních a zvláštních vozidel s doplněním vlastní odbornosti znalce.

4.2 Stanovení hodnoty tržní vozidla

4.2.1 Základní amortizace

Doba provozu DP = 11 roků ZAD = 82 %

Počet ujetých km PKM = nezjištěno ZAP =

Základní amortizace (Aritmetický průměr ZAD, ZAP) ZA = 82 %

Pramen, zdůvodnění – TP, sdělení provozovatele, ZS I/2022.

4.2.2 Zbytková užitnost redukováného vozidla

Skupina	Výchozí užitnost VU_s %	Základní amortizace ZA_s %	Přirážka Srážka PS_s ± %	Zbytková užitnost ZU_s %	Poměrný díl PD_s %	Poměrná zbyt. už. PZU_s %
motor + spojka	100	82	-	18	25	4,5
převodovka + rozvodovka	100	82	-	18	7	1,3
zadní náprava	100	82	-	18	8	1,4
před. náprava + mech. říz.	100	82	-	18	10	1,8
skříň karoserie	100	82	- 30	12,6	23	2,9
výbava karoserie	100	82	- 20	14,4	27	3,9
Zbytková užitnost redukováného vozidla $ZU_{RV} =$						15,8 %

4.2.3 Hodnota výchozí vozidla HN_V

Hodnota výchozí vozidla

$$HN_V = 1.150.900,- \text{ Kč}$$

Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované vozidlo se již nevyrobí, hodnota výchozí vozidla pro jeho ocenění odpovídá ceně prodejní vozidla nového, srovnatelného provedení s vozidlem oceňovaným. V našem případě s vozidlem Volkswagen Crafter 2,0 103 kW nové modelové řady, přičemž byl použit koeficient technické úrovně s hodnotou 0,85.

$$HN_V = CS = CP_{SR} \times KTU \text{ [Kč]}$$

$$HN_V = 1.354.000 \times 0,85$$

$$HN_V = 1.150.900$$

CS – cena srovnatelná

CP_{SR} – cena prodejní vozidla nového, srovnatelného provedení s vozidlem oceňovaným

KTU – koeficient technické úrovně

4.2.4 Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže HN_{PP}

$$HN_{PP} = 5 \text{ ks} \times 3.500 = 17.500 \text{ Kč}$$

4.2.5 Hodnota časová pneumatik vozidla

Pneu	Značka	Rozměr	Druh	Hodnota výchozí HN_{PV} Kč	Zbytková užítlost ZU_{PV} %	Hodnota časová $HČ_{PV}$ Kč
LP	Point-s	235/65R16C	prvovýroba	2600	40	1040
PP	Point-s	235/65R16C	prvovýroba	2600	40	1040
PZ	Point-s	235/65R16C	prvovýroba	2600	40	1040
LZ	Point-s	235/65R16C	prvovýroba	2600	40	1040
Hodnota časová pneumatik vozidla $HČ_{PV} =$						4160

4.2.6 Hodnota časová mimořádné výbavy

-

4.2.7 Hodnota časová vozidla

Hodnota výchozí vozidla	HN_V	Kč 1.150.900
Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže	HN_{PP}	Kč 17.500
Hodnota výchozí redukovaného vozidla	HN_{RV}	Kč 1.133.400
Zbytková užítlost redukovaného vozidla	ZU_{RV}	% 15,8
Hodnota časová redukovaného vozidla	$HČ_{RV}$	Kč 179.077
Hodnota časová pneumatik	$HČ_{PV}$	Kč 4.160
Hodnota časová mimořádné výbavy	$HČ_{MV}$	Kč
Hodnota časová vozidla	$HČ_V$	Kč 183.237
Hodnota časová vozidla po zaokrouhlení		Kč 183.200

4.2.8 Hodnota tržní vozidla

$$KP = 0,35$$

Koeficient prodejnosti vyjadřuje poměr mezi cenou prodejní vozidla porovnatelného provedení s vozidlem oceňovaným a jeho odpovídající užitnou hodnotou, vyjádřenou hodnotou časovou vozidla porovnatelného provedení. Koeficient prodejnosti byl stanoven analýzou tuzemského trhu opotřebovaných vozidel v době ocenění a vychází z širších cenových informací u vozidel porovnatelného provedení s vozidlem oceňovaným.

$$\text{Hodnota tržní vozidla} \quad HT_V = HČ_V \times KP = 183.200 \times 0,35 = 64.133 \text{ Kč s DPH}$$

$$\text{Hodnota tržní vozidla po zaokrouhlení} \quad HT_V = 64.000 \text{ Kč s DPH}$$

5. Odůvodnění

5.1 Interpretace výsledků dat

Z provedeného ocenění vyplývá, že tržní hodnotu posuzovaného vozidla lze dovozovat ve výši 64.000 Kč s DPH. Tržní hodnotou se rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísní. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle. Pro ocenění nebylo možné vycházet pouze z prodejních transakcí a bylo nutné využít též širších cenových informací. Proto dle názoru znalce **nelze** takto stanovenou tržní hodnotu, současně považovat za **cenu obvyklou**.

5.2 Kontrola postupu znalce

Na základě provedené kontroly postupu lze konstatovat, že ve vztahu ke zdrojům dat byly k dispozici potřebné podklady.

Rozhodující informace pro ocenění byly zjištěny z předložené dokumentace a z údajů sdělených objednavatelem znaleckého posudku. Vozidlo nemá platné osvědčení o technické prohlídce, podle kterého není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Základní prohlídkou vozidla, provedenou v rozsahu doporučeném metodikou Znaleckého standardu I/2022, byl ověřen skutečný stav vozidla. Zjištěný stav vozidla je popsán v kap. 3.3 posudku. Ve vztahu k tržní informacím pro ocenění se vychází z údajů uvedených v kap. 3.4 posudku. Provedené ocenění však nezohledňuje příp. skryté vady vozidla, které nelze základní prohlídkou zjistit. Při ocenění znalec vycházel z údajů širších cenových informací.

6. Závěr

6.1 Znalecký úkol - otázky zadané zadavatelem znaleckého posudku

Stanovení obvyklé ceny oceňovaného vozidla Volkswagen Crafter, RZ 5AB1277.

6.2 Odpověď

Na základě provedeného ocenění kap. 4.2 posudku, v souladu s odůvodněním kap. 5 posudku, lze tržní hodnotu vozidla Volkswagen Crafter, RZ 5AB1277 k datu 14. května 2026 odhadovat ve výši **64.000 Kč s DPH**.

Slovy: **šedesátčtyřtisícekorun**

Konzultant a důvod jeho přibrání

Konzultant nebyl přizván.

Znalečné a náhrada nákladů

Znalečné a náhradu nákladů účtuji na základě sjednané dohody o ceně dokladem č. 12026.

Prohlášení o uvědomění si následků vědomě nepravdivého posudku

Prohlašuji, že jsem si jako znalec vědom následků podání vědomě nepravdivého znaleckého posudku ve smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu / § 110a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec zapsaný v seznamu znalců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky pro obor doprava, odvětví doprava městská, doprava silniční se specializací technické posudky o příčinách silničních nehod, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací spotřební elektronika, nábytek, vybavení a zařízení domácností, motorová vozidla, stroje a zařízení, pro obor strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specializací autoopravárenství, technický stav motorových vozidel strojů a zařízení. Znalecký úkon je zapsán v evidenci posudků pod poř. č. 38997/2026.

V Kroměříži, dne 25. května 2026

Ing. Lumír Pospíšil

Příloha č. 1



 VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0514
WV1ZZZ2EZF6022788
3500 kg
5500 kg
1- 1650 kg
2- 2250 kg
Typ 2EKE2



