

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	ŠKODA SUPERB	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Registrační značka	1TH8935	EKO poplatek	1. neplatí se (EURO 3 a výše)
Rok výroby/první registrace	2017	Místo stání vozidla	U Plynárny 1388/18, Praha 4, 140 00
Stav tachometru	144.830Km		
STK/Emise	26.10.2025 / 26.10.2025		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace	X	Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4			
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka	X		
Zamykání řadicí páky	X	Tažné zařízení		Ochranné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X	Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel	X	Alu kola	X		
Tempomat	X	Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	Zimní		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívání sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory	X	Vyhřívání zrcátka	X		
Garážovaný				ABS	X		

Doplňující informace

Další vybava a případný popis:

elektronická DZ platná do 28.1.2026, 2x klíček DO + 2x klíček zamykání Construct, 4x letní pneumatika na hliníkových discích, vozidlo hlásí "FRONT ASSIST NEDOSTUPNÝ"

Podrobný popis závad:

Kosmetické vady karoserie, škrábance, promáčkliny, počínající koroze karoserie, podvozku a výfuku, znečištěný interiér, slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snižená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km.

Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, resp. údaje v Registru vozidel na adrese <https://www.dataovozidlech.cz/>. Údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu. Servisní záznamy vozidla lze dodat na vyžádání.

kapota oprýskaná a odřená od kamínků, promáčklý práh pod LP a LZ dveřmi, odřené LZ dveře + lem LZ blatníku, oděrky a promáčkliny horní hrany víka zavazadlového prostoru, drobné škrábance horní hrany zadního nárazníku, odřený disk PZ kola, odřený disk PP kola, odřený disk LZ kola

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

21.05.2025, Tomáš Jandera