

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	ŠKODA	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	ROOMSTER	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	6U7 3848	Místo stání vozidla	PRODECO, a.s.,Důlní 437,418 01 Bílina
Rok výroby/první registrace	13.02.2012		
Stav tachometru	232527 KM		
STK/Emise	19.1.206/19.1.2026		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4			
Návod k obsluze		Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka			
Zamykání řadicí páky	X	Tažné zařízení	X	Ochranné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X	Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel	X	Alu kola	X		
Tempomat	X	Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	L		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívání sedadla	X		
Imobilizér	X	Parkovací senzory	X	Vyhřívání zrcátka	X		
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)		ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

Základní výbava:

2x klíč k mot. vozidla včetně ident.kódu č. C7017687 (PIN)

2x klíč od zam.zpětného stupně zn.: DEFEND - LOCK záruční,servisní knížky,identifikační číslo karty EU08060140 - není - pouze fotokopie

Rezervní kolo, plastové krytky kolových šroubů v počtu 20 ks včetně plastových kleští pro D + M - ANO, plechový disk zn.: ŠKODA - opotřebovaný, letní

pneumatika zn.: BRIDGESTONE TRANZA ER300 TUBELLES STEEL RADIAL o rozměru 195/55 R15 85 H - opotřebovaná stářím,cca 50 %

Letní pneumatiky - AL disk zn.: ŠKODA v počtu 4 ks, opotřebované, pneumatiky zn.: SAVA INTENZA uhp EXTERRIER - AUSSENSEITE - OUTSIDE o rozměru 205/45

R16 83 W v počtu 4 ks - opotřebované o cca 20 %

Zimní pneumatiky - plechový disk zn.: ŠKODA v počtu 4 ks, opotřebovaný, koroze na 90 % plochy u jednotlivých plechových disků, pneumatiky zn.: GENERAL

ALTIMAX WINTER M+S RADIAL TUBELLES o rozměru 185/55 R15 82 T - opotřebované o cca 60 %

Plastové krytky kol na zimní pneumatiky zn.: ŠKODA v počtu 4 ks - opotřebované, místy rýhy

Zvedák - ANO

Montážní klíč na kola včetně tažného oka - ANO

Sada bezpečnostních matek na kola v počtu 4 ks včetně bezpečnostního klíče - Nebylo součástí výbavy

Výstražný trojúhelník - ANO, bezpečnostní vesta - ANO, autolano - NE (nebylo součástí výbavy)

Sada pojistek a žárovek - ANO

Lékárnička - ANO

Škoda ROOMSTER - Návod k obsluze voz., Sezn.autoriz.ser.partnerů Škoda v ČR, Pomoc na cestách - není

Návod k obsluze audio systému - Autorádio SWING - není

Tažné zařízení: Třída A-50X (typ EEA 770 001) včetně návodu - pouze fotokopie, dále 2 ks klíčů, plastová krytka

Gumové vložky v počtu 4 ks - opotřebované - ANO

Gumová vložka - zavazadlového prostoru - opotřebovaná - ANO

Ocelová spona - ANO,Tažné oko na vlečení - L.str.- přední vč.plastová krytky - ANO,dále L.str.- zadní - ANO,přední a zadní lapače nečistot,L.P přední okno -

elektrické stahování,L,P zadní okno - mechanické stahování, LPŘ,PPŘ,LZ a PZ dveře - uprostřed dveří - černá plastová ochranná lišta

AKTUALIZOVAT/PŘEP SAT - Bez zjevných technických závad, funkční, pojezdne, opotřebované dle počtu ujetých km a stáří mot. vozidla, karosérie - L. práh - v přední a zadní části na stranách koroze, P. práh - v přední a zadní části na stranách koroze, zadní nárazník - ve středu čelní části - cca 5 cm oprýskaná barva,dále P. horní část - cca 10 cm oprýskaná barva, v čelní spodní části - místy rýhy, opotřebovaná barva, zavazadlový prostor - L. a P. boční plastový kryt - rýhy, odřený plast, překližkové spodní víko (kryt) rezervního kola - v přední části uvolněná těsnící guma, LZ blatník pod LZ světlem ve hraně spodní části koroze, zadní víko - L. spodní strana - cca 5 cm oprýskaná barva, P. krajní spodní strana (roh) - koroze, PZ blatník - cca střed - cca 1 cm oprýskaná barva, koroze, dále místy drobné oděrky, rýhy, přístrojová deska - příhrádka u spolujezdce - místy drobné důlky, opotřebovaná, zapalovač - není,dále autobaterie - opotřebovaná,fuknční, brzdový systém vč.ruční brzdy - opotřebovaný,funkční, Poslední servisní prohlídka motorového vozidla byla provedena dne 8.1.2025, při stavu tachometru 231 385 km. Další servisní prohlídku motorového vozidla je nutno provést po ujetí 15 000 km (246 385 km), nebo dle času po 12 měsících (8.1.2025).Upozornění - vozidlo bylo provozováno s firemním polepem.Zájemce proto bere na vědomí, že po odstranění polepu specializovanou firmou se může objevit poškození, příp. jiné zabarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení vítězné ceny.

Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, resp. údaje v Registru vozidel na adrese <https://www.dataovozidlech.cz/>. Údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu.

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

27.5.2025 Polák Věroslav