



STK č. 3531
Tel.: 417535386
E-mail: stk3531@seznam.cz

9. Název provozovatele:
BĚLOHRADSKÝ spol. s r.o., C 38973 vedený u
Městského soudu v Praze
Sídlo firmy:
náměstí Padlých 20, 16400 Praha
Adresa provozovny:
V Lipách 3275, 41501 Teplice

IČO: 63991551
DIČ: CZ63991551

PROTOKOL č. CZ-3531-26-01-0394
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 133844365

1. VIN (č. karoserie):	TMBNM25J9C7017687		
2. Registrační značka a symbol státu:	6U73848 CZ		
4. Stav počítáče ujeté vzdálenosti (km):	232568	5. Kategorie vozidla:	M1
Tovární značka:	ŠKODA	Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Obchodní označení (typ):	ROOMSTER (5J)	Datum první registrace:	13.02.2012
Typ motoru:	CBZA	Číslo ORV (dokladu):	UAL832001

Měření emisí provedla SME č. 00.35.31 dne 16.01.2026, č. protokolu CZ-003531-26-01-0394

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 0

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky:

Štítek výrobce hůře čitelný

3. Datum a místo prohlídky: **16.01.2026 V Lipách 3275, 41501 Teplice**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do **16.01.2028**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT02057
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.



S3531-26-01-0394



Za správnost: Razítko STK

podpis

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

Směrnice 2014/45/EU

Directive 2014/45/EU

CZ	OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA ROADWORTHINESS CERTIFICATE číslo/number: CZ-3531-26-01-0394	
(1)	VIN/VIN:	TMBNM25J9C7017687
(2)	Registrační značka a symbol státu: / Registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration:	6U73848
(3)	Datum a místo kontroly: / Place and date of inspection:	16.01.2026 V Lipách 3275, 41501 Teplice
(4)	Stav počítadla ujeté vzdálenosti v době prohlídky: / Odometer reading at the time of the test:	232568
(5)	Kategorie vozidla: / Vehicle category:	M1
(6)	Zjištěné závady a stupně jejich závažnosti: / Identified deficiencies and their level of severity:	
(7)	Výsledek technické prohlídky: / Result of the roadworthiness test:	způsobilé
(8)	Datum příští prohlídky: / Date of the next roadworthiness test:	16.01.2028
(9)	Vydala STK / Issued by testing center: Podpis a číslo osvědčení kontrolního technika / Signature and Certificate number of the inspector:	3531 KT02057
(10)	Jiné informace: / Other information:	Štítek výrobce hůře čitelný



S3531-26-01-0394



Datum a čas měření:
16.01.2026 07:14:37

Č. protokolu:
CZ-003531-26-01-0394

VIN:
TMBNM25J9C7017687

KONTROLA:

Výsledek vizuální kontroly:			vyhovuje	
Výsledek kontroly readiness kódů:			nastavené	
			MIL: nesvítlí	
Výsledek kontroly závad řídicí jednotky motoru:			Celkem 0 závad	
Vyhodnocení stavu řídicí jednotky:			bez závad	
Výsledek kontroly těsnosti plynového zařízení **):			---	
Měřené parametry		Předepsané hodnoty	Naměřené hodnoty s palivem	
			základním	alternativním
Při volnoběhu	Otáčky [min ⁻¹]	550 - 750	650	---
	Obsah CO [%]	max 0,300	0,000	---
Při zvýšených otáčkách	Otáčky [min ⁻¹]	2400 - 2600	2430	---
	Obsah CO [%]	max 0,200	0,030	---
	λ – lambda [1]	0.970 - 1.030	0.998	---

Použitý analyzátor (výrobce, typ): AVL DiTEST GmbH, AVL Gas 1000, AVL VCI 1000, V3.0.5 01/2025, V1.41 10/2014
Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření analyzátoru.

Poznámky: Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem motoru uvedeným v dokladech.
Použitý otáčkoměrEOBD

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje
Vylepena ochranná nálepka č.
Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KTE00811

Datum provedení měření emisí: 16.01.2026

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla

**) Pouze pro vozidla vybavená zařízením pro plynový pohon

Komunikační protokol: ISO 15765

Identifikační řetězec:

CALID: 03F906070HJ 2688

CVN: A0 8D 75 6C

VIN:

Stav Readiness (údaje mimo J1939):

	Comp	Fuel	Misf	EGR/VVT	O2S Heat	O2S Func	A/C	SAS	Evap	HCat	Cat Func
Podporované	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	✓	x	✓
Otestované	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Výpis DTC: ---. Celkem 0 závad.

Vzdálenost ujetá při aktivní DTC: 0 km

Stav MIL: nesvítlí

Palivo: BA

Status	n [min ⁻¹]	vyústění	CO [%]	CO ₂ [%]	HC [ppm]	Lambda [-]	O ₂ [%]	CO _{corr} [%]	NO _x [ppm]
Měřeno	650	1	0,000	15,660	31,000	0,999	0,000	0,000	---
Limit	550 - 750	---	max 0,300	---	---	0,970 - 1,030	---	---	---
Měřeno	2430	1	0,030	15,270	34,000	0,998	0,000	0,030	---
Limit	2400 - 2600	---	max 0,200	---	---	0,970 - 1,030	---	---	---



S3531-26-01-0394

