

Číslo PU/Zakázky	E260210147	Plátce DPH		Leasing		VIN	UU1HSDJ9G58318921
RZ	1TF6278	Tovární značka/typ	Dacia / Duster (03.2010->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.	Stav tachometru	95000	Odhadnuto			
Motor	motor 1,5 Ltr. - 80 kW dCi Diesel	Datum první registrace	26.06.2017	Datum příští TK			
Typ Převodovky	převodovka 6-rychl.	Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna				
Barva	Uni (2 vrstv.)	Typ PU	Havarijní pojištění				
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku					

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Continental	215/65 R16	Letní	6	Original	Ocel
P - Náprava 1	Continental	215/65 R16	Letní	6	Original	Ocel
L - Náprava 2	Continental	215/65 R16	Letní	6	Original	Ocel
P - Náprava 2	Continental	215/65 R16	Letní	6	Original	Ocel

Díly na výměnu

KONDENZÁTOR KLIMATIZACE	PŘÍSTR. DESKA
AIRBAG SPOLUJEZDCE	ŘÍD. JEDNOTKA AIRBAG
PÁS BEZPEČ. PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. P.
ZÁMEK PÁSU PŘ. L.	ZÁMEK PÁSU PŘ. P.
PŘÍČNÍK NÁRAZ. PŘ.	PANEL PŘ. KPL.
SVORKY SADA PLECH PŘ.	LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE
MŘÍŽKA CHLADIČE	BLATNÍK PŘ. L.
SVORKY SADA BLATNÍK PŘ. L.	SVORKY SADA BLATNÍK PŘ. P.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.	KAPOTA
SVORKY SADA KAPOTA	ZÁVĚS KAPOTA L.
ZÁVĚS KAPOTA P.	IZOLACE PROTIHLUK. KAPOTA
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	SVĚTLOMET PŘ. L.
SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	SMĚROVKA BLATNÍK L.
NÁRAZNÍK PŘ.	SVORKY SADA NÁRAZNÍK PŘ.
TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.	MŘÍŽKA NÁRAZNÍK PŘ. SPO.
DRŽÁK SVĚTLOMET MLHOVÝ PŘ. L.	DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. L.
DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. P.	RAMENO PŘÍČ. PŘ. L.
TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.	HLAVA TYČE ŘÍZENÍ SPOJ. L.
AIRBAG ŘIDIČE	SNÍMAČ NÁRAZU AIRBAG BOČ. L.
SNÍMAČ NÁRAZU AIRBAG BOČ. P.	KRYT MOTORU SPO.
SKŘÍŇ ČISTIČE VZDUCHU	CHLADIČ
VENTILÁTOR CHLADIČE KPL.	CHLADIČ PLN. VZDUCHU

Díly na kontrolu / diagnostika

CHLAD. SYSTÉM VYPUSTIT/NAPLNIT A CHLAD. SYSTÉM VYPLACHOVAT	VOZ. GEOMETRIE NÁPRAVY PŘEZK./SEŘÍDIT (PODLE OPR.)
--	--

Práce

DVEŘE PŘ. L. OPR.	POLOVINA PŘ. ČÁSTI VOZIDLA P. OPR.
SKŘÍŇKA RELÉ/POJISTKY OPRAVIT (kontrola)	

Lakování

DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)	PLECH PŘ. VNITŘ. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PODBĚH KOLA PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PLECH PŘÍČ. PŘ. HOR. (VYMONTOVANÝ DÍL) (POVRCH ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
ZÁVĚS KAPOTA L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	ZÁVĚS KAPOTA P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	

Nesouvisející poškození

Dveře PPř	Dveře LP
-----------	----------

DALŠÍ INFORMACE

Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Bez přítomnosti klienta / bez
	Místo prohlídky	Chomutov
	Prohlídka provedena	14.04.2026, 11:50
	Mobilní technik	Zrzavecký, Daniel