

Číslo PU/Zakázky	E260366415	Plátce DPH	Ano	Leasing		VIN	WVGZZZE2ZPE014192
RZ	EL723BF	Tovární značka/typ	Volkswagen / ID.4 (E21)(09.2020->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.	Stav tachometru	75027	Odečteno			
Motor	el.motor 150 kW (cont. 70 kW)	Datum první registrace	27.02.2023	Datum příští TK			
Typ Převodovky			Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	metalíza (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku				

Díly na výměnu	
OBLOŽENÍ PRÁH P.	PŘÍSTR. DESKA
NÁRAZOVÉ ČIDLO PŘ. L.	NÁRAZOVÉ ČIDLO PŘ. P.
AIRBAG STRANA SPOLUJEZDCE	SNÍMAČ TLAKU DVEŘE PŘ. L.
NÁRAZOVÉ ČIDLO C-SLOUPEK L.	AIRBAG HLAV.-JEDNOTKA L.
OBLOŽENÍ STROPU TVAROV.	SNÍMAČ TLAKU DVEŘE PŘ. P.
NÁRAZOVÉ ČIDLO C-SLOUPEK P.	AIRBAG HLAV.-JEDNOTKA P.
KABELY SADA NÁRAZNÍK PŘ.	DVEŘE PŘ. P.
TĚSNĚNÍ DVEŘÍ PŘ. P.	KRYT DVEŘE P.
PÁS BEZPEČ. PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. P.
PÁS BEZPEČ. ZA. L.	PÁS BEZPEČ. ZA. P.
KRYT RADAROVÝ VYSÍLAČ	DRŽÁK SPOILER PŘ.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.	KRYT PODBĚHU KOLA PŘ. P.
SVĚTLOMET PŘ. P.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
DRŽÁK NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.	NÁRAZNÍK PŘ.
OCHRANA PROTI PODJETÍ PŘ. SPO.	MŘÍŽKA VĚTRACÍ
MŘÍŽKA VEDENÍ VZDUCHU L. VNĚ.	MŘÍŽKA VEDENÍ VZDUCHU P. VNĚ.
VLOŽKA NÁRAZNÍK PŘ. STŘ.	VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ. P.
VODICÍ PROFIL PŘ. L. HOR.	VODICÍ PROFIL PŘ. P. HOR.
PODPĚRA NÁRAZNÍK STŘED.	SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ PŘ. P. VNĚ.
DRŽÁK REGIST. ZNAČKY PŘ.	VEDENÍ VZDUCHU L.
VEDENÍ VZDUCHU P.	AIRBAG ŘIDIČE
SPÍNAČ NA SLOUPKU ŘÍZENÍ KOMB.	OBLOŽENÍ PODLAHY VOZIDLA PŘ.
CHLADIČ	ŽALUZIE CHLADIČE
VEDENÍ VZDUCHU PŘ.	VEDENÍ VZDUCHU ZA.
VEDENÍ VZDUCHU ZA.	VENTILÁTOR CHLADIČE S KROUŽEK VENTILÁTORU

Díly na kontrolu / diagnostika	
RADAROVÝ VYSÍLAČ SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE	GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE
001: DIAGNOSTIKA	015: KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA

Práce	
BLATNÍK PŘ. P. VYKLEPAT	

Lakování	
DVEŘE PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	DVEŘE ZA. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (POVRCH ST.II)
BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)	KRYT NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

Nesouvisející poškození	
Nárazník Z.	Bočnice LZ
Dveře výklopné Z.	

DALŠÍ INFORMACE	
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Možnost dalšího poškození	
Škoda následně ohlášena - vozidlo foceno na fiktivní zakázku.	

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.

5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / p. Ureš
	Místo prohlídky	Praha
	Prohlídka provedena	30.06.2026, 19:36
	Mobilní technik	Trnková, Monika