

## Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	DACIA DUSTER	Pojízdné (ANO/NE)	NE
Registrační značka	1TI4757	EKO poplatek	1. neplatí se (EURO 3 a výše)
Rok výroby/první registrace	2017	Místo stání vozidla	Tušimice 9, Kadaň
Stav tachometru	50 097,0		
STK/Emise	11.01.2026 / 11.01.2026		

Výbava vozidla			
1. Majitel	X	Rádio	X
Koupeno v ČR	X	GPS navigace	
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení	X
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X
Airbag		Ostřikovač světel	
Tempomat	X	Střešní okno	
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	
Servo řízení	X	Otáčkoměr	
Handsfree		Palubní počítač	X
Imobilizér		Parkovací senzory	
Garážovaný			
		Tónovaná skla	
		Kožená sedadla	
		4x4	X
		Uzávěrka diferenciálu	
		Automatická převodovka	
		Ochranné rámy	
		Naviják	
		Alu kola	X
		Letní pneu	X
		Zimní pneu	X
		Přezuto na letní/zimní	Letní
		Vyhřívána sedadla	
		Vyhřívána zrcátka	
		ABS	

## Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

nutná výměna převodky řízení a čerpadla servořízení (kovové mikročástice),nutné čištění DPF+ Senzor, tlak výfukového plynů, opr. výfuku (klema)  
vozidlo má zničený interiér vlivem pohybu vozidla na popílkovišti, promáčklá zadní levá část vozidla, bez zadních sedadel, téměř nejdou vidět kontrolky na displeji

Podrobný popis závad:

Nutná výměna převodky řízení a čerpadla servořízení (kovové mikročástice),nutné čištění DPF+ Senzor, tlak výfukového plynů, opr. výfuku (klema), vozidlo má zničený interiér vlivem pohybu vozidla na popílkovišti, promáčklá zadní levá část vozidla, bez zadních sedadel, téměř nejdou vidět kontrolky na displeji.  
Kosmetické vady karoserie, škrábance, promáčkliny, počínající koroze karoserie, podvozku a výfuku, znečištěný interiér, slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snižená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km.  
Vozidlo bylo provozováno s firemním polepem, zájemce proto bere na vědomí, že po odstranění polepu specializovanou firmou se může objevit poškození, příp. jiné zbarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení vítězné ceny.  
Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, resp. údaje v Registru vozidel na adrese <https://www.dataovozidlech.cz/>. Údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu. Servisní záznamy vozidla lze dodat na vyžádání.

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

23.09.2025, Jakub Vaněk