



STK č. 3807

Tel.: 583 212 821

E-mail: sumperk@testcar.cz

9. Název provozovatele:
TESTCAR s.r.o., C 8373 vedený u Krajského
soudu v Ostravě
Sídlo firmy:
Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava - Moravská
Ostrava
Adresa provozovny:
Žerotínova 63, 787 01 Šumperk

IČO: 63320461
DIČ: CZ63320461

PROTOKOL č. CZ-3807-21-05-0169
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 93813575

1. VIN (č. karoserie):	VF9DS0300E0024878		
2. Registrační značka a symbol státu:	5C91643 CZ		
4. Stav počítací ujeté vzdálenosti (km):	0	5. Kategorie vozidla:	O4
Tovární značka:	LEGRAS	Druh vozidla:	NÁKLADNÍ NÁVĚS
Obchodní označení (typ):	SBS2220	Datum první registrace:	09.01.2015
Typ motoru:	***	Číslo TP (dokladu):	UE721856

Měření emisí provedla SME č. dne , č. protokolu

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)

5

1.1.14.1.1

Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) – poškozená funkční plocha zjevně nepřesahuje 1/5 její šířky nebo brzdový kotouč s rýhami zjevně nepřesahující hloubku rýhy 1,5 mm.

1.1.21.1.1

Vnější poškození jiných zařízení brzdového systému (protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.) nebo povrchová koroze, která nemá vliv na funkci nebo spolehlivost brzdového systému.

4.8.1.1.2

Deska zadního značení poškozená nebo částečně barevně změněná (např. od slunce), ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost).

5.3.5.2.1

Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je opotřebovaná (např. měchy, vlnovce) nebo zkorodovaná, ale tato závada nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost systému.

6.1.1.3.1

Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla.

VÁŽNÉ (B) (počet závad)

0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)

0

Poznámky:



S3807-21-05-0169

3. Datum a místo prohlídky: **14.05.2021 Žerotínova 63, 787 01 Šumperk**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do **14.05.2022**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: MDS3000389
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.



S3807-21-05-0169



Za správnost: Razítko STK

_____ podpis