

Číslo PU/Zakázky	E210285508	RZ	1TL3381	Plátce DPH	Ano	Leasing	Neznámy	VIN	TMBJG7NE6J0319823
Poškozený/pojištěný	ČEZ, a. s.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Octavia III od 12/16 (5E) [V] [S] [3D] [C1]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	95 378 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1598 ccm / 85 kW			Datum první registrace	15.5.2018	Datum příští TK		1.5.2022	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Continental	205/55 R16	Letní	4		Slitina
P - Náprava 1	Continental	205/55 R16	Letní	4		Slitina
P - Náprava 2	Continental	205/55 R16	Letní	4		Slitina
L - Náprava 2	Continental	205/55 R16	Letní	4		Slitina

Díly na výměnu

KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU	PŘ-VÍKO
SVĚTLOMET KPL P	KABEL-SV PŘ-NÁRAZNÍK
MLHOVKA P	MŘÍŽKA MLHOVKY P
MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ PŘ	KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE
KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE chrom	D-SPOJLER PŘ-NÁRAZN
VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU	NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU
VLOŽKA PODBĚHU P P	BLATNÍK P P
SPOJLER KOLA P P	DRŽÁK P PŘ-NÁRAZNÍKU
VEDENÍ P PŘ-NÁRAZN	PŘ-SKLO
RÁM MASKY PŘ	ZÁVĚR-DÍL
PODBĚH P P KPL	BEZP-PÁS P P
KOLENNÍ AIRBAGY	AIRBAG ŘIDIČE
AIRBAG SPOLUJEZDCE	PŘÍSTROJOVÁ DESKA
VZDUCHOVOD P CHLADIČ	HADICE ODPAŘ/KOND
HADICE KOMPRES/KOND	DISK P L
PNEU P L	TĚHLICE P
TLUMIČ PÉROVÁNÍ P P	PŘÍČNÉ RAMENO P P
ZÁVĚS L	ZÁVĚS P
ZNAK PŘ	IZOLACE PŘ-VÍKA
DRŽÁK D BLATNÍKU P P	BLATNÍK P L
Chladivo klimatizace	

Díly na kontrolu / diagnostika

KONDENZÁTOR MODINE	PŘÍDAV-CHLADIČ
CHLADIČ VODY	HN-HŘÍDEL P P
PŘEVODKA SERVOŘÍZENÍ	

Práce


PODÉLNÍK P P KPL (Opravit)	ROVNACÍ RÁM
VOZ NA ROVNACÍ RÁM	PRÁH DVEŘÍ P (Opravit)
Geometrie (Opravit)	

Lakování	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU (lak nového dílu)	PŘ-VÍKO (lak nového dílu)
BLATNÍK P P (lak nového dílu)	PODBĚH P P KPL (lak nového dílu)
PRÁH DVEŘÍ P (lak po opravě)	ZÁVĚS L (lak nového dílu)
ZÁVĚS P (lak nového dílu)	BLATNÍK P L (lak nového dílu)

DALŠÍ INFORMACE
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. TP - Nutné doložit TP. Možnost dalších poškození.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	
-----------------	---------------	-----------------	----	--------------------------	--

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinností pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsání poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.</p>

	U prohlídky přítomen	Servis , Cejpek
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Třebíč
	Prohlídka provedena	27.7.2021, 09:53
	Mobilní technik	Zdeněk Vitešík

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

1598 CCM (1.6 LTR) 85KW [DK8- TJ1/TI7] 2) DDYA
2-VRSTVÝ UNI
3 RAMENNÝ SPORTOVNÍ VOLANT [1XX/2FS/2PK/2PV]
5-STUPŇOVÁ [G0C-MQ]
ALTERNÁTOR 140 A BOSCH [8GU]
BEDERNÍ OPĚRKY VPŘEDU [7P4]
DÁLKOVÉ OVLÁDANÉ CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ BEZ SAFE [4I2]
EMISE DLE NORMY EURO6 [7MM/7MV]
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KŮŽE [6Q2]
KLIMATIZACE S CHLADIVEM R1234YF [KK3]
KOTOUČOVÉ BRZDY VPŘEDU 276X24 [1ZF]
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ MEDIUM [9S5]
OVLÁDÁNÍ OKEN VPŘEDU/VZADU ELEKTR [4R4]
PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU [7X1]
POTAHY LÁTKA [N5F/N2K/N3C/N0N/N0M]
PŘÍDAVNÉ TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ ELEKTR [7E6]
REPRO-SOUSTAVA [8RE/8RM]
SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]
SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6
STOP&START [7L6]
VNĚJŠÍ KLIKY DVEŘÍ V BARVĚ VOZU [6FF/6FM]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKO L KONVEXNÍ [5SJ]
ZADNÍ OPĚRADLO DĚLENÉ SE STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKOU [3NU]
ZADNÍ STĚRAČ [8M1]

205/55 R 16 .. V
3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3T2]
5-DVEŘOVÁ KAROSÉRIE (KOMBI) [K8D]
6.5 J X 16 ALU ILIAS [CF3]
ANTÉNA DIVERSITY [8ZH]
BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]
DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF/4UP]
ESP [1AS/1AT/1AZ]
KLIMATIZACE [KH6]
KOLENNÍ AIRBAG [4UH/4UP]
MLHOVKY [8WB/8WH/8WR/8WS]
OD 04/18
PÁKA RUČNÍ BRZDY KŮŽE [6PC]
PODÉLNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE [3S2/3S5/3S7]
PŘEDNÍ SEDADLA VYHŘÍVANÁ [4A3]
RÁDIO SWING [I8C]
REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G1/1G2]
SEDADLO SPOLUJEZDCE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L2/3L3]
SKLA VZADU (DVEŘE, BOČNÍ, ZADNÍ) ZELENÁ [4KC]
STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU [6E3]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA V BARVĚ VOZU [6FF/6FM/6FG/6FH/6FR]
VNITŘNÍ ZRCÁTKO ZACLONITELNÉ [4L2]
ZADNÍ SEDADLA NASTAVITELNÁ [UK3]

Standardním písmem je výbava přitažena číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.