

Číslo PU/Zakázky	E220421259	RZ	1TH7572	Plátce DPH		Leasing		VIN	TMBJJ6NJ2JZ059313
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.			Tovární značka/typ	Skoda / Fabia Combi (NJ5)(10.2014->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	111090	Odečteno			
Obsah/Výkon	/ 66 kW			Datum první registrace	09.11.2017	Datum příští TK			
Typ Převodovky					Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstev.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	185/60 15	Zimní	6	Original	Ocel
P - Náprava 1	Barum	185/60 15	Zimní	6	Original	Ocel
L - Náprava 2	Barum	185/60 15	Zimní	6	Original	Ocel
P - Náprava 2	Barum	185/60 15	Zimní	6	Original	Ocel

Díly na výměnu

AIRBAG BOČ. PŘ. L.	AIRBAG HLAVOVÝ L.
KRYT DVEŘE ZA. L. VNI.	DVEŘE ZA. L.
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	ZÁVĚS DVEŘÍ ZA. L. HOR.
ZÁVĚS DVEŘÍ ZA. L. SPO.	DRŽÁK DVEŘÍ ZA. L.
SPOUŠTĚČ OKNA ZA. L.	ZÁMEK DVEŘÍ ZA. L.
ULOŽENÍ DRŽADLA ZA. L.	KLÍN UZAVÍR. ZA. L.
ČALOUNĚNÍ OPĚRADLA PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. L.
KPL. - DÍL NE VÍCE K DODÁNÍ	VÝŘEZOVÝ DÍL - BLATNÍK ZA. L.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PLAST ZA. L.	KRYT ODVĚTRÁNÍ ZA. L.
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK ZA.
VODICÍ PROFIL NÁRAZNÍK ZA. L.	TĚLESO NÁPRAVY ZA.
NÁBOJ KOLA + LOŽISKO ZA. L.	ČEP KOLA ZA. L.
TLUMIČ ODPRUŽ. ZA. L.	PRUŽINA ZA. L.
KOLO DISKOVÉ OCEL ZA. L.	KRYT KOLA OZD. ZA. L.

Práce

PRÁH ČÁSTEČNÁ NÁHRADA 4 OPRAVIT	
---------------------------------	--

Lakování

DVEŘE ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	ZÁVĚS DVEŘÍ ZA. L. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)
ZÁVĚS DVEŘÍ ZA. L. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)	KLIKA DVEŘÍ ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR.LAK K3)
PODBĚH KOLA VNĚJŠÍ ZA. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	BOČNICE ZA. L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
DVEŘE ZA. VÝKLOP. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)	NÁRAZNÍK ZA. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

DALŠÍ INFORMACE


Komentář k VIN:

Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Po podstrojení možnost dalšího poškození.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ano
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	-----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

- Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
- Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
- Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.
- Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
- Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.
- Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
- V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.
- Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
- Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / pí. Tůmová
	Místo prohlídky	Týn nad Vltavou
	Prohlídka provedena	10.11.2022, 11:02
	Mobilní technik	Kriviš, Filip