

Číslo PU/Zakázky	E230054530	Plátce DPH		Leasing		VIN	TMBAG7NE2J0107226
RZ	1TF8840	Tovární značka/typ	Skoda / Octavia Lim. (5E3)(12.2016->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.	Stav tachometru		Není znám			
Motor	motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI KAT	Datum první registrace	24.08.2017	Datum příští TK			
Typ Převodovky	převodovka 5-rychl.		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	195/65 R15	Zimní	6		
P - Náprava 1	Barum	195/65 R15	Zimní	6		
L - Náprava 2	Barum	195/65 R15	Zimní	6		
P - Náprava 2	Barum	195/65 R15	Zimní	6		

Díly na výměnu	
STŘECHA	ZESÍLENÍ STŘECHY PŘ.
ZESÍLENÍ STŘECHY STŘED.	ZESÍLENÍ STŘECHY ZA.
BOČNICE L.	VÝZTUHA B-SLOUPEK L.
VÝZTUHA B-SLOUPEK P.	PLECH UPEVN. PŘÍČNÍK SEDADLA L. VNĚ.
PLECH UPEVN. PŘÍČNÍK SEDADLA P. VNĚ.	KOMPRESOR CHLADIVA
REPAS. DÍL NE K DODÁNÍ	KONDENZÁTOR
POTRUBÍ CHLAD. PROSTŘEDEK KOMPRESOR/KONDENZÁTOR	POTRUBÍ CHLAD. PROSTŘEDEK KONDENZÁTOR / ODPOJOVACÍ MÍSTO
PŘÍSTR. DESKA	AIRBAG STRANA SPOLUJEZDCE
AIRBAG BOČ. PŘ. L.	AIRBAG HLAVOVÝ L.
AIRBAG KOLENNÍ L.	DVEŘE PŘ. L.
DVEŘE PŘ. P.	SKLO DVEŘÍ PŘ. L.
SKLO DVEŘÍ PŘ. P.	KRYT(KA) ZRCÁTKO ZPĚT. L.
KRYT(KA) ZRCÁTKO ZPĚT. P.	SKŘÍŇ ZRCÁTKO ZPĚT. L.
SKŘÍŇ ZRCÁTKO ZPĚT. P.	SKLO ZRCÁTKA L.
SKLO ZRCÁTKA P.	DVEŘE ZA. L.
ČALOUNĚNÍ OPĚRADLA PŘ. L.	POLŠTÁŘ OPĚRADLA PŘ. L.
PÁS BEZPEČ. PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. P.
ZÁMEK TLAČÍTKA PŘ. L.	OBLOŽENÍ STROPU TVAROV.
UZAVÍRACÍ PLECH	ZESÍLENÍ ROHOV. A-SLOUPEK L. VNI.
ZESÍLENÍ ROHOV. A-SLOUPEK P. VNI.	VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ.
NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. KPL.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. KPL.
PODBĚH KOLA PŘ. L.	PODBĚH KOLA PŘ. P.
NOSNÍK PODÉL. L. HOR. VNI.	NOSNÍK PODÉL. P. HOR. VNI.
NOSNÍK PODÉL. VNĚJŠÍ L. HOR.	NOSNÍK PODÉL. VNĚJŠÍ P. HOR.
NOSNÍK PŘ.STĚNA	MŘÍŽKA CHLADIČE
DÍL V TENTO VV NE INSTAL.	LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE
BLATNÍK L.	BLATNÍK P.
DRŽÁK BLATNÍKU L.	DRŽÁK BLATNÍKU P.
LEPIDLO NA KAROSERIE	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.	KAPOTA PŘ.
ZÁVĚS VÍKA PŘ. L.	ZÁVĚS VÍKA PŘ. P.
HÁK ZACHYCOV.	TLUMENÍ KAPOTA PŘ.
VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU	KRYT VEDENÍ VZDUCHU
MOTOREK STĚRAČŮ S MECHANISMUS STĚRAČŮ PŘ.	SVĚTLOMET HALOGEN. L.
SVĚTLOMET HALOGEN. P.	DRŽÁK SVĚTLOMETU L. SPO.
DRŽÁK SVĚTLOMETU P. SPO.	DRŽÁK SVĚTLOMETU L. VNĚ.
DRŽÁK SVĚTLOMETU P. VNĚ.	DRŽÁK SVĚTLOMETU L. VNI.
DRŽÁK SVĚTLOMETU P. VNI.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
NÁRAZNÍK PŘ.	TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.
MŘÍŽKA VĚTRACÍ STŘED.	KRYT PŘ. L.
KRYT PŘ. P.	UZAVÍRACÍ PLECH NÁRAZNÍK PŘ. SPO.
LIŠTA OZD. L.	LIŠTA OZD. P.
LIŠTA OZD. STŘED.	PODPĚRA NÁRAZNÍK PŘ. L.
PODPĚRA NÁRAZNÍK PŘ. P.	PODLOŽKA POD REGISTR. ZNAČKU PŘ.
VÝŘEZOVÝ DÍL BOČNICE ZA. P.	DVEŘE ZA. VÝKLOP.
SVĚTLO KONC. L.	NÁRAZNÍK ZA.
RAMENO PŘÍČ. L. KPL.	HLAVA LOŽISKA ČEPU KOLA L.
TLUMIČ PLYNOVÝ PŘ. L.	AIRBAG ŘIDIČE
PNEU RADIÁL. PŘ. L.	KOLO DISKOVÉ HLINÍK PŘ. L.
ULOŽENÍ MOTORU	OBJÍMKA FILTRU OLEJ
ŘEMEN DRÁŽKOVÝ	KRYT POTRUBÍ SBĚRNÉ
POTRUBÍ SBĚRNÉ S CHLADIČ PLN. VZDUCHU	POTRUBÍ CHLAZENÍ
CHLADIČ	CHLADIČ VODY PŘÍDAV.
HADICE CHLADIČE SPO.	JEDNOTL. NE K DODÁNÍ
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ L.	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ P.

VEDENÍ VZDUCHU STŘED.	ALTERNÁTOR
-----------------------	------------

Díly na kontrolu / diagnostika	
SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT	NOSNÍK AGREGÁTŮ VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT
VOZIDLO PŘ. + ZA. ZMĚŘIT * PODLE OPR.	PŘEVODOVKA ŘÍZENÍ VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT
TĚLESO NÁPRAVY ZA. VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT	GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE

Lakování	
STŘECHA (NOVÝ DÍL ST.I-E)	SLOUPEK STŘEŠNÍ VNĚJŠÍ L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
SLOUPEK KAROSERIE STŘ. L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	PRÁH VNĚJŠÍ L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
SLOUPEK ZÁVĚSU L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	BOČNICE ZA. L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	DVEŘE PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
SKŘÍŇ ZRCÁTKO ZPĚT. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)	SKŘÍŇ ZRCÁTKO ZPĚT. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)
DVEŘE ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PODBĚH KOLA PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PODBĚH KOLA PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KAPOTA PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1G)	BOČNICE ZA. P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
DVEŘE ZA. VÝKLOP. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK ZA. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1G)

DALŠÍ INFORMACE
Komentář k VIN: Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Vozidlo odstavené na parkovišti odtahové služby Nefunkční eletro -nelze odečíst KM, interiér znečištěn. vč nateklé vody

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění. 3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění. 4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události. 5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození. 6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků. 7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům. 8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu. 9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz , případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz .

	U prohlídky přítomen	Bez přítomnosti klienta /
	Místo prohlídky	Malé Nepodřice
	Prohlídka provedena	07.02.2023, 13:57
	Mobilní technik	Kratochvíl, Petr