

Číslo PU/Zakázky	E200286074	RZ	1TS1735	Plátce DPH	Ano	Leasing	Neznámy	VIN	TMBJR7NE0K0244810
Poškozený/pojištěný	ČEZ Korporátní služby, s.r.o.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Octavia III od 12/16 (5E) [V] [S] [3D] [C1]				
Typ paliva				Stav tachometru	23 194 km	Odečteno			
Obsah/Výkon				Datum první registrace	9.7.2019	Datum příští TK		..	
Typ Převodovky					Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Šedá 2-vrstvá metalíza				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
P - Náprava 1	Michelin	205/55 R16	Letní	5		
L - Náprava 1	Michelin	205/55 R16	Letní	5		
P - Náprava 2	Michelin	205/55 R16	Letní	5		
L - Náprava 2	Michelin	205/55 R16	Letní	5		

Díly na výměnu	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU	PŘ-SKLO
PŘ-VÍKO	IZOLACE PŘ-VÍKA
SVĚTLOMET KPL L	SVĚTLOMET KPL P
VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU	NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU
KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE	KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE chrom
D-SPOJLER PŘ-NÁRAZN	MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ PŘ
MLHOVKA L	MLHOVKA P
BLATNÍK P L	VÝSUV-VÁLEC TRYSKY P
VÍČKO TRYSKY P	VÍČKO TRYSKY L
MŘÍŽKA MLHOVKY P	ŘÍD-JEDN SNÍM RADARU
OZD-LIŠ ST NÁRAZN PŘ chrom	VLOŽKA PODBĚHU P L
VLOŽKA PODBĚHU P P	ZÁVĚS L
ZÁVĚS P	KRYT TORPEDA L
RÁM MASKY PŘ	ZÁVĚR-DÍL
AIRBAG SPOLUJEZDCE po odpáleném airbagu	AIRBAG ŘIDIČE po odpáleném airbagu
KOLENNÍ AIRBAGY	KOLENNÍ AIRBAG po odpáleném airbagu
ŘÍD-JEDNOTKA AIRBAGU	BEZP-PÁS P P
BEZP-PÁS P L	AIRBAG ŘIDIČE
PŘÍSTROJOVÁ DESKA	KONDENZÁTOR MODINE
PŘÍDAV-CHLADIČ	CHLADIČ VODY
EL VENTILÁTOR KPL BROSE	DIFUZOR VENTILÁTORU BROSE


Lakování	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU (lak nového dílu)	PŘ-VÍKO (lak nového dílu)
BLATNÍK P L (lak nového dílu)	VÍČKO TRYSKY P (lak nového dílu)
VÍČKO TRYSKY L (lak nového dílu)	ZÁVĚS L (lak nového dílu)
ZÁVĚS P (lak nového dílu)	

DALŠÍ INFORMACE
Následná prohlídka – Nutná následná prohlídka po odstrojení.

Forma likvidace	Faktury za opravu	Druhá prohlídka	Ano	Akceptace smluvní opravy	Ano
-----------------	-------------------	-----------------	-----	--------------------------	-----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsání poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis , Sviták
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Tábor
	Prohlídka provedena	25.9.2020, 07:44
	Mobilní technik	Marek Šťastný

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

1498 CCM (1.5 LTR) 110KW [DS9- TJ7] 2) DADA
2-VRSTVÁ METALÍZA
5-DVEŘOVÁ KAROSÉRIE (KOMBI) [K8D]
6-STUPŇOVÁ [G0K/G0L-MQ]
ANTÉNA DIVERSITY [8ZH]
AUTOMATICKÁ REGULACE ODSTUPU/NOUZOVÁ BRZDA CITY
[6K2/6K3/6K4]
BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]
DIGITÁLNÍ ROZHLAS [QV3]
ESP [1AS/1AT/1AZ]
KAMERA VZADU (TYP 2) [KA2]

KLIMATIZACE S CHLADIVEM R1234YF [KK3]
KONCOVÁ SVĚTLA LED S KŘÍŠŤÁLOVÝM VZHLEDEM [8SP]
LED SVĚTLOMETY [8IX/8Q5]
MULTIFUNKČNÍ VOLANT [1XX/2FS/2PK/2ZD/H/Q/W]
OCHRANA CHODCŮ [VL3]
ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU [3N3]
OSVĚTLENÍ AMBIENTE TYP 2 [QQ9]
OZDOBNÉ/OCHRANNÉ LIŠTY (CHROM) [4ZG/4ZC]
PARKOVACÍ LOKÁTOR VPŘEDU/VZADU [7X2/8A8]
POTAHY LÁTKA [N5F/N2K/N3C/N0N/N0M]
PŘEDNÍ SEDADLA VYHŘÍVANÁ [4A3]
REPRO-SOUSTAVA [8RE/8RM]
SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]
SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6
SNÍMAČ OSVĚTLENOSTI/DEŠŤOVÉ ČIDLO [8N6]
STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU [6E3]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA V BARVĚ VOZU [6FF/6FM/6FG/6FH/6FR]
VNITŘNÍ ZRCÁTKO AUTOM ZACLONITELNÉ [4L6]
ZADNÍ OPĚRADLO DĚLENÉ SE STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKOU [3NU]
ZADNÍ STĚRAČ [8M1]

205/55 R 16 .. V
3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3T2]
6.5 J X 16 ALU ALCATRAZ [U30]
ALTERNÁTOR 140 A BOSCH [8GU]
AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE [9AK]
BEDERNÍ OPĚRKY VPŘEDU [7P4]

DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF/4UP]
EMISE DLE NORMY EURO6 BG AG/H/I [7CP/7CS]
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KÚŽE [6Q2]
KEYLESS ENTRY BEZ ZABEZPEČENÍ SAFE CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ
[4I3]
KOLENNÍ AIRBAG [4UH/4UP]
KOTOUČOVÉ BRZDY VPŘEDU 288X25 [1ZE]
MLHOVKY [8WB/8WH/8WR/8WS]
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVAČ COLOUR [9S6]
OD 03/19
OSTŘIKOVAČE SVĚTLOMETŮ [8X1]
OVLÁDÁNÍ OKEN VPŘEDU/VZADU ELEKTR [4R4]
PÁKA RUČNÍ BRZDY KÚŽE [6PC]
PODÉLNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE [3S2/3S5/3S7]
PŘEDNÍ NÁRAZNÍK SPORT [2JQ]
RÁDIO BOLERO [I8E/I8F]
REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G1/1G2]
SEDADLO SPOLUJEZDCE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L2/3L3]
SKLA VZADU (DVEŘE, BOČNÍ, ZADNÍ) KOUŘOVÁ [4KF]
STOP&START [7L6]
VNĚJŠÍ KLIKY DVEŘÍ V BARVĚ VOZU [6FF/6FM]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKO L KONVEXNÍ [5SJ]
VYHŘÍVANÝ VOLANT [2ZD/2ZW]
ZADNÍ SEDADLA NASTAVITELNÁ [UK3]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.