

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	SUZUKI	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	VITARA	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholouškova 4
Registrační značka	8T58143		
Rok výroby/první registrace	2008		
Stav tachometru	161.139		
STK/Emise	11.05.2020		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X		Rádio	X		Tónovaná skla	X
Koupeno v ČR	X		GPS navigace			Kožená sedadla	
Servisní knížka	X		Elektrická zrcátka	X		4x4	X
Návod k obsluze	X		Elektrická okna	X		Uzávěrka diferenciálu	X
Počet klíčů	2		Přídavné světlomety / mlhovky	X		Automatická převodovka	
Zamykání řadící páky	X		Tažné zařízení			Ochráně rámy	
Klimatizace	X		Zadní stěrač			Naviják	
Airbag	X		Ostřikovač světel			Alu kola	X
Tempomat			Střešní okno			Letní pneu	X
Centrální zamykání	X		Nastavitelný volant	X		Zimní pneu	X
Servo řízení	X		Otáčkoměr	X		Vyhřívaná sedadla	X
Handsfree			Palubní počítač			Vyhřívaná zrcátka	
Imobilizér	X		Parkovací senzory			ABS	X
Garážovaný							

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

Vestavba - regály Sortimo, reflexní polep

Podrobný popis závad:

znečištěný interiér i exteriér, slabá nebo vlivem stání úplně vybitá baterie; provozní oděrky laku na karoserii i plastových částech exteriéru i interiéru; matný lak, viditelné stopy po polepu, otěr volantu, ovladačů, odřené hrany, dveří a prahů, koroze disků, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd - zkorodované kotouče, odřený a prasklý plast palubovky u opěrky a zásuvky zapalovače, popraskaný Z nárazník, koroze LZ i PZ podběhů

KONTAKTNÍ OSOBA + TELEFON:

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

14.04.2020, Petr Adam