

Číslo PU/Zakázky	E210013625	RZ	1TM5624	Plátce DPH	Ano	Leasing	Ne	VIN	TMBAG7NE9J0370927
Poškozený/pojištěný	ČEZ, a. s.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Octavia III od 12/16 (5E) [V] [S] [3D] [C1]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	94 870 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1598 ccm / 85 kW			Datum první registrace	2.8.2018	Datum příští TK		2.8.2022	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum Polaris 5	195/65 R15 91 T	Zimní	8		Ocel
P - Náprava 1	Barum Polaris 5	195/65 R15 91 T	Zimní	8		Ocel
L - Náprava 2	Barum Polaris 5	195/65 R15 91 T	Zimní	9		Ocel
P - Náprava 2	Barum Polaris 5	195/65 R15 91 T	Zimní	9		Ocel

Díly na výměnu	
KOLENNÍ AIRBAG po odpáleném airbagu	AIRBAG SPOLUJEZDCE po odpáleném airbagu
AIRBAG ŘIDIČE po odpáleném airbagu	ČIDLO NÁRAZU PŘ
PŘÍSTROJOVÁ DESKA	BEZP-PÁS P L
BEZP-PÁS P P	KLUZNÝ KONTAKT
MŘÍŽKA MLHOVKY P	PŘ-VÍKO
ZNAK PŘ	BLATNÍK P P
DRŽÁK D BLATNÍKU P P	VLOŽKA PODBĚHU P P
SPOJLER KOLA P P	ZÁVĚR-DÍL BLATNÍKU P
SVĚTLOMET KPL P	KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU
VÍČKO TRYSKY P	VELKOPL KRYT KOLA PP
PRÁH P P (ČÁST)	A-SLOUPEK VNĚ P
DVEŘE P P	FÓLIE BOČNICE Z P
VELKOPL KRYT KOLA ZP	NÁBOJ KOLA P P + LOŽ
TĚHLICE P	PŘÍČNÉ RAMENO P P
VODICÍ KLOUB P P	HN-HŘÍDEL P P
TYČKA STABILIZ PP	SPOJOVACÍ TYČ P
ČEP SPOJOVACÍ TYČE P	ZÁVĚS H DVEŘÍ P P
ZÁVĚS D DVEŘÍ P P	DISK P P
TLUMIČ PÉROVÁNÍ P P	

Díly na kontrolu / diagnostika	
PNEU P P	VÝSUV-VÁLEC TRYSKY P (kontrola)
PŘEVODKA SERVOŘÍZENÍ	STABILIZÁTOR PŘ (kontrola)
NOSNÍK AGREGÁTŮ (kontrola)	GEOMETRIE

Práce	
PODÉLNÍK VNĚ P P (Opravit)	ROVNACÍ RÁM
VOZ NA ROVNACÍ RÁM	DVEŘE Z P (Opravit)
PODBĚH VNĚ Z P (Opravit)	ŘÍD-JEDNOTKA AIRBAGU


Lakování	
PŘ-VÍKO (lak nového dílu)	BLATNÍK P P (lak nového dílu)
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU (lak nového dílu ; -50%)	VÍČKO TRYSKY P (lak nového dílu)
PODÉLNÍK VNĚ P P (lak po opravě)	PRÁH P P (lak nového dílu)
A-SLOUPEK VNĚ P (lak nového dílu)	KRYT ZRCÁTKA P (lak po opravě)
DVEŘE P P (lak nového dílu)	BOČNICE Z P (lak po opravě ; -20%)
KRYT Z-NÁRAZNÍKU (lak po opravě)	DVEŘE Z P (lak po opravě)
ZÁVĚS H DVEŘÍ P P (lak nového dílu)	ZÁVĚS D DVEŘÍ P P (lak nového dílu)
RÁM STŘECHY P (lak povrchu / rozstřík)	

Nesouvisející poškození
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU (škrabance / vrypy bez deformace dílu)

DALŠÍ INFORMACE
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	
-----------------	---------------	-----------------	----	--------------------------	--

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.</p>

	U prohlídky přítomen	Servis , p. Bortel
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	AUTOCENTRÁLA, Ostrava
	Prohlídka provedena	15.1.2021, 10:49
	Mobilní technik	Jiří Pískovský

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ano

VÝBAVA VOZIDLA

195/65 R 15 .. H**ZIMNÍ PNEUMATIKY**

2-VRSTVÝ UNI

3 RAMENNÝ SPORTOVNÍ VOLANT [1XX/2FS/2PK/2PV]

5-STUPŇOVÁ [G0C-MQ]

ANTÉNA DIVERSITY [8ZH]

BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]

DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF/4UP]

EMISE DLE NORMY EURO6 [7MM/7MV]

HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KÚŽE [6Q2]

KLIMATIZACE S CHLADIVEM R1234YF [KK3]

KONCOVÁ SVĚTLA LED S KŘÍŠŤÁLOVÝM VZHLEDEM [8SP]

LED SVĚTLOMETY [8IX/8Q5]

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ MEDIUM [9S5]

OSTŘIKOVAČE SVĚTLOMETŮ [8X1]

PÁKA RUČNÍ BRZDY KÚŽE [6PC]

PNEU 205/55 R 16..V

PŘEDNÍ SEDADLA VYHŘÍVANÁ [4A3]

RÁDIO SWING [I8C]

REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G1/1G2]

SEDADLO SPOLUJEZDCE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L2/3L3]

SKLA VZADU (DVEŘE, BOČNÍ, ZADNÍ) ZELENÁ [4KC]

STOP&START [7L6]

TRYSKY OSTŘIKOVAČŮ SKLA VYHŘÍVANÉ [9T1]

VNĚJŠÍ ZRCÁTKA V BARVĚ VOZU [6FF/6FM/6FG/6FH/6FR]

VNITŘNÍ ZRCÁTKO AUTOM ZACLOUITELNÉ [4L6]

ZADNÍ SEDADLA NASTAVITELNÁ [UK3]

6 J X 15 [CX9]

1598 CCM (1.6 LTR) 85KW [DK8- TJ1/TI7] 2) DDYA

3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3T2]

5-DVEŘOVÁ KAROSÉRIE (HATCHBACK/LIFBACK) [K8B]

ALTERNÁTOR 140 A BOSCH [8GU]

BEDERNÍ OPĚRKY VPŘEDU [7P4]

DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ BEZ SAFE [4I2]

DISKY 6,5 J X 16 ALU

ESP [1AS/1AT/1AZ]

KLIMATIZACE [KH6]

KOLENNÍ AIRBAG [4UH/4UP]

KOTOUČOVÉ BRZDY VPŘEDU 276X24 [1ZF]

MLHOVKY [8WB/8WH/8WR/8WS]

OD 04/18

OVLÁDÁNÍ OKEN VPŘEDU/VZADU ELEKTR [4R4]

PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU [7X1]

POTAHY LÁTKA [N5F/N2K/N3C/N0N/N0M]

PŘÍDAVNÉ TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ ELEKTR [7E6]

REPRO-SOUSTAVA [8RE/8RM]

SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]

SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6

SNÍMAČ OSVĚTLENOSTI/DEŠŤOVÉ ČIDLO [8N6]

STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU [6E3]

VNĚJŠÍ KLIKY DVEŘÍ V BARVĚ VOZU [6FF/6FM]

VNĚJŠÍ ZRCÁTKO L KONVEXNÍ [5SJ]

ZADNÍ OPĚRADLO DĚLENÉ SE STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKOU [3NU]

ZADNÍ STĚRAČ [8M1]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.

Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.

Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.