

Číslo PU/Zakázky	E200251256	RZ	1TF9707	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	TMBJJ6NJ1JZ022642
Poškozený/pojištěný	ČEZ Korporátní služby, s.r.o.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Fabia III od 08/14 (NJ) [V] [S] [3D] [38]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	59 438 km	Odečteno			
Obsah/Výkon				Datum první registrace	12.9.2017	Datum příští TK		1.9.2021	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá (+ polepy) 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
P - Náprava 1	Nexen	185/60 R15	Letní	3		
L - Náprava 1	Nexen	185/60 R15	Letní	3		
P - Náprava 2	Nexen	185/60 R15	Letní	3		
L - Náprava 2	Nexen	185/60 R15	Letní	3		

Díly na výměnu	
AIRBAG SPOLUJEZDCE	AIRBAG ŘIDIČE
BEZP-PÁS P L	BEZP-PÁS P P
ŘÍD-JEDNOTKA AIRBAGU	AIRBAG SPOLUJEZDCE po odpáleném airbagu
AIRBAG ŘIDIČE po odpáleném airbagu	ZÁMEK PÁSU P P
ZÁMEK PÁSU P L	PŘÍSTROJOVÁ DESKA
PŘ-SKLO	KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU
ŠROUB M5x14	SPONA
MATICE	D-DÍL KRYTU PŘ-NÁRAZ
MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ PŘ	KRYT L MLHOVKY
KRYT P MLHOVKY	MLHOVKA P
MLHOVKA L	SVĚTLOMET KPL L
SVĚTLOMET KPL P	PŘ-VÍKO
MATICE L	MATICE P
ZNAK PŘ	ZÁVĚS L
ZÁVĚS P	MŘÍŽKA CHLADIČE
KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE	VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU
NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU	ZÁCHYTNÝ HÁK
ZÁMEK PŘ-VÍKA	VLOŽKA PODBĚHU P P
BLATNÍK P P	BLATNÍK P L
DRŽÁK D BLATNÍKU P L	DRŽÁK D BLATNÍKU P P
VEDENÍ P PŘ-NÁRAZN	VEDENÍ L PŘ-NÁRAZN
RÁM MASKY PŘ	VZDUCHOVOD L CHLADIČ
VZDUCHOVOD P CHLADIČ	NÁDRŽ OSTRÍKOVACÍ
PODÉLNÍK H P P	KONDENZÁTOR
PŘÍDAV VOD-CHLADIČ	CHLADIČ VODY
DIFUZOR VENTILÁTORU	EL-POHON VENTILÁTORU
VZDUCHOVOD VĚTRÁKU	HADICE KOMPRES/KOND
HADICE ODPAŘ/KOND	VZDUCHOVÝ FILTR KPL
VZDUCHOVOD	

Díly na kontrolu / diagnostika	
ŘÍD-JEDN SNÍM RADARU (kontrola)	ALTERNÁTOR
ALTERNÁTOR RD (kontrola)	KOMPRESOR


Práce	
A-SLOUPEK VNĚ P (Opravit)	A-SLOUPEK VNĚ L (Opravit)
PODÉLNÍK P P KPL (Opravit)	

Lakování	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU (lak nového dílu)	A-SLOUPEK VNĚ P (lak po opravě)
A-SLOUPEK VNĚ L (lak po opravě)	PODÉLNÍK H P P (lak nového dílu)
PODÉLNÍK P P KPL (lak po opravě)	

DALŠÍ INFORMACE
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsáného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.</p>

	U prohlídky přítomen	Servis , p. Kummel
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Vodňany
	Prohlídka provedena	25.8.2020, 14:06
	Mobilní technik	Petr Kratochvíl

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

1422 CCM (1.4 LTR) 66KW [DV1] 2) CUSB
185/60 R 15 .. H [H8D]
3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3Q6]
5-STUPŇOVÁ [G0C]
ALTERNÁTOR 140 A [8GU]
DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF]
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KÚŽE [6Q2]
KLIMATIZACE S CHLADIVEM R1234YF [KK3]
KOŽENÝ VOLANT [2PM/1MR]
MLHOVKY [8WB/8WC]
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ BASIC [9S3]
OD 06/17
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH OKEN ELEKTR [4R2]
PAKET CHROM [QJ1]
PODÉLNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE ČERNÉ [3S2]
PŘEDNÍ SKLO DETERMÁLNÍ [4GF/4GS]
RÁDIO SWING [I7Y]
ŘÍZENÍ SERVOTRONIC [1N3]
SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]
STĚRAČE SE SNÍMAČEM VLHKOSTI [8N4]
SUNSET (ZADNÍ/BOČNÍ OKNA VZADU ZELENÁ) [4KC]
ZADNÍ SEDÁK/OPĚRADLO DĚLENÉ [3NC]

15" DENTRO [1NJ]
2-VRSTVÝ UNI
4 REPRODUKTORY [8RE]
6 J X 15 [CX9]
BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]
DEKOR BRUSHED [5MC]
KLIMATIZACE [9AB]
KOMBI [K8D]
KVALITNĚJŠÍ PROTIHLUKOVÁ IZOLACE [3W6/3W3]
MŘÍŽKA CHLADIČE S LIŠTAMI CHROM [6KJ]
NOUZOVÁ BRZDA CITY [6K2/6K3]
OSVĚTLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY LED [KL1]
PÁKA RUČNÍ BRZDY KÚŽE [6PC]
PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU [7X1]
POTAHY LÁTKA [N0L]
PŘÍDAVNÉ TEPELOVZDUŠNÉ TOPENÍ ELEKTR [7E6]
REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G2]
ROZHRANÍ TELEFONU [9ZV]
SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6
STOP&START [7L6]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ/VYHŘÍVANÁ [6XD]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.