

Číslo PU/Zakázky	E200313929	RZ	1TC4585	Plátce DPH	Ano	Leasing	Ne	VIN	WDF44760313196073
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	MERCEDES-BENZ [03] / Vito od 07/14 (W447) [V] [S] [3D] [AJ]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	85 149 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	2143 ccm / 120 kW			Datum první registrace	12.9.2016	Datum příští TK		1.9.2022	
Typ Převodovky	Automatická				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Nokian	225/55 R17 T	Letní	5		Ocel
P - Náprava 1	Nokian	225/55 R17 T	Letní	5		Ocel
P - Náprava 2	Nokian	225/55 R17 T	Letní	5		Ocel
L - Náprava 2	Nokian	225/55 R17 T	Letní	5		Ocel

Díly na výměnu	
PŘ-VÍKO	PŘ-NÁRAZNÍK
ZÁVĚS L PŘ-VÍKA	ZÁVĚS P PŘ-VÍKA
SVĚTLOMET P KPL	BLATNÍK P P
AIRBAG ŘIDIČE	AIRBAG SPOLUJEZDCE
AIRBAG SPOLUJ JEDN po odpáleném airbagu	AIRBAG ŘIDIČE po odpáleném airbagu
BEZP-PÁS ŘIDIČE	BEZP-PÁS P P
BEZP-PÁS ST PŘ	DRŽÁK ZNAKU PŘ
ZNAK MERCEDESU PŘ	VÝZT VNI P PŘ-NÁRAZN
ÚCHYT P PŘ-NÁRAZNÍKU	VEDENÍ VZDUCHU
KRYT H MŘÍŽKY CHLAD	NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU
DRŽÁK VNĚ P PŘ-NÁRAZ	DRŽÁK VNĚ L PŘ-NÁRAZ
DRŽÁK L PŘ-NÁRAZNÍKU	DRŽÁK P PŘ-NÁRAZNÍKU
MLHOVKA P	KRYT D PŘ-NÁRAZNÍKU
DRŽ H P PŘ-NÁRAZNÍKU	DRŽ H L PŘ-NÁRAZNÍKU
RÁM MASKY PŘ H	DRŽ ZÁMKU VÍKA MOT
KRYT D CHLADIČE	VZDUCHOVOD P P
SVĚTLOMET L KPL	VLOŽKA PODBĚHU P P
PŘ-PŘÍČNÍK D	DRŽÁK L RÁMU MASKY
DRŽÁK P RÁMU MASKY	SPÍNAČ OTVÍR Z-VÍKA
ZÁMEK H PŘ-VÍKA	ZÁMEK D PŘ-VÍKA
KRYT TAŽNÉHO OKA PŘ	MEZICHLADIČ
DRŽÁK KONDENZÁTORU	CHLADIČ OLEJE PŘEV
Servoolej	

Díly na kontrolu / diagnostika	
VOZ KPL PŘED OPRAVOU proměřit bez seřízení	SVĚTLOMET L KPL (kontrola)
CHLADIČ	KONDENZÁTOR
Geometrie	

Práce	
KONCOVKA PODÉLNÍKU P (Opravit)	

Lakování	
PŘ-VÍKO (lak nového dílu)	BLATNÍK P P (lak nového dílu)
A-SLOUPEK H P (lak povrchu / rozstřík)	DVEŘE P P (lak po opravě)
PŘ-PŘÍČNÍK D (lak nového dílu)	KONCOVKA PODÉLNÍKU P (lak povrchu / rozstřík)

Nesouvisející poškození

PRÁH P

DALŠÍ INFORMACE


II. prohlídka

Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	---------------	-----------------	----	--------------------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis , p.Vank
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Mercedes Centrum Moravia Sever, Ostrava
	Prohlídka provedena	11.11.2020, 09:14
	Mobilní technik	Tomáš Kroček

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

225/55 R 17 .. C [RG7]	2800 KG [XG6]
2-VRSTVÝ UNI	4MATIC [ZG2]
6.5 J X 17 [RS7]	7-STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ [G42]
AIRBAG SPOLUJEZDCE [SA6]	AKUMULÁTOR AGM 12 V/95 AH [ED4]
ALTERNÁTOR 200 A [M40]	AUDIO 10 [EN6]
AUTOMATICKÁ SVĚTLA [LA2]	BEZBARVÝ TVRDÝ LAK
ČTECÍ SVĚTLA U STŘEŠNÍCH OVLADAČŮ [LD0]	DETERMÁLNÍ SKLA [H20]
DVOJSEDADLO SPOLUJEZDCE [S23]	ECO START-STOP [MJ8]
EMISE DLE NORMY EURO6 [MA6/MB6]	KLIMATIZACE TEMPMATIC [HH9]
KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH [RY2]	MLHOVKY [L16]
MULTIFUNKČNÍ VOLANT [CL4]	ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA V PŘÍSTR-DESCE ZAMYKATELNÁ [F66]
OD VIN 3161988/E827839	PAKET BLUEEFFICIENCY [MX0]
POTAHY LÁTKA TUNJA [VY2]	PŘEPÁŽKA [D50]
REGISTRACE NÁKLADNÍHO VOZU [Z41]	REPRODUKTORY VPŘEDU [EL8]
REZERVA [RR6]	SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ SE ZOBRAZOVAČEM PIXEL-MATRIX [JK3]
SERVISNÍ INTERVAL PEVNÝ 40000 KM [JX2]	SKŘÍŇ [6] [FKA/ZM0] 12)
SNÍMAČ OSVĚTLENOSTI/DEŠŤOVÉ ČIDLO [JF1/LA2]	TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PEVNÉ [Q22]
TEMPOMAT [MS1]	VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ/VYHŘÍVANÁ [F68]
VÝŠKOVĚ/PODÉLNĚ NASTAVITELNÝ VOLANT [CL1]	ZADNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ 180° [W50]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.