

Číslo PU/Zakázky	E200127053	RZ	9T51574	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	WF0RXXWPGRER77403
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	FORD [02] / Transit/Tourneo Connect od 09/13 (PJ2/CHC) [V] [S] [3D] [T7]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	63 569 km		Odečteno		
Obsah/Výkon	1560 ccm / 55 kW			Datum první registrace	3.12.2014		Datum příští TK		1.11.2020
Typ Převodovky	Manuální			Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna				
Barva	Bílá 2-vrstvý uni			Typ PU	Havarijní pojištění				
Stav vozidla	Odpovídající			Stav laku	Odpovídající				

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Goodyear	205/60 R16	Letní	6		
P - Náprava 1	Goodyear	205/60 R16	Letní	6		
P - Náprava 2	Goodyear	205/60 R16	Letní	6		
L - Náprava 2	Goodyear	205/60 R16	Letní	6		

Díly na výměnu	
KONDENZÁTOR	CHLADIČ
PŘ-NÁRAZNÍK H	PŘ-NÁRAZNÍK D
MŘÍŽKA PŘ-NÁRAZNÍKU	MLHOVKA P
VÝZT VNI NÁRAZNÍKU	KRYT NÁRAZNÍKU PŘ H
SVĚTLOMET P	PŘ-VÍKO
PŘ-SKLO	BLATNÍK P P
RÁM MASKY PŘ	PŘÍČNÍK PŘ
AIRBAG ŘIDIČE	AIRBAG SPOLUJEZDCE
BEZP-PÁS P L	BEZP-PÁS P P
MODUL AIRBAGU	ČIDLO NÁRAZU PŘ
PŘÍSTR-DESKA D	

Lakování	
PŘ-NÁRAZNÍK H (lak nového dílu)	PŘ-NÁRAZNÍK D (lak nového dílu)
PŘ-VÍKO (lak nového dílu)	BLATNÍK P P (lak nového dílu)
RÁM MASKY PŘ (lak nového dílu)	PŘÍČNÍK PŘ (lak nového dílu)
DVEŘE P P (lak po opravě)	

Nesouvisející poškození	
KONCOVÉ SVĚTLO P, , NÁRAZNÍK Z L, , TĚLESO VNĚ-ZRCÁTKA L	

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA	
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.</p>	

	U prohlídky přítomen	Servis , Theodor
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	KOLÍN - AS LOUDA
	Prohlídka provedena	7.5.2020, 12:02
	Mobilní technik	Marek Vencel

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

1560 CCM (1.6 LTR) 55KW [ENUB/ENUB0] 2,3) UBGA
205/60 R 16 .. T [D3JC1]
2 REPRODUKTORY [IDBAB]
5-STUPŇOVÁ [TRRP] MTX75
AIRBAG SPOLUJEZDCE [CPHAB]
DVOJITÉ SEDADLO SPOLUJEZDCE [FS00G]
KLIMATIZACE [AC0B/AC0S]
MLHOVKY [JBKAB]
PALUBNÍ POČÍTAČ [HDHAL]
POSUVNÉ DVEŘE VPRAVO PROSKLENÉ [A4LAB+B3AAC/A4LAC
+B3AAC]
PŘEDNÍ SKLO VYHŘÍVANÉ [B3MAB]
PŘÍRUČNÍ SCHRÁNKA UZAMYKATELNÁ [B5LAB]
ROHY ZADNÍHO NÁRAZNÍKU DODÁVANÉ ZÁKLADOVANÉ [CLEAC]
SEDADLO SPOLUJEZDCE SKLOPNÉ [BYQAQ]
SKŘÍŇ (TRANSIT) [BSAE/BSAF]
STŘEŠNÍ KONZOLA S PŘIHRÁDKOU NA BRÝLE [JATAB/JATAC]
VYPÍNATELNÝ AIRBAG SPOLUJEZDCE [CPQAB]

16" DELUXE [D5AAC]
2662 MM (L1/TOURNEO) [BSAG/BSAE/BSAK]
2-VRSTVÝ UNI
6.5 J X 16 STŘÍBRNÉ [D2XAD]
AUDIO FORD USB/BLUETOOTH [ICEGP/ICEGQ]
EMISE DLE NORMY EURO5 [DGAA3/BZ/CX/EM0/OK/K0]
KŘÍDLOVÉ DVEŘE NEPROSKLENÉ [A6KAB]
OD 09/14 EB/ER 1)
PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU [HNKAB]
PŘEDNÍ NÁRAZNÍK DODÁVANÝ ZÁKLADOVANÝ [CLFGF]
PŘEPÁŽKA S VÍKEM/OKNEM [A6AA4]
REZERVA [D17AD]
SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [BYPAD]
SÉRIE 110V [VSEY]
STŘEDNÍ KONZOLA S PŘIHRÁDKOU [B5WCC]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR/VYHŘÍVANÁ [BSDBA/BSDBG/BSFBA/
BSHAX]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.