

## Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Mercedes-Benz	Pojízdné (ANO/NE)	NE
Model	G 300CDi montážní plošina	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	9T03987	Místo stání vozidla	Hradec Králové, Bratří Štefanů 974
Rok výroby/první registrace	03.10.2011		
Stav tachometru	246 617 km		
STK/Emise	22.11.2023		

Výbava vozidla							
1. Majitel			Rádio	X		Tónovaná skla	
Koupeno v ČR	X		GPS navigace			Kožená sedadla	
Servisní knížka			Elektrická zrcátka	X		4x4	X
Návod k obsluze			Elektrická okna			Uzávěrka diferenciálu	X
Počet klíčů	2		Přídavné světlomety / mlhovky	X		Automatická převodovka	X
Zamykání řadicí páky			Tažné zařízení			Ochráné rámy	
Klimatizace	X		Zadní stěrač			Naviják	
Airbag	X		Ostřikovač světel	X		Alu kola	
Tempomat			Střešní okno			Letní pneu	
Centrální zamykání	X		Nastavitelný volant			Zimní pneu	X
Servo řízení	X		Otáčkoměr	X		Přezuto na letní/zimní	Z
Handsfree			Palubní počítač			Vyhřívaná sedadla	
Imobilizér			Parkovací senzory			Vyhřívaná zrcátka	
Garážovaný			Nezávislé topení (funkce neověřena)			ABS	X

## Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

Podrobný popis závad:

dochází ke ztrátě chladicí kapaliny - poškození - motor, hlava - nutná oprava - pozor v chladicím systému je dolita jen VODA, před zimou nutno vyměnit za nemrznoucí směs, kosmetické vady karoserie, škrábance a velké promáčkliny, silná koroze karoserie, podvozku a výfuku, znečištěný interiér, lak poškozený od polepů, svítí kontrolka EDC motor je v nouzovém režimu - závada nebyla v servisu zjišťována, nefunkční přepínání uzávěrek diferenciálů redukce převodovky, zvýšené provozní vůle podvozku, řízení, převodovky a pohonu 4x4, netěsnost motoru, převodovky, hydrauliky plošiny a pohonu 4x4, poškozené čalounění, poškozené ovládací prvky, poškozený Z nárazník, poškozené čelní sklo, nadměrně opotřeбенý koš plošiny, nefunkční centrální zamykání, zatuhlé zámky

\* slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snižena účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km, poškozené venkovní i vnitřní plasty

\* Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

22.9.2023, Tomáš Rejchrt