

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	SUZUKI	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	Vitara 1,9D	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholouškova 4
Registrační značka	8T59488		
Rok výroby/první registrace	2008		
Stav tachometru	168 400		
STK/Emise	14.06.2020		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4	X		
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu	X		
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka			
Zamykání řadící páky	X	Tažné zařízení		Ochráně rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X	Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola	X		
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu			
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Vyhřívaná sedadla	X		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívaná zrcátka	X		
Imobilizér	X	Parkovací senzory		ABS	X		
Garážovaný							

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

regály

Podrobný popis závad:

znečištěný interiér i exteriér, slabá nebo vlivem stání úplně vybitá baterie; provozní oděrky laku na karoserii i plastových částech exteriéru i interiéru; matný lak, viditelné stopy po polepu i s održeným lakem, otěr volantu, ovladačů, odřené hrany, dveří a prahů, koroze disků, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd - zkorodované kotouče, prasklý P i Z nárazník, popraskaný kryt rezervního kola, deformace Z dveře, prasklé LZ světlo, odřený LZ blatník, deformace P rám nad oknem PZ dveří, trubka od pal.nádrže vyhníla, silentbloky ZN na výměnu. Neprošlo STK - vyhnílé tlumiče ZN, Pbrzdy na výměnu.

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

3.6.2020, Petr Adam