

Číslo PU/Zakázky	E210035606	RZ	1TK9422	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	MMCJJKL20HH031068
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	MITSUBISHI//FUSO [32] / L 200 Pick-Up od 04/15 (KK-KL) [V] [S] [3D] [IRE] [76]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	63 216 km		Odečteno		
Obsah/Výkon				Datum první registrace	11.4.2018		Datum příští TK		..
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Nexen	205/110 R16	Offroad	8		
P - Náprava 1	Nexen	205/110 R16	Offroad	8		
P - Náprava 2	Nexen	205/110 R16	Offroad	8		
L - Náprava 2	Nexen	205/110 R16	Offroad	8		

Díly na výměnu	
PŘ-NÁRAZNÍK	MLHOVKA L
SVĚTLOMET L KPL	SVĚTLOMET P KPL
MŘÍŽKA CHLADIČE	KRYT D PŘ-NÁRAZNÍKU
BLATNÍK P L	VLOŽKA PODBĚHU PŘ ZL
A-SLOUPEK VNĚ L	B-SLOUPEK L VNĚ
ZAD-SLOUPEK L	UPEV-S BLATNÍKU P L
PŘ-VÍKO	PŘ-SKLO
DVEŘE P L	VNĚ-ZRCÁTKO L KPL
STÍR-LIŠTA VNĚ P L	PANEL DVEŘÍ P L
UPEV SADA PANELU DV	KLIKA DVEŘÍ P L
DRŽÁK KLIKY DVEŘÍ PL	SKLO DVEŘÍ P L
DVEŘE Z L	STÍR-LIŠTA VNĚ Z L
SKLO DVEŘÍ Z L	UPEV-SADA PANELU DV
VNĚ-KLIKA DVEŘÍ Z L	KRYT Z DVEŘÍ Z L
BOČNICE Z L	SADA STUPÁTEK
VÍKO NÁDRŽE	KRYT NÁKL PROSTORU
ZÁVĚS L PŘ-VÍKA	ZÁVĚS P PŘ-VÍKA
ZÁVĚS H DVEŘÍ P L	ZÁVĚS D DVEŘÍ P L
ARETACE DVEŘÍ P L	ZÁVĚS H DVEŘÍ Z L
ZÁVĚS D DVEŘÍ Z L	VÝZT Z-SLOUPKU L
KONC-SVĚTLO L KPL	BOČNÍ SMĚROVKA L
UPEV-S PŘ-NÁRAZNÍKU	

Díly na kontrolu / diagnostika	
RÁM KPL (kontrola)	B-SLOUPEK VNI L (kontrola)
VOZ KPL PROMĚŘIT sbínavost vpředu seřídít	KAROSERII PŘEMĚŘIT
RÁM PŘEMĚŘIT	

Práce	
BLATNÍK P P (Opravit)	

Lakování	
PŘ-NÁRAZNÍK (lak nového dílu)	BLATNÍK P L (lak nového dílu)
A-SLOUPEK VNĚ L (lak nového dílu)	B-SLOUPEK L VNĚ (lak nového dílu)
ZAD-SLOUPEK L (lak nového dílu)	DVEŘE P L (lak nového dílu)
DVEŘE Z L (lak nového dílu)	BOČNICE Z L (lak nového dílu)
VÍKO NÁDRŽE (lak nového dílu)	VÝZT Z-SLOUPKU L (lak nového dílu)
BLATNÍK P P (lak po opravě)	

Nesouvisející poškození
SNÍM-TEPLOTY VÝFUKU

DALŠÍ INFORMACE
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	---------------	-----------------	----	--------------------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinností pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.</p>

	U prohlídky přítomen	Servis , Kaslová
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Plzeň
	Prohlídka provedena	2.2.2021, 15:10
	Mobilní technik	Vojtěch Kořán

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ne
Změna výbavy při prohlídce? Ano

VÝBAVA VOZIDLA

205 R 16 C
2-VRSTVÝ UNI
CHRÁNIČ PROTI PODJETÍ VZADU [V58]
EASY SELECT 4WD [AE4]
KRYT VALNÍKU
OD 06/18
TERENNÍ ÚPRAVA [A31]
VÍKO VALNÍKU PEVNÉ

2442 CCM (2.4 LTR) 113 KW 2) 4N15
BOČNÍ STUPÁTKA PEVNÁ
DVOJITÁ KABINA
KRYT PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU SE DODÁVÁ V BARVĚ VOZU
MLHOVKY [Q40]
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ SE ŠROUBOVANÝM ČEPEM
UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU VZADU [A88]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA VYHŘÍVANÁ [P31]

Standardním písmem je výbava přitažena číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.