

Číslo PU/Zakázky	E200289155	RZ	1TF6175	Plátce DPH	Ano	Leasing	Neznámy	VIN	UU1HSDJ9G57634655
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	DACIA [52] / Duster od 03/10 (HS) [V] [S] [3D] [IRE] [41]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	67 137 km	Odečteno			
Obsah/Výkon				Datum první registrace	19.6.2017	Datum příští TK		..	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

Popis a stav kol						
Počet kol	Disk - výr. zn.	Disk - materiál	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)
4	Original	Steel	Continental	215/65 D16 98 (750kg) SpeedRating_H	Letní	5

Díly na výměnu	
PŘ-VÍKO	PŘ-NÁRAZNÍK
VLOŽKA PODBĚHU P L	SVĚTLOMET P
SVĚTLOMET L	BLATNÍK P L
VLOŽKA PŘ PODBĚHU PL	VÝZT STŘ PŘ-NÁRAZN
VÝZT L PŘ-NÁRAZNÍKU	MŘÍŽKA D PŘ-NÁRAZN
VZDUCHOVOD L PŘ-NÁR	DRŽÁK MLHOVKY L
OZD-LIŠTA D L MŘÍŽKY	MŘÍŽKA CHLADIČE
ZÁMEK PŘ-VÍKA	DRŽÁK L PŘ-NÁRAZNÍKU
OZD-LIŠTA H L MŘÍŽKY	KRYT L TORPEDA
BOČ-SMĚROVKA P L	DVEŘE P L
ROZŠÍŘ PRAHU L	BLATNÍK Z L -E- jen ve spojení se střechou
Z-NÁRAZNÍK	AIRBAG ŘIDIČE
AIRBAG ŘIDIČE po odpáleném airbagu	AIRBAG SPOLUJ JEDN po odpáleném airbagu
AIRBAG SPOLUJEZDCE	BOČ-AIRBAG-SYST L po odpáleném airbagu
BOČ-AIRBAG P L	BEZP-PÁS P L
NAPÍNAČ PÁSU P L po aktivaci	NAPÍNAČ PÁSU P P po aktivaci
POTAH OPĚRADLA P P	BEZP-PÁS P P
DISK P L	TĚHLICE P L
TLUMIČ PÉROVÁNÍ P L	PŘÍČNÉ RAMENO P L
PŘÍČNÍK NOS-RÁMU PŘ	DISK Z L
NOSNÍK Z-NÁPRAVY	PŘ-PŘÍČNÍK H
PŘEDNÍ ČELO KPL	PŘ-PŘÍČNÍK D
PODÉLNÍK P L	VÝZTUHA PŘ ST
VÝZT Z PODÉLNÍKU P L	TAŽNÉ OKO P L
DRŽÁK STŘ L PŘÍČNÍKU	UPEV-SADA VÝZTUHY PŘ
UPEV-SADA MOT-PROST	NOSNÍK BATERIE
KRYT D POJISTK-SKŘÍŇ	VÍKO POJISTK-SKŘÍŇKY
VÝZT L NOS-RÁMU PŘ	VZDUCHOVOD H CHLADIČ
CHLADIČ	DEFLEKTOR D L
DEFLEKTOR ST L	DEFLEKTOR ST P
DEFLEKTOR D P	DVEŘE Z L
KRYT PODBĚHU Z L	VLOŽKA PODBĚHU Z L
PODBĚH VNĚ Z L	VÝZTUHA PŘ-ČELA

Lakování	
PŘ-VÍKO (lak nového dílu)	PŘ-NÁRAZNÍK (lak nového dílu)
BLATNÍK P L (lak nového dílu)	DVEŘE P L (lak nového dílu)
BLATNÍK Z L -E- jen ve spojení se střechou (lak nového dílu)	Z-NÁRAZNÍK (lak nového dílu ; -50%)
PŘ-PŘÍČNÍK H (lak nového dílu)	PŘEDNÍ ČELO KPL (lak nového dílu)
PŘ-PŘÍČNÍK D (lak nového dílu)	PODÉLNÍK P L (lak nového dílu)
VÝZT Z PODÉLNÍKU P L (lak nového dílu)	DRŽÁK STŘ L PŘÍČNÍKU (lak nového dílu)
DVEŘE Z L (lak nového dílu)	PODBĚH VNĚ Z L (lak nového dílu)

Nesouvisející poškození
Z-NÁRAZNÍK (škrabance / vrypy bez deformace dílu) , , BLATNÍK Z P

DALŠÍ INFORMACE
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. TP - Nutné doložit TP. Možnost odpočtu využitelných zbytků.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ano
-----------------	---------------	-----------------	----	--------------------------	-----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsáného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.</p>

	U prohlídky přítomen	Servis , Kajzr
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Ústí nad Labem
	Prohlídka provedena	30.9.2020, 10:25
	Mobilní technik	Vladimír Babijčuk

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

215/65 R 16 .. T
4X4

6-STUPŇOVÁ TL8

AIRBAG ŘIDIČE/SPOLUJEZDCE

CHLADIVO KLIMATIZACE R1234YF

DOPLŇKOVÁ SÉRIE ENPA01

ECO MODE

KLIMATIZACE

KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH

MLHOVKY

OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH OKEN ELEKTR, VLEVO IMPULZNÍ

PALUBNÍ POČÍTAČ

PODÉLNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE ČERNÉ

REZERVA

TEMPOMAT/OMEZOVAČ RYCHLOSTI

TŘÍBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VZADU

VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

ZADNÍ SEDADLO DĚLENÉ

1461 CCM (1.5 LTR) 81KW HSJ9 K9K658 2,3)

2-VRSTVÝ UNI

6.5 J X 16

ABS

BOČNÍ AIRBAGY

DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA SAN913

ESP

KÓD VÝBAVY E2 1)

KOŽENÝ VOLANT

OD 01/17

PALIVOVÝ FILTR S ODLUČOVAČEM VODY

PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU

POTAHY LÁTKA

SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ

TOVÁRNA A 5)

VENTILACE VZADU

VYHŘÍVANÉ ZADNÍ SKLO

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ VOLANT

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.

Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.

Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.