

## Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

| Definice vozu               |            |                     |                            |
|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------------|
| Tovární značka              | MB         | Pojízdné (ANO/NE)   | NE                         |
| Model                       | VITO       | EKO poplatek        | neplatí se (EURO 3 a výše) |
| Registrační značka          | 1TC 4585   | Místo stání vozidla | Ostrava, Chocholouškova 4  |
| Rok výroby/první registrace | 2016       |                     |                            |
| Stav tachometru             | 85 157 km  |                     |                            |
| STK/Emise                   | 01.09.2022 |                     |                            |

| Výbava vozidla       |   |  |                               |   |  |                        |   |
|----------------------|---|--|-------------------------------|---|--|------------------------|---|
| 1. Majitel           | X |  | Rádio                         | X |  | Tónovaná skla          | X |
| Koupeno v ČR         | X |  | GPS navigace                  |   |  | Kožená sedadla         |   |
| Servisní knížka      | X |  | Elektrická zrcátka            | X |  | 4x4                    | X |
| Návod k obsluze      | X |  | Elektrická okna               | X |  | Uzávěrka diferenciálu  |   |
| Počet klíčů          | 2 |  | Přídavné světlomety / mlhovky | X |  | Automatická převodovka | X |
| Zamykání řadící páky |   |  | Tažné zařízení                | X |  | Ochráně rámy           |   |
| Klimatizace          | X |  | Zadní stěrač                  |   |  | Naviják                |   |
| Airbag               | X |  | Ostřikovač světel             |   |  | Alu kola               |   |
| Tempomat             | X |  | Střešní okno                  |   |  | Letní pneu             | X |
| Centrální zamykání   | X |  | Nastavitelný volant           | X |  | Zimní pneu             | X |
| Servo řízení         | X |  | Otáčkoměr                     | X |  | Přezuto na letní/zimní | Z |
| Handsfree            | X |  | Palubní počítač               | X |  | Vyhřívání sedadla      |   |
| Imobilizér           | X |  | Parkovací senzory             |   |  | Vyhřívání zrcátka      |   |
| Garážovaný           |   |  |                               |   |  | ABS                    | X |

## Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

reflexní kostičky, vestavba Sortimo - regály, střešní nosič, nezávislé topení, DSR

Podrobný popis závad:

slabá nebo vlivem stání úplně vybitá baterie, vlivem stání vozidla snižená účinnost brzd - zkorodované kotouče, provozní oděrky, otěry hran dveří, LP dveře dva dolíky u kliky, L bok mírná deformace ve spodní části; poškozená přední kapota, maska, přední nárazník, přední světlo, RZ upadlá, PP blatník poškozený, vystřelené dva airbasy, vozidlo po nezáviněné DN, podrobný popis poškození viz **Zápis o poškození motorového vozidla**

KONTAKTNÍ OSOBA + TELEFON:

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

2. 12.2020, Leona Šťastná