



STK č. 3844
Tel.: 583 222 200
E-mail: exprescom.stk@seznam.cz

9. Název provozovatele:
EXPRES COMMERCIO s.r.o., C 28281 vedený u
Krajského soudu v Ostravě
Sídlo firmy:
Jesenická 3071/1d, 78701 Šumperk
Adresa provozovny:
Jesenická 3071/1d, 787 01 Šumperk

IČO: 26847817
DIČ: CZ26847817

PROTOKOL č. CZ-3844-21-06-1082
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 94913197

1. VIN (č. karoserie): TK910712172PP7562
2. Registrační značka a symbol státu: 8T94237 CZ
4. Stav počítače ujeté vzdálenosti (km): 0
Tovární značka: PARAGAN
Obchodní označení (typ): PROFI (PF)
Typ motoru:

5. Kategorie vozidla: O1
Druh vozidla: NÁKLADNÍ PŘÍVĚS
Datum první registrace: 31.07.2007
Číslo TP (dokladu): UB939900

Měření emisí provedla SME č. dne , č. protokolu

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 0

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 3

0.3.1.1

Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla, apod.).

5.2.3.5.1

Závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky (např. v oblasti patky, boku, ramene, běhounu, obnažení kordu kostry, oddělování protektoru, vytrhávání pryže od běhounu, vyboulení, vznik obvodových trhlin).

6.2.10.1.2

Zástěrka / zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozené natolik, že neplní svoji funkci.

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 2

5.1.1.1

Prasklá, deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice.

6.1.1.1.2

Rám nebo pomocný rám je v tak zhoršeném technickém stavu (např. nadměrné deformace, praskliny nebo zlomy), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.

Poznámky:

0.3.1.1 - výška dle skutečnosti 1100 mm



S3844-21-06-1082

**Příští kontrolu
OBJEDNAT**
Tel.: 583 222 200
Mob.: 728 377 377



NEZPŮSOBILÉ

22.7.2021 10:30 OPAK.

0001

PRASELY RÁM
PNEU STERČE
SPATNA VÍŠKA!

2/2

MAPKA POPR. V UCHYT. DO RÁMU
ZASTĚRKA

3. Datum a místo prohlídky: **23.06.2021 Jesenická 3071/1d, 787 01 Šumperk**
7. Vozidlo je pro další provoz **nezpůsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT01598
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **nevyhovuje**.
Kontrolní nálepka **nevylepena**.



S3844-21-06-1082

Za správnost:



Razítko STK

podpis