

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Volkswagen	Pojízdné (ANO/NE)	NE
Model	Caddy CNG	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	9T49923	Místo stání vozidla	Děčín
Rok výroby/první registrace	30.10.2014		
Stav tachometru	82 766 km		
STK/Emise	17.09.2022		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4			
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka			
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení		Ochráné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X	Naviják	X		
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	L		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívaná sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory		Vyhřívaná zrcátka	X		
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)		ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

dálniční známka, vestavba, vozidlo lze nastartovat, ale z důvodu poškozených dílů jízdu nedoporučujeme, proto uvedeno jako nepojízdné.

Podrobný popis závad:

kosmetické vady karoserie, škrábance, promáčkliny, počínající koroze karoserie, podvozku a výfuku, znečištěný interiér, slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, 3x vůle homokinetického kloubu poloos PN, prasklé; rozbité kryty lahví CNG, nutná výměna 1ks láhve, možný i unik plynu, svítí servisní prohlídka, teče chladič, p. práh promáčklý na dvou místech, na vozidle rezerva, píchla pneu v autě, zlobí zámek 5. dveří

klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

Petr Novák, 25.7.2022