

Číslo PU/Zakázky	E230233157	Plátce DPH		Leasing		VIN	TMBJG7NE1K0023335
RZ	1TM8703	Tovární značka/typ	Skoda / Octavia Combi (5E5)(12.2016->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.	Stav tachometru	159524	Odečteno			
Motor	motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI KAT	Datum první registrace	17.09.2018	Datum příští TK		01.08.2024	
Typ Převodovky	převodovka 5-rychl.		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum Bravuris 5 HM	205/55 R16 91 (615kg) V	Letní	8		Hliník
P - Náprava 1	Barum Bravuris 5 HM	205/55 R16 91 (615kg) V	Letní	8		Hliník
L - Náprava 2	Dunlop Sport bluesponse	205/55 R16 91 (615kg) V	Letní	2		Hliník
P - Náprava 2	Dunlop Sport bluesponse	205/55 R16 91 (615kg) V	Letní	2		Hliník

Díly na výměnu	
DRŽÁK RADAROVÝ VYSÍLAČ	KRYT ELEKTR. CENTRÁLNÍ
ELEKTR. CENTRÁLNÍ	SKŘÍŇ ELEKTR. CENTRÁLNÍ
RADAR SNÍMAČ	OBLOŽENÍ KANÁLEK VODNÍ P.
VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ.	NOSNÍK PODÉL. L. HOR. VNI.
NOSNÍK PODÉL. VNĚJŠÍ L. HOR.	NOSNÍK PŘ.STĚNA
MŘÍŽKA CHLADIČE	DÍL V TENTO VV NE INSTAL.
LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE	SKODA ZNAČKA PŘ.
BLATNÍK L.	BLATNÍK P.
DRŽÁK BLATNÍKU L.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.
KAPOTA PŘ.	ZÁVĚS VÍKA PŘ. L.
ZÁVĚS VÍKA PŘ. P.	HÁK ZACHYCOV.
ZÁMEK KAPOTY PŘ.	TĚSNĚNÍ KAPOTA PŘ. L.
TLUMENÍ KAPOTA PŘ.	VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU
KRYT VEDENÍ VZDUCHU	NÁDRŽKA OSTŘIKOVAČE
SVĚTLOMET HALOGEN. L.	SVĚTLOMET HALOGEN. P.
SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	KONZOLA AKUMULÁTORU
OBJÍMKA AKUMULÁTORU OCHR.	HOUKAČKA VYS.TÓN
HOUKAČKA HLUB.TÓN	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
NÁRAZNÍK PŘ.	TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.
MŘÍŽKA VĚTRACÍ STŘED.	KRYT PŘ. L.
UZAVÍRACÍ PLECH NÁRAZNÍK PŘ. SPO.	PODPĚRA NÁRAZNÍK PŘ. L.
ODHLUČNĚNÍ	MĚRKA OLEJE
POTRUBÍ MĚRKA OLEJE	KRYT POTRUBÍ SBĚRNÉ
POTRUBÍ SBĚRNÉ S CHLADIČ PLN. VZDUCHU	ČISTIČ VZDUCHU
HADICE VEDENÍ VZDUCHU	VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU
VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU	CHLADIČ
ULOŽENÍ PRYŽ. L. SPO.	DRŽÁK CHLADIČE P.
JEDNOTL. NE K DODÁNÍ	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ L.
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ P.	VEDENÍ VZDUCHU STŘED.
NÁPLŇ - CHLADIVO KLIMATIZACE	NÁPLŇ - CHLADICÍ KAPALINA


Díly na kontrolu / diagnostika	
RADAROVÝ VYSÍLAČ SEŘÍDIT/NASTAVIT	SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT
GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE	SVĚTLOMET MLHOVÝ OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT
DIAGNOSTIKA	KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA
KONTROLA - MOTOR	KONTROLA - MOTOR A PŘEVODOVKA

Práce	
PODBĚH KOLA PŘ. L. ROVNAT	OCHRANA DUTIN
PŘETAŽENÍ	ELEKTROINSTALACE
PŘÍPRAVA DOZERU	SLICOVÁNÍ
VOZIDLO USTAVIT NA ROVNACÍ RÁM (STOLICI)	

Lakování	
KAROSERIE PŘ. ZAHRNUJE: KAPOTA A BLATNÍK OBA * DÍL VYMONTOVANÝ (Nový díl)	PODBĚH KOLA PŘ. L. (Oprava laku do 50%)
DRŽÁK BLATNÍKU PŘ. L. (Nový díl)	ZÁVĚS KRYTU PŘ. L. * DÍL VYMONTOVANÝ (Nový díl)
ZÁVĚS KRYTU PŘ. P. * DÍL VYMONTOVANÝ (Nový díl)	NÁRAZNÍK PŘ. * DÍL VYMONTOVANÝ (Nový díl)

DALŠÍ INFORMACE
Vzhledem k rozsahu poškození a možnému dalšímu navýšení návrh na Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Doložit velký TP.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA			
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění. 3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění. 4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události. 5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození. 6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků. 7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům. 8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu. 9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz , případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz .			

	U prohlídky přítomen	Servis / p.Mahr
	Místo prohlídky	Olomouc
	Prohlídka provedena	23.05.2023, 10:54
	Mobilní technik	Kaňa, Tomáš