

## Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo PU/Zakázky	E230411571	Plátce DPH		Leasing		VIN	W0L6ZZR1BJ9628147
RZ	1TI7028	Tovární značka/typ	Opel / Combo D (10.2011->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.	Stav tachometru	85367	Odečteno			
Motor	motor 1,6 Ltr. - 77 kW CDTI KAT (B	Datum první registrace	14.03.2018	Datum příští TK		01.03.2024	
Typ Převodovky	převodovka 6-rychl.		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku				

### POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	195/65 15	Letní	8	Original	Ocel
P - Náprava 1	Barum	195/65 15	Letní	8	Original	Ocel
L - Náprava 2	Barum	195/65 15	Letní	8	Original	Ocel
P - Náprava 2	Barum	195/65 15	Letní	8	Original	Ocel

### Díly na výměnu

PLECH VNĚJ. RÁM DVEŘÍ PŘ. L.	BLATNÍK PŘ. L.
BLATNÍK PŘ. P.	BLATNÍK VNITŘ. PŘ. L.
SVĚTLOMET L.	SVĚTLOMET P.
SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	PŘEDNÍ/ NÁRAZNÍK (PROVEDENÍ: BEZ LAKU / SVĚTLOMET MLHOVÝ)
NOSNÍK NÁPRAVY PŘ.	VLOŽENÝ HRÍDEL P.
HRÍDEL HNACÍ PŘ. L. KPL.	MATICE HRÍDEL HNACÍ PŘ. L.
RAMENO PŘÍČ. PŘ. L. SPO.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
ČEP NÁPRAVY SVISLÝ (PROVEDENÍ: ABS) PŘ. L.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
NÁBOJ KOLA PŘ. L.	TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.
HLAVA TYČE ŘÍZENÍ SPOJ. PŘ. L.	PNEU RADIÁL. PŘ. L.
OCELOVÝ RÁFEK 6JX15 5 OTVOR PŘ. L.	PNEU RADIÁL. ZA. L.
OCELOVÝ RÁFEK 6JX15 5-OTVORŮ ZA. L.	TLUMIČ VÝFUKU PŘ.
OCHRANA PROTI OSTRÍKU PROSTOR MOTOR. SPO.	

### Díly na kontrolu / diagnostika

SVĚTLOMET MLHOVÝ SEŘÍDIT/NASTAVIT (SDRUŽ. PRÁCE)	PRÁCE NASTAV. NÁPRAVA PŘ. DODATEK PRO: PROMĚŘENÍ GEOMETRIE NÁPRAV
VOZ. KPL. ZMĚŘIT (PODLE OPR.)	STAV HLADINY OLEJE PŘEVODOVKA MAN. PŘEZKOUŠET / POPŘ. DOLÉVAT
JEDNOTKA PRUŽ. PŘ. L. KPL. VYM.+ZAM./ROZEBRAT+SLOŽIT/VADNÉ DÍLY VYM. (SDRUŽ. PRÁCE)	DIAGNOSTIKA
KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA	

### Lakování

PRÁH VNĚJŠÍ L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	A-SLOUPEK L. KPL. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)

### Nesouvisející poškození

Nárazník Z.	Vnější zrcátko L
-------------	------------------

### DALŠÍ INFORMACE

Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Svítí závada airbag, svítí závada motoru. Možnost dalšího vážného poškození ve spodní části vozidla.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------

**DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA**

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.


5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách [www.koop.cz](http://www.koop.cz), případně [www.koopportal.cz](http://www.koopportal.cz) a [www.cpp.cz](http://www.cpp.cz).

	U prohlídky přítomen	Servis / Poul
	Místo prohlídky	HK
	Prohlídka provedena	06.09.2023, 12:06
	Mobilní technik	Kocián, Jiří