

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Mercedes-Benz	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	G 300CDi montážní plošina	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	8T72516	Místo stání vozidla	Hradec Králové, Bratří Štefanů 974
Rok výroby/první registrace	11.0.12011		
Stav tachometru	238 325 km		
STK/Emise	03.01.2025		

Výbava vozidla							
1. Majitel			Rádio	X		Tónovaná skla	
Koupeno v ČR	X		GPS navigace			Kožená sedadla	
Servisní knížka			Elektrická zrcátka	X		4x4	X
Návod k obsluze			Elektrická okna			Uzávěrka diferenciálu	X
Počet klíčů	2		Přídavné světlomety / mlhovky	X		Automatická převodovka	X
Zamykání řadicí páky			Tažné zařízení			Ochráné rámy	
Klimatizace	X		Zadní stěrač			Naviják	
Airbag	X		Ostřikovač světel			Alu kola	
Tempomat			Střešní okno			Letní pneu	
Centrální zamykání	X		Nastavitelný volant			celoroční pneu	X
Servo řízení	X		Otáčkoměr	X		Přezuto na letní/zimní	Z
Handsfree			Palubní počítač			Vyhřívaná sedadla	
Imobilizér			Parkovací senzory			Vyhřívaná zrcátka	
Garážovaný			Nezávislé topení (funkce neověřena)			ABS	X

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

**!vzhledem k uvedeným závadám se nedoporučuje převoz po vlastní ose!**

Podrobný popis závad:

kosmetické vady karoserie a rámu vozu, škrábance a velké promáčkliny, silná koroze karoserie, podvozku a výfuku, znečištěný interiér, lak poškozený od polepů, svítí kontrolka EDC a žhavení - motor je v nouzovém režimu, zvýšené provozní vůle podvozku, řízení, převodovky a pohonu 4x4, netěsnost motoru, převodovky, hydrauliky plošiny a pohonu 4x4, silně poškozené čalounění, poškozené ovládací prvky, nadměrně opotřeбенý koš plošiny, nefunkční centrální zamykání, zatuhlé zámky, NEVYHOVUJÍCÍ - PROPADLÁ REVIZE zdvihacího zařízení - nutná výměna turbodmychadla a podtlakové čerpadla, únik výfukových zplodin do kabiny, koš MP nedrží ve svislé poloze - "padá" - netěsnost hydrauliky

\* slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km, poškozené venkovní i vnitřní plasty

\* Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

19.2.2024, Tomáš Rejchrt