

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Mercedes-Benz	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	Vito	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholouškova 4
Registrační značka	8T57691		
Rok výroby/první registrace	2009		
Stav tachometru	244 002		
STK/Emise	05.09.2021		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka		4x4	X		
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky		Automatická převodovka	X		
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení	X	Ochráné rámy			
Klimatizace		Zadní stěrač		Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu			
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Vyhřívaná sedadla			
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívaná zrcátka			
Imobilizér	X	Parkovací senzory		ABS	X		
Garážovaný							

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

regály, příprava na naviják

Podrobný popis závad:

znečištěný interiér i exteriér, slabá nebo vlivem stání úplně vybitá baterie; provozní oděrky laku na karoserii i plastových částech exteriéru i interiéru; matný lak, viditelné stopy po polepu i s odřeným lakem, otěr volantu, ovladačů, odřené hrany , dveří a prahů, koroze disků, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd - zkorodované kotouče, protržené L sedadlo, deformace P křídla Z dveří, odřený Z nárazník s malým průrazem, deformace P práh, prasklý/zalepený plast.kryt P zrcátka, prasklé PZ světlo, chybějící vzpěra víka motoru, prasklý kryt 3.brzd.světla